

# Namsskogan Familiepark AS

## TILSYNSRAPPORT NR. 12/1964-47 med pålegg

2017

### Innhold

<b>1</b>	<b>Innledning .....</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Metodikk .....</b>	<b>1</b>
<b>3</b>	<b>Pålegg .....</b>	<b>1</b>
<b>4</b>	<b>Andre forhold .....</b>	<b>2</b>
<b>5</b>	<b>Veiledning om nytt regelverk .....</b>	<b>2</b>

Dato for tilsyn: 23.10.2017

Sted: Namsskogan familiepark

Tilstede: Jan Erik Vik, fungerende driftsleder

Oddmund Mellingen, vedlikeholdsarbeider

Eskil Lorås, medrevisor SJT

Espen Heiszter, tilsynsleder SJT

# 1 Innledning

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn på Namsskogan familiepark AS den 23.oktober 2017. Tema for tilsynet var:

- Drift og vedlikehold
- Opplæring av ansatte
- Instruksjer
- Redning/evakuering
- Rutiner for rapportering av hendelser
- Gjennomgang av pålegg og hendelser

Det ble tatt stikkprøver av innretning 0977 og 2313 tilknyttet de utvalgte tema, jf. forskrift om fornøyelsesinnretning.

Siden tilsynet var tematisk avgrenset, og basert på stikkprøver, kan det være mangler som ikke er avdekket. Virksomheten plikter selv å undersøke om eventuelle avvik gjør seg gjeldende for andre innretninger enn den som ble valgt ut til stikkprøver.

Statens jernbanetilsyn har lagt om til ny tilsynsmetodikk hvor fokus i større grad enn tidligere rettes mot virksomheten fremfor den enkelte innretningen, og virksomhetens sikkerhetsstyringssystem (internkontrollsystem) blir vektlagt i større grad enn tidligere.

Overgangen til ny tilsynsmetodikk innebærer at tilsynets pålegg i større grad enn tidligere krever at virksomhetene må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått, og gjennomføre tiltak for å forhindre gjentakelser. I tillegg må virksomheten korrigere de konkrete avvikene som er angitt.

## 2 Metodikk

I det følgende vil inspektørens observasjoner under stedlig tilsyn presenteres som *tilsynsbevis*. De observasjonene som vurderes å dokumentere at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt, presenteres som *avvik*. Avvikene knyttes mot en rettslig hjemmel. På bakgrunn av dette formulerer tilsynet *pålegg* som beskriver hva virksomheten må gjøre for å lukke avviket.

## 3 Pålegg

### Avvik 1:

Virksomheten dokumenterer ikke det fortløpende vedlikeholdet.

Hjemmel:

Forskrift om fornøyelsesinnretning § 3-6

Tilsynsbevis:

- Løpende vedlikehold for innretningene dokumenteres ikke
- Wire til oppheng av bæretau på innretning 0977, er veldig rusten ved landingsområde.
- Bolt på klemme (iron grip) som er til innfesting av zipline 0977, er rusten ved starttårnet

#### Pålegg:

*Virksomheten må utarbeide rutiner som sikrer at det løpende vedlikeholdet blir dokumentert **innen 20.06.2018.***

## **4 Andre forhold**

Innretning 0977 er ikke bygget iht. standard EN NS 15567, og har risikoaspekter som ikke er inkludert i anerkjente standarder:

- Innfesting av bæretauet (selve zipline) samt bardunering av tårn og wireoppheng er festet med bolter i berg- og fjellgrunn, både ved start og landing. Det er ikke gjort noen geologisk vurdering av berg- og fjellgrunn hvor dette er innfestet, jf. tilsynsbevis 4.  
I virksomhetens egen vedlikeholdsplan for innretningen var dette listet opp som et punkt som skulle gjennomføres i løpet av 2017. **Tilsynet forventer at dette blir fulgt opp av virksomheten.**
- Diameter på trinse til bæretau på innretning 0977, er mindre enn 20 x diameter på bæretau, jf. tilsynsbevis 5. I gammel forskrift var det et krav om at diameter på slik trinse skulle være mer enn 20 x diameter på bæretau jf. pkt 4.14.8.4 i forskrift om fornøyelsesinnretning av 20.12.2011 (forskriften er ikke gjeldende). Ny forskrift stiller krav om at virksomheten kan dokumentere at sikkerheten på innretningen er tilfredsstillende.

Virksomheten hadde en hendelse i sommer (2017) hvor en gjest ble hengende fast ute på zipline på innretning 0977. Det gikk ca. 25 minutter før vedkommende ble reddet/evakuert ifølge virksomheten. Dette skyldtes bla. feilvurdering og for kort tau til redningsmann. I ettertid er dette tauet forlenget.

## **5 Veiledning om nytt regelverk**

Ny forskrift om fornøyelsesinnretning inneholder krav til sikkerhetsstyringssystem. Forskriften fastsetter minstekrav til innholdet i virksomhetens sikkerhetsstyringssystem, jf. § 2-10 i ny forskrift om fornøyelsesinnretninger.

Under tilsynet ble det avdekket at virksomheten ikke har tilstrekkelige rutiner for å oppfylle kravene i ny forskrift om fornøyelsesinnretninger. Følgende forhold ble påpekt:

- Rutiner for registrering og oppfølging av ulykke, alvorlig hendelse og hendelse er ikke tilfredsstillende. Rutinene må også omfatte umiddelbare tiltak for å redusere virkningen av ulykken, den alvorlige hendelsen eller hendelsen, samt undersøke årsak og fastsette tiltak for å hindre gjentagelse.

- Bestemmelser om hvordan sikkerhetsmessig risiko forbundet med driften av virksomheten skal identifiseres og følges opp.
- Fungerende driftsleder opplyste at de vil bruke over 10 minutter ved redning/evakuering fra zipline 0977 dersom en gjest hadde blitt hengende fast utpå zipline. Ifølge EUSR MED (European union special rescue) kan symptomer på hengertraume oppstå etter få minutter. Det anbefales at virksomheten gjør en ny risikovurdering av evakuering/redning fra zipline, jf. ny forskrifts § 2-10 f).

Etter § 6-3 i forskrift om fornøyelsesinnretninger må kravet til sikkerhetsstyringssystem i forskrift om fornøyelsesinnretninger § 2-9 og § 2-10 være oppfylt innen ett år fra forskriftens ikrafttredelse. Forskriften trådte i kraft 1. juli 2017.

Ønsker dere å gi en uttalelse til utkastet til tilsynsrapport, kan det gjøres via dette skjemaet: [https://e-skjema.no/sjt\\_sd/skjema/SJT100/?lang=undefined](https://e-skjema.no/sjt_sd/skjema/SJT100/?lang=undefined)

Rapportdato: 20.02.2018

Bjørnar Monsø

Avdelingsdirektør, taubane og  
fornøyelsesinnretning

***Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten  
signatur***

Espen Heiszter

Tilsynsleder