

Klatreskogen AS

TILSYNSRAPPORT NR. 12/2239-23 med pålegg

2017

Innhold

1	Innledning	2
2	Metodikk	2
3	Pålegg	2
4	Veiledning om nytt regelverk	4

Dato for tilsyn: 30.08.2017

Sted: Evje

Tilstede: Rebecca Sortland (driftsleder), Vegard Hansson (daglig leder), Eskil Lorås (SJT), Trond Østerås (tilsynsleder, SJT).

1 Innledning

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn på Klatreskogen AS den 30. august 2017. Tema for tilsynet var:

- Gjennomgang av styringsdokumenter
 - Håndtering av sikkerhetsmessig risiko
 - Drift og vedlikehold
 - Opplæring av ansatte
 - Instruks
 - Redning/evakuering
 - Rutiner for UH- rapportering
- Oppfølging av inspeksjonsrapport

Det ble tatt stikkprøver av innretning 2113, tilknyttet de utvalgte tema. Klatreparken er ikke samsvarserklært bygd etter anerkjent standard, men årlig inspeksjon av parken er gjennomført av VerticAlps etter EN 15567-1.

Siden tilsynet var tematisk avgrenset, og basert på stikkprøver, kan det være mangler som ikke er avdekket.

Statens jernbanetilsyn har lagt om til ny tilsynsmetodikk hvor fokus i større grad enn tidligere rettes mot virksomheten fremfor det enkelte anlegget, og virksomhetens sikkerhetsstyringssystem (internkontrollsystem) blir vektlagt i større grad enn tidligere.

Overgangen til ny tilsynsmetodikk innebærer at tilsynets pålegg i større grad enn tidligere krever at virksomhetene må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått, og gjennomføre tiltak for å forhindre gjentakelser. I tillegg må virksomheten korrigere de konkrete avvikene som er angitt.

2 Metodikk

I det følgende vil inspektørens observasjoner under stedlig tilsyn presenteres som tilsynsbevis. De observasjonene som vurderes å dokumentere at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt, presenteres som avvik. Avvikene knyttes mot en rettslig hjemmel. På bakgrunn av dette formulerer tilsynet pålegg som beskriver hva virksomheten må gjøre for å lukke avviket.

Virksomhetens kommentarer til mottatt rapportutkast med varsel om pålegg er inntatt og vurdert fortløpende i tilknytning til de enkelte avvikene.

3 Pålegg

Avvik 1:

Årlig utført vedlikehold i 2017 er ikke dokumentert.

Hjemmel:

Forskrift om fornøyelsesinnretninger, § 3-6, 5. ledd.

Tilsynsbevis:

- Det kunne ikke fremlegges rapport etter årets vedlikehold fra Altus.

Tilbakemelding fra virksomheten:

Tilbakemelding 21.11.2017: Det er vanskelig å få rapport på gjennomført vedlikehold fra Altus, som egentlig har rutiner på at slik rapport skal leveres med det samme.

Vurdering:

Virksomheten skal ha dokumentasjon på gjennomført vedlikehold fra vedlikeholdsleverandør, og må sikre seg at de har komplett vedlikeholdshistorikk for sine innretninger.

Pålegg:

Virksomheten skal etablere rutiner for å sikre at virksomheten kan dokumentere gjennomført vedlikehold av innretningen.

Virksomheten skal be om å få tilsendt dokumentasjon på årets vedlikehold.

Avvik 2:

Årlig teknisk kontroll følger ikke reglene i relevant standard (NS-EN 15567-2).

Hjemmel:

Forskrift om fornøyelsesinnretninger, § 2-13, 4. ledd.

Tilsynsbevis:

- Det kunne ikke fremlegges sertifikat fra Vertic Alps etter siste to års inspeksjoner.
- Det er mangelfull oppfølging av funn fra inspeksjoner. Inspeksjonsrapport fra 2016 identifiserer skifte av sikringswire i Discovery park i 2017. Dette er ikke gjort.

Tilbakemelding fra virksomheten:

I epost fra virksomheten, datert 04.09.2017 er det vedlagt sertifikat for 2017 fra VerticAlps. Sertifikat fra 2016 mangler.

Tilbakemelding fra virksomheten 21.11.2017: Saken med sikringswire i Discovery park er tatt opp med Altus, og kravet om skifte av sikringswire bortfalt. Har fått inspection report fra Altus som viser hva som holdes under oppsikt.

Vurdering:

Virksomheten må sikre seg at de får tilsendt sertifikater etter hver årlige inspeksjon fra inspeksjonsorganet.

Pålegg:

Virksomheten skal etablere rutiner for å sikre at de mottar dokumentasjon på planlagte og gjennomførte tiltak fra vedlikeholdsleverandør/inspeksjonsorgan etter inspeksjoner.

Avvik 3:

Virksomheten har ikke dokumentert kontroll på enkelte risikoforhold på lange zipliner i høydeparken.

Hjemmel:

Forskrift om fornøyelsesinnretninger, § 2-1

Tilsynsbevis:

- Beredskapsplan mangler plan for redning fra zipline.

Tilbakemelding fra virksomheten:

Tilbakemelding datert 21.11.2017: Rutine for redning fra lange zipliner er lagt inn i redningsplanen.

Vurdering:

Avviket er dermed tilfredsstillende lukket, og vi anser redningsplanen for dekkende.

Pålegg:

Ingen pålegg gitt.

4 Veiledning om nytt regelverk

Ny forskrift om fornøyelsesinnretninger inneholder krav til sikkerhetsstyringssystem. Forskriften fastsetter minstekrav til innholdet i virksomhetens sikkerhetsstyringssystem, jf. § 2-10 i ny forskrift om fornøyelsesinnretninger.

Under tilsynet ble følgende forhold avdekket, som ikke oppfyller kravene i ny forskrift om fornøyelsesinnretninger:

- Beredskapsplan foreligger kun på engelsk.
- Beredskapsplan (Emergency protocol Klatreskogen) mangler krav til rapportering av hendelser og ulykker til SJT.

Tilbakemelding fra virksomheten:

Krav til rapportering av hendelser og ulykker til SJT er tatt inn i beredskapsplan.

Det er utydelig om SJT krever at planen skrives på norsk.

Vurdering:

I forskrift om fornøyelsesinnretninger, § 2-10, 1. ledd stilles det krav til at slik dokumentasjon skal være på norsk, svensk eller dansk. For personell som ikke behersker noen av disse språkene skal relevante deler av dokumentasjonen oversettes til et språk personellet behersker. Kravet trer i kraft 1. juli 2018 – se nedenfor.

Etter § 6-3 i forskrift om fornøyelsesinnretninger må kravet til sikkerhetsstyringssystem i forskriftens § 2-9 og § 2-10 være oppfylt innen ett år fra forskriftens ikrafttredelse. Forskriften trådte i kraft 1. juli 2017.

Rapportdato: 19.01.2018

Bjørnar Monsø

Avdelingsdirektør, taubane og
fornøyelsesinnretning

Trond Østerås

Tilsynsleder

***Dokumentet er elektronisk godkjent og
sendes uten signatur***

