

Tessfjellet AS

TILSYNSRAPPORT NR. 12/2657-17 med pålegg

2017

Innhold

1	Innledning	2
2	Metodikk	2
3	Pålegg	2
4	Andre forhold	4
5	Veiledning om nytt regelverk	4

Dato for tilsyn: 6. juni 2017

Sted: Brimi Fjellstue

Tilstede: Lars Ove Sivle (driftsleder), Jan Bøen (tilsynsleder) og Ronny Løvstad (medrevisor)

1 Innledning

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn på BrimiskogenTessfjellet AS den 6 juni 2017. Tema for tilsynet var:

- Veiledning om nytt regelverk
- Drift- og vedlikeholdsrutiner
- Organisering og bemanning
- Opplæring
- Evakuering og redning
- Ulykkes- og hendelsesrapportering
- Teknisk dokumentasjon og forsikring

Det ble tatt stikkprøver av høydepark med innretningsnr. 2135 tilknyttet de utvalgte tema.

Siden tilsynet var tematisk avgrenset, og basert på stikkprøver, kan det være mangler som ikke er avdekket.

Statens jernbanetilsyn har lagt om til ny tilsynsmetodikk hvor fokus i større grad enn tidligere rettes mot virksomheten fremfor det enkelte anlegget, og virksomhetens sikkerhetsstyringssystem (internkontrollsystem) blir vektlagt i større grad enn tidligere.

Overgangen til ny tilsynsmetodikk innebærer at tilsynets pålegg i større grad enn tidligere krever at virksomhetene må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått, og gjennomføre tiltak for å forhindre gjentakelser. I tillegg må virksomheten korrigere de konkrete avvikene som er angitt.

2 Metodikk

I det følgende vil inspektørens observasjoner under stedlig tilsyn presenteres som tilsynsbevis. De observasjonene som vurderes å dokumentere at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt, presenteres som avvik. Avvikene knyttes mot en rettslig hjemmel. På bakgrunn av dette formulerer tilsynet pålegg som beskriver hva virksomheten må gjøre for å lukke avviket.

Nytt regelverk trådte i kraft 1. juli 2017. Tilsynsbevis vurderes derfor opp mot det nye regelverket, og eventuelle pålegg hjemles i det nye regelverket. Overgangen til nytt regelverk medfører ellers ingen endringer for tilsynet som er gjennomført.

Eventuelt varsel om mulig sanksjon for å oversitte frist for gjennomføring av tiltak, er knyttet til de enkelte avvikene.

3 Pålegg

Avvik 1:

Virksomheten hadde ikke tilstrekkelig dokumentert redningsberedskap.

Hjemmel:

Forskrift om fornøyelsesinnretning § 2-1 og § 3-4

Tilsynsbevis:

- Dokumentasjon for redningsberedskap mangler

Virksomhetens kommentar:

Ingen

Pålegg:

*Virksomheten må innsende til Statens jernbanetilsyn beskrivelser og instruksjoner for hvordan virksomheten har kontroll med risiko før, under og etter redningsaksjoner, evakuering og førstehjelp innen **åtte-8-uker** fra rapporten er mottatt*

Merknad: Driftspersonellet hadde ikke dokumentert førstehjelpskurs.

Avvik 2:

Virksomheten har mangelfull dokumentasjon for periodiske kontroller

Hjemmel:

Forskrift om fornyelsesinnretninger § 3-6, 4. ledd

Tilsynsbevis:

- Instruksjoner for periodiske kontroller er mangelfulle

Virksomhetens kommentar:

Ingen

Pålegg:

Virksomheten må utarbeide et system med tydelige beskrivelser av vedlikeholdet, og intervallet for vedlikehold og kontroller.

Virksomheten må utarbeide et system som dokumenterer løpende og planlagt vedlikehold.

*Virksomheten må innsende kopi til Statens jernbanetilsyn om beskrivelsen av vedlikeholdet, intervallene for vedlikehold og kontroller og en beskrivelse av systemet som dokumenterer utført vedlikehold innen **åtte-8 uker** etter mottatt tilsynsrapport.*

Avvik 3:

Informasjonsskilt for publikum er mangelfulle

Hjemmel

Forskrift om fornyelsesinnretninger § 3-7

Tilsynsbevis:

- Flere opplysningsskilt langs løypene er ødelagte

Virksomhetens kommentar:

Ingen

Pålegg:

*Virksomheten må skilte innretningene tydelig med beskrivelser om hvordan brukerne skal forholde seg innen **åtte-8-uker** fra rapporten er mottatt. Bekreftelse på utført tiltak skal sendes til Statens jernbanetilsyn innen samme tidsfrist.*

Avvik 4:

Arboristvurdering av trær er ikke utført

Hjemmel:

Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 3-6

Tilsynsbevis:

- Pålegg om arboristrapport er ikke utført

Virksomhetens kommentar:

Ingen

Pålegg:

*Virksomheten må innsende kopi av rapport fra arboristvurdering til Statens jernbanetilsyn innen **åtte-8-uker** fra mottatt tilsynsrapport.*

Merknad: Den 8. juni ga Statens jernbanetilsyn pålegg om kontrollering av trekvalitet og at dette skulle dokumenteres før oppstart sesongen 16/17. Under tilsynsmøtet ble det fortalt at innretningen hadde vært i bruk selv om dette pålegget ikke er utført.

4 Andre forhold

Under tilsynet ble det fortalt at de hadde opplevd lynnedslag i sort løype. Virksomheten byttet ståltau etter dette. Det forelå tausertifikat på det nye ståltauet. Hendelsen er ikke rapportert inn til Statens jernbanetilsyn. Det forelå ikke sertifikat på sikringstau. Dette skulle skaffes fra leverandør.

5 Veiledning om nytt regelverk

Ny tivoliforskrift inneholder krav til sikkerhetsstyringssystem. Forskriften fastsetter minstekrav til innholdet i virksomhetens sikkerhetsstyringssystem, jf. § 2-10 i forskrift.

Under tilsynet ble det avdekket at virksomheten ikke har tilstrekkelige rutiner for å oppfylle kravene i Forskrift om fornøyelsesinnretninger. Følgende krav ble påpekt under tilsynet:

- Rutiner for registrering og oppfølging av ulykke, alvorlig hendelse og hendelse er ikke tilfredsstillende. Rutinene må også omfatte umiddelbare tiltak for å redusere virkningen av ulykken, den alvorlige hendelsen eller hendelsen, samt undersøke årsak og fastsette tiltak for å hindre gjentagelse.
- Bestemmelser om hvordan sikkerhetsmessig risiko forbundet med driften av virksomheten skal identifiseres og følges opp.
- Krav til kompetanse for personell som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten, herunder krav til kompetanse om førstehjelp og redning.
- Beredskapsplan for nødsituasjoner. Planen skal minst inneholde:
 - i. Varslingsliste (intern og ekstern)
 - ii. Oversikt over utstyr for førstehjelp og redning, og plassering av dette
 - iii. For innretninger hvor det er relevant, skal det forligge detaljert redningsplan og rutiner for planlegging og gjennomføring av regelmessige redningsøvelser med etterfølgende evaluering og oppfølging.

- Dokumentasjon som tydelig identifiserer den enkelte innretning og inneholder oversikt over tekniske data og driftsdata, historikk, journaler over alle reparasjoner, ombygginger, undersøkelser, prøvinger og kontroller og detaljerte rapporter fra disse. Videre skal dokumentasjon inneholde utdrag av konstruksjonsunderlag som gir informasjon om identifisering, og inspeksjon utført av uavhengig tredjepart. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig ved drift.

Etter § 6-3 i Forskrift om fornøyelsesinnretninger må kravet til sikkerhetsstyringssystem i § 2-9 og § 2-10 være oppfylt innen 1. juli 2018.

Rapportdato: 19.03.2018

Bjørnar Monsø

Avdelingsdirektør, taubane og
fornøyelsesinnretning

Jan Bøen

Tilsynsleder

***Dokumentet er elektronisk godkjent og
sendes uten signatur***