

Kollensvevet AS

TILSYNSRAPPORT NR. 13/1988-18 med pålegg

2017

Innhold

1	Innledning	1
2	Metodikk	1
3	Varsel om pålegg	1
4	Andre forhold	2
5	Veiledning om nytt regelverk	2

Dato for tilsyn: 29.08.2017

Sted: Holmenkollen

Tilstede: Jan Warland, daglig leder
Eyvind Kumle Bergh, hoppmester
Espen Heiszter, medrevisor
Geir Martin Jensen, tilsynsleder

1 Innledning

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn på Kollensvevet AS den 29.08.2017. Tema for tilsynet var:

- Drift og vedlikehold
- Opplæring og instruksjoner
- Redning og evakuering
- Rapportering av hendelser
- Gjennomgang av pålegg og hendelser

Det ble tatt stikkprøver av innretning 2216 Kollensvevet, godkjent første gang i 2013 etter Forskrift til lov om godkjenning og drift av innretninger til bruk i tivoli og fornøyelses innretninger FOR-1992-05-15-339, tilknyttet de utvalgte tema. Tilsynet ble gjennomført i forhold til ny forskrift om fornøyelsesinnretninger FOR-2017-06-21-907.

Siden tilsynet var tematisk avgrenset, og basert på stikkprøver, kan det være mangler som ikke er avdekket.

Statens jernbanetilsyn har lagt om til ny tilsynsmetodikk hvor fokus i større grad enn tidligere rettes mot virksomheten fremfor den enkelte innretningen, og virksomhetens sikkerhetsstyringssystem (internkontrollsystem) blir vektlagt i større grad enn tidligere.

Overgangen til ny tilsynsmetodikk innebærer at tilsynets pålegg i større grad enn tidligere krever at virksomhetene må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått, og gjennomføre tiltak for å forhindre gjentakelser. I tillegg må virksomheten korrigere de konkrete avvikene som er angitt.

2 Metodikk

I det følgende vil inspektørenes observasjoner under stedlig tilsyn presenteres som *tilsynsbevis*. De observasjonene som vurderes å dokumentere at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt, presenteres som *avvik*. Avvikene knyttes mot en rettslig hjemmel. På bakgrunn av dette formulerer tilsynet utkast til *pålegg* som beskriver hva virksomheten må gjøre for å lukke avviket.

Tilsynet understreker at mulige pålegg som presenteres i punkt 3 nedenfor, ikke er vedtatt før virksomheten mottar endelig tilsynsrapport med vedtak om pålegg og orientering om klageadgang.

3 Pålegg

Avvik 1:

Virksomheten har ikke beskrevet tilstrekkelige rutiner for hvilket vedlikehold som utføres og hvordan dette dokumenteres.

Hjemmel:

Forskrift om fornøyelsesinnretning § 2-1 og §3-6.

Tilsynsbevis:

- Det mangler logg for utskifting av slitasjedeler som bremsewire. Skiftes etter 1000 turer.
- Rutiner for planlagt vedlikehold kunne ikke fremlegges.

Pålegg:

Virksomheten må utarbeide rutiner for vedlikehold som sikrer at utført vedlikehold er dokumentert.

Virksomheten skal sende kopi av rutiner til Statens jernbanetilsyn innen 01.07.2018.

4 Andre forhold

Virksomheten hadde ved tidspunkt for stedlig tilsyn fått tillatelse for bruk av nye løpekatter med brems. Disse hadde blitt brukt gjennom sesongen 2017. På tidspunkt for stedlig tilsyn hadde virksomheten byttet tilbake til det forrige systemet. Dette ble det informert om i e-post datert 28.07.2017 hvor det opplyses om at det vil sendes inn ny melding når det igjen byttes over til nytt system. En slik melding har vi ikke fått og virksomheten må sende inn dokumentasjon på det nye systemet i god tid før det tas i bruk. Statens jernbanetilsyn vil på bakgrunn av innsendt dokumentasjon avgjøre om det må søkes om ny driftstillatelse i henhold til forskriftens §2-2.

Virksomheten skal bytte til nytt bremsesystem der bremsemekanismen er plassert i nye trinser/løpekatter i henhold til fire forskjellige vektclasser. Dette gjør at zip-line kan benyttes uten aktiv bremsing av hoppmester med skivebremse og egen bremse wire som i dag. Dette systemet vil øke antall brukere per time da benyttet trinse/løpekatt ikke må trekkes tilbake til startpunkt før neste bruker kan kobles på zip-linen.

5 Veiledning om nytt regelverk

Ny tivoliforskrift / taubaneforskrift inneholder krav til sikkerhetsstyringssystem. Forskriften fastsetter minstekrav til innholdet i virksomhetens sikkerhetsstyringssystem, jf. § 2-10 i ny tivoliforskrift.

Under tilsynet ble det avdekket at virksomheten ikke har tilstrekkelige rutiner for å oppfylle kravene i ny tivoliforskrift. Følgende tre krav ble påpekt under tilsynet:

- Rutiner for registrering og oppfølging av ulykke, alvorlig hendelse og hendelse er ikke tilfredsstillende. Rutinene må også omfatte umiddelbare tiltak for å redusere virkningen av ulykken, den alvorlige hendelsen eller hendelsen, samt undersøke årsak og fastsette tiltak for å hindre gjentagelse.

Tilsynsbevis:

- Rutine for oppfølging av ulykker, alvorlige hendelser og hendelser mangler.

- Bestemmelser om hvordan sikkerhetsmessig risiko forbundet med driften av virksomheten skal identifiseres og følges opp.
- Krav til kompetanse for personell som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten, herunder krav til kompetanse om førstehjelp og redning.

Tilsynsbevis:

- Logg over redningsøvelser med evaluering og oppfølging kunne ikke fremlegges.

Merknad:

Kollensvevet har rutiner for redning og evakuering i internkontrollsystemet, men mangler de delene som går på planlegging og evaluering omtalt i krav til sikkerhetsstyringssystemet. Da det er ett års

overgangsperiode for innføring av fullstendig sikkerhetsstyringssystemet resulterer ikke dette avviket i pålegg.

Etter § 6-3 i tivoliforskriften må kravet til sikkerhetsstyringssystem i tivoliforskriften § 2-9 og § 2-10 være oppfylt innen ett år fra forskriftens ikrafttredelse. Forskriften trådte i kraft 1. juli 2017.

Ønsker dere å gi en uttalelse til utkastet til tilsynsrapport, kan det gjøres via dette skjemaet: https://e-skjema.no/sjt_sd/skjema/SJT100/?lang=undefined

Rapportdato: 11.06.2018

Erik Ø. Reiersøl-Joinsen
Direktør

Espen Heiszter
Tilsynsleder

***Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten
signaturer***