

Den Norske Turistforening Oslo og omegn

TILSYNSRAPPORT NR. 13/777-16, avvik lukket

2017

Innhold

1	Innledning	2
2	Metodikk	2
3	Veiledning om nytt regelverk	4

Dato for tilsyn: 30.08.2017

Sted: Sæteren Gård, Bærum

Tilstede: Gorm Nordland, aktivitetsansvarlig Sæteren gård
Geir Martin Jensen, tilsynsleder
Espen Heiszter, medrevisor

1 Innledning

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn på DNT Oslo og omegn Sæteren gård den 30. august 2017. Tema for tilsynet var:

- Drift og vedlikehold
- Opplæring og instruksjoner
- Redning og evakuering
- Rapportering av hendelser
- Gjennomgang av pålegg og hendelser

Det ble tatt stikkprøver av innretning 2239 Glidebane bygget og godkjent første gang i 2013 etter Forskrift om fornøyelses innretninger, FOR-2017-06-21-907 tilknyttet de utvalgte tema. Tilsynet ble gjennomført i henhold til forskrift om fornøyelsesinnretninger FOR-2017-06-21-907.

Siden tilsynet var tematisk avgrenset, og basert på stikkprøver, kan det være mangler som ikke er avdekket.

Statens jernbanetilsyn har lagt om til ny tilsynsmetodikk hvor fokus i større grad enn tidligere rettes mot virksomheten fremfor det enkelte anlegget, og virksomhetens sikkerhetsstyringssystem (internkontrollsystem) blir vektlagt i større grad enn tidligere.

Overgangen til ny tilsynsmetodikk innebærer at tilsynets pålegg i større grad enn tidligere krever at virksomhetene må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått, og gjennomføre tiltak for å forhindre gjentakelser. I tillegg må virksomheten korrigere de konkrete avvikene som er angitt.

2 Metodikk

I det følgende vil inspektørenes observasjoner under stedlig tilsyn presenteres som tilsynsbevis. De observasjonene som vurderes å dokumentere at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt, presenteres som avvik. Avvikene knyttes mot en rettslig hjemmel. På bakgrunn av dette formulerer tilsynet pålegg som beskriver hva virksomheten må gjøre for å lukke avviket.

3 Avvik

Avvik 1:

Virksomheten har ikke dokumentert utført vedlikehold.

Hjemmel:

Forskrift om fornøyelsesinnretning § 2-1 og §3-6.

Tilsynsbevis:

- Det mangler rapporter på utført vedlikehold etter årlig kontroll.

Virksomhetens kommentar:

Det er sendt inn sjekkliste for årlig kontroll av zipline på Sæteren gård.

Vurdering:

Innsendt sjekkliste dekker pålegget gitt i utkast til tilsynsrapport om at det må utarbeides rutiner for vedlikehold som sikrer at utført vedlikehold er dokumentert.

Avviket anses som lukket.

Avvik 2:

Virksomheten har ikke dokumentert gjennomført vurdering av trær benyttet til innfesting og bardunering av zip-line.

Hjemmel:

Forskrift om fornøyelsesinnretning § 3-6.

Tilsynsbevis:

- Det mangler rapport etter utført vurdering av trær/ arborist-rapport.

Virksomhetens kommentar:

Det er sendt inn instruks for vurdering av trær som inkluderer følgende:

Instruks for vurdering av trær

Beskrivelse

Trærne som er brukt som standplasstrær og som feste av barduner til zipline skal vurderes hvert år før oppstart av sesongen. Vurderingen skal utføres av en person med relevant kunnskap og erfaring, for eksempel forstkandidat, arborist, trepleier eller annet. Det skal gjøres en vurdering av tilstanden på treet gjennom visuell vurdering av parametere som årsskuddlengde, nålefarge, grensetting siste to år, bark og stammeform i nedre del av stammen. I tilfeller skal det tas boreprøver i brysthøyde eller lavere.

Kvittering for utført tilsyn

Dato	Utført kontroll	Merknader	Utført av
1.4.17	Ok		Jan Kenneth Gussiås
19.4.18	ok		Jan Kenneth Gussiås

Vurdering:

Vi anser avviket som lukket da det oppfyller kravet gitt i forskriften.

Merknad:

Informasjon om innholdet i en arborist rapport er beskrevet i standard NS-EN 15567-1:2015; Sport- og fritidsutstyr, Klatreparker Del:1 Krav til konstruksjon og sikkerhet, appendiks A.

I henhold til standarden er det minimumskrav om at hvert tre skal identifiseres og beskrives med blant annet diameter på stamme ved gitt høyde (1,3 til 1,5 meter) samt type tre. Vi anbefaler virksomheten vurdere å ta inn disse opplysningene i sin instruks.

Krav til årlig bruk av uavhengig inspeksjonsorgan jfr. §2-13 i forskriften setter krav til teknisk kontroll inkludert arborist rapport i henhold til relevant standard NS-EN 15567-1:2015. Denne ordningen trer i kraft 01.07.2019 etter en overgangsperiode på to år fra forskriften trådte i kraft.

4 Veiledning om nytt regelverk

Ny tivoliforskrift inneholder krav til sikkerhetsstyringssystem. Forskriften fastsetter minstekrav til innholdet i virksomhetens sikkerhetsstyringssystem, jf. § 2-10 i ny tivoliforskrift.

Under tilsynet ble det avdekket at virksomheten ikke har tilstrekkelige rutiner for å oppfylle kravene i ny tivoliforskrift. Følgende krav ble påpekt under tilsynet:

- Rutiner for registrering og oppfølging av ulykke, alvorlig hendelse og hendelse er ikke tilfredsstillende. Rutinene må også omfatte umiddelbare tiltak for å redusere virkningen av ulykken, den alvorlige hendelsen eller hendelsen, samt undersøke årsak og fastsette tiltak for å hindre gjentakelse.

Tilsynsbevis:

- Det mangler rutine for oppfølging av ulykker, alvorlige hendelser og hendelser i forhold til ny forskrift.
- Bestemmelser om hvordan sikkerhetsmessig risiko forbundet med driften av virksomheten skal identifiseres og følges opp.

Etter § 6-3 i tivoliforskriften må kravet til sikkerhetsstyringssystem i tivoliforskriften § 2-9 og § 2-10 være oppfylt innen ett år fra forskriftens ikrafttredelse. Forskriften trådte i kraft 1. juli 2017.

Rapportdato: 29.06.2018

Erik Ø. Reiersøl-Johnsen

Direktør

Geir Martin Jensen

Tilsynsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur