

Idrettslaget Jardar

TILSYNSRAPPORT NR. 15/141-8

2018

Innhold

1	Innledning	2
2	Metodikk	2
3	Vurderinger	2
4	Andre forhold	2
5	Veiledning om nytt regelverk	2

Dato for tilsyn: 09.03.2017

Sted: Svein Otto Solberg, driftsleder Idrettslaget Jardar

Tilstede: Geir Martin Jensen, tilsynsleder SJT

1 Innledning

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn på Idrettslaget Jardar på Slependen den 09.03.17. Tema for tilsynet var:

- Internkontrollsystem,
- Krav til av- og påstigning,
- Vedlikehold

Det ble tatt stikkprøver av anlegg 1.02.060, tilknyttet de utvalgte tema.

Siden tilsynet var tematisk avgrenset, og basert på stikkprøver, kan det være mangler som ikke er avdekket.

Statens jernbanetilsyn har lagt om til ny tilsynsmetodikk hvor fokus i større grad enn tidligere rettes mot virksomheten fremfor det enkelte anlegget, og virksomhetens sikkerhetsstyringssystem (internkontrollsystem) blir vektlagt i større grad enn tidligere.

Overgangen til ny tilsynsmetodikk innebærer at tilsynets pålegg i større grad enn tidligere krever at virksomhetene må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått, og gjennomføre tiltak for å forhindre gjentakelser. I tillegg må virksomheten korrigere de konkrete avvikene som er angitt.

2 Metodikk

Etter ny tilsynsmetodikk vil inspektørenes observasjoner under stedlig tilsyn presenteres som tilsynsbevis. De observasjonene som vurderes å dokumentere at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt, presenteres som avvik. Avvikene knyttes mot en rettslig hjemmel. På bakgrunn av dette formulerer tilsynet pålegg som beskriver hva virksomheten må gjøre for å lukke avviket.

3 Vurderinger

Det ble ikke funnet avvik ved tilsynet.

4 Andre forhold

Prosedyrer og instruksjoner var godt dekket i internkontroll systemet. Oversiktlig skitau i liten hoppbakke med maks 2 i tauet samtidig. 3 stopp knapper. Driftsleder informerte om at han skulle forbedre inngjerding i forhold til skileik på venstre side om den ble åpnet og det ble flere i anlegget samtidig. Det benyttes ikke medbringere på skitauet.

5 Veiledning om nytt regelverk

Ny tivoliforskrift / taubaneforskrift inneholder krav til sikkerhetsstyringssystem. Forskriften fastsetter minstekrav til innholdet i virksomhetens sikkerhetsstyringssystem, jf. § 2-11 i ny taubaneforskrift.

Under tilsynet ble det avdekket at virksomheten ikke har tilstrekkelige rutiner for å oppfylle kravene i ny tivoliforskrift. Følgende krav ble påpekt under tilsynet:

- Rutiner for registrering og oppfølging av ulykke, alvorlig hendelse og hendelse er ikke tilfredsstillende. Rutinene må også omfatte umiddelbare tiltak for å redusere virkningen av ulykken,

den alvorlige hendelsen eller hendelsen, samt undersøke årsak og fastsette tiltak for å hindre gjentagelse.

- Bestemmelser om hvordan sikkerhetsmessig risiko forbundet med driften av virksomheten skal identifiseres og følges opp.

Etter § 19-5 i taubaneforskriften må kravet til sikkerhetsstyringssystem i taubaneforskriften § 2-10 og 2-11 være oppfylt innen ett år fra forskriftens ikrafttredelse. Forskriften trådte i kraft 1. juli 2017.

Rapportdato: 11.06.2018

Erik Ø. Reiersøl-Johnsen

Direktør

Geir Martin Jensen

Tilsynsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur