

Drammen Skisenter AS

TILSYNSRAPPORT NR. 15/789-19 med pålegg

2017

Innhold

1	Innledning	2
2	Metodikk	2
3	Pålegg	Feil! Bokmerke er ikke definert.
4	Veiledning om nytt regelverk	3

Dato for tilsyn: 28.08.2017

Sted: Drammen Skisenter

Tilstede: Jonas Andresen (Driftsleder), Jan Bøen (Tilsynsleder) og Ronny Løvstad (Medrevisor)

1 Innledning

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn på Klatrepark i Drammen Skisenter 28.08.2017
Tema for tilsynet var:

- Teknisk dokumentasjon
- Uhellsrapportering
- Drifts- og vedlikeholdsrutiner
- Organisering, bemanning og opplæring

Det ble tatt stikkprøver av klatreparken med innretningsnummer 2339 i henhold til Forskrift om fornøyelsesinnretninger, tilknyttet de utvalgte tema.

Siden tilsynet var tematisk avgrenset, og basert på stikkprøver, kan det være mangler som ikke er avdekket. Statens jernbanetilsyn har lagt om til ny tilsynsmetodikk hvor fokus i større grad enn tidligere rettes mot virksomheten fremfor det enkelte anlegget, og virksomhetens sikkerhetsstyringssystem (internkontrollsystem) blir vektlagt i større grad enn tidligere.

Overgangen til ny tilsynsmetodikk innebærer at tilsynets pålegg i større grad enn tidligere krever at virksomhetene må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått, og gjennomføre tiltak for å forhindre gjentakelser. I tillegg må virksomheten korrigere de konkrete avvikene som er angitt.

2 Metodikk

I det følgende vil inspektørens observasjoner under stedlig tilsyn presenteres som tilsynsbevis. De observasjonene som vurderes å dokumentere at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt, presenteres som avvik. Avvikene knyttes mot en rettslig hjemmel. På bakgrunn av dette formulerer tilsynet pålegg som beskriver hva virksomheten må gjøre for å lukke avviket.

Tilsynsbevis og avvik kan hjemles i relevant standard som innretningen er samsvarserklært med.

Virksomhetens kommentarer til mottatt rapportutkast med varsel om pålegg er inntatt og vurdert fortløpende i tilknytning til de enkelte avvikene.

3 Pålegg

Avvik 1:

Sertifikat for 12 mm tau ikke fremlagt

Hjemmel:

NS-EN 15567, punkt 8.2 a)

Tilsynsbevis:

Etterspurt tausertifikat for 12 mm tau ble ikke fremlagt

Virksomhetens kommentar:

Tausertifikat er innsendt til Statens jernbanetilsyn 05.02.2018

Vurdering:

Innsendt dokumentasjon svarer ut avviket.

Pålegg:

Pålegg ikke gitt

Avvik 2:

Rapport etter siste arboristvurdering ikke fremlagt.

Hjemmel:

Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 3-6 om vedlikehold, 5. ledd, og NS-EN 15567-1, punkt 7.2 c)

Tilsynsbevis:

Årlig arboristvurdering ble ikke fremlagt.

Virksomhetens kommentar:

Ingen

Vurdering:

I utkast til tilsynsrapport er frist for dette satt til 1. mai 2018

Pålegg:

Kopi av arboristrapport skal innsendes til Statens jernbanetilsyn innen **1. mai 2018**

4 Veiledning om nytt regelverk

Ny tivoliforskrift inneholder krav til sikkerhetsstyringssystem. Forskriften fastsetter minstekrav til innholdet i virksomhetens sikkerhetsstyringssystem, jf. § 2-10 i ny forskrift.

Under tilsynet ble det avdekket at virksomheten ikke har tilstrekkelige rutiner for å oppfylle kravene i ny tivoliforskrift. Følgende tre krav ble påpekt under tilsynet:

- Rutiner for registrering og oppfølging av ulykke, alvorlig hendelse og hendelse er ikke tilfredsstillende. Rutinene må også omfatte umiddelbare tiltak for å redusere virkningen av ulykken, den alvorlige hendelsen eller hendelsen, samt undersøke årsak og fastsette tiltak for å hindre gjentakelse.
- Bestemmelser om hvordan sikkerhetsmessig risiko forbundet med driften av virksomheten skal identifiseres og følges opp.
- Krav til kompetanse for personell som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten, herunder krav til kompetanse om førstehjelp og redning.

Etter § 6-3 i tivoliforskriften må kravet til sikkerhetsstyringssystem i § 2-9 og § 2-10 være oppfylt innen 1. juli 2018.

Rapportdato: 07.03.2018

Bjørnar Monsø

Jan Bøen

Avdelingsdirektør, taubane og
fornøyelsesinnretning

Tilsynsleder

***Dokumentet er elektronisk godkjent og
sendes uten signatur***