

# Høyt og Lavt Kristiansand AS

## TILSYNSRAPPORT NR. 16/1242-5 med pålegg

2017

### Innhold

<b>1</b>	<b>Innledning .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Metodikk .....</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Pålegg .....</b>	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>Andre forhold .....</b>	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>Veiledning om nytt regelverk .....</b>	<b>3</b>

Dato for tilsyn: 01.09.2017

Sted: Kristiansand

Tilstede: Knut Johnsen (daglig leder og driftsleder), Karoline Kaasa Dahl (salgs- og markedsansvarlig), Eskil Lorås (SJT), Trond Østerås (tilsynsleder, SJT)

# 1 Innledning

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn på Høyt og Lavt Kristiansand AS den 1. september 2017. Tema for tilsynet var:

- Gjennomgang av styringsdokumenter
  - Håndtering av sikkerhetsmessig risiko
  - Drift og vedlikehold
  - Opplæring av ansatte
  - Instruksjer
  - Redning/evakuering
  - Rutiner for UH- rapportering
- Oppfølging av inspeksjonsrapport

Det ble tatt stikkprøver av innretningene 2368 (høydepark) og 2374 (zipline), tilknyttet de utvalgte tema. Begge innretningene er bygd etter NS-EN15567-1.

Siden tilsynet var tematisk avgrenset, og basert på stikkprøver, kan det være mangler som ikke er avdekket.

Statens jernbanetilsyn har lagt om til ny tilsynsmetodikk hvor fokus i større grad enn tidligere rettes mot virksomheten fremfor det enkelte anlegget, og virksomhetens sikkerhetsstyringssystem (internkontrollsystem) blir vektlagt i større grad enn tidligere.

Overgangen til ny tilsynsmetodikk innebærer at tilsynets pålegg i større grad enn tidligere krever at virksomhetene må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått, og gjennomføre tiltak for å forhindre gjentakelser. I tillegg må virksomheten korrigere de konkrete avvikene som er angitt.

## 2 Metodikk

I det følgende vil inspektørens observasjoner under stedlig tilsyn presenteres som tilsynsbevis. De observasjonene som vurderes å dokumentere at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt, presenteres som avvik. Avvikene knyttes mot en rettslig hjemmel. På bakgrunn av dette formulerer tilsynet pålegg som beskriver hva virksomheten må gjøre for å lukke avviket.

(Virksomhetens kommentarer til mottatt rapportutkast med varsel om pålegg er inntatt og vurdert fortløpende i tilknytning til de enkelte avvikene.) Eventuelt varsel om mulig sanksjon for å oversitte frist for gjennomføring av tiltak, er knyttet til de enkelte avvikene.

## 3 Pålegg

### Avvik 1:

Dokumentasjon som tydelig identifiserer den enkelte innretning er ikke oppdatert.

#### Hjemmel:

Forskrift om fornøyelsesinnretninger, § 2-1.

#### Tilsynsbevis:

- Oppdaterte tegninger og beskrivelser som tydelig identifiserer løyper, elementer og ziplines av klatrepark mangler.

#### Pålegg:

Virksomheten skal oppdatere tegninger og beskrivelser som tydelig identifiserer løyper, elementer i løypene, og ziplinene i parken.

Virksomheten skal sende oppdaterte tegninger og beskrivelser til Statens jernbanetilsyn innen **en -1- måned** fra brevets dato.

## **4 Andre forhold**

Virksomheten har utarbeidet en god mal for arboristrapport. Men virksomheten må sørge for at all dokumentasjon, herunder arboristrapport, fra kontroll og vedlikehold er lesbar.

Vi gjør oppmerksom på at forskrift om fornøyelsesinnretninger (som trådte i kraft 01.07.2017), §2-2, krever at det ved endringer av fornøyelsesinnretninger skal sendes skriftlig melding til Statens jernbanetilsyn, som skal vurdere om endringen er av en slik art at det er nødvendig å søke om ny driftstillatelse.

## **5 Veiledning om nytt regelverk**

Ny forskrift om fornøyelsesinnretninger inneholder krav til sikkerhetsstyringssystem. Forskriften fastsetter minstekrav til innholdet i virksomhetens sikkerhetsstyringssystem, jf. § 2-10.

Under tilsynet ble det avdekket at virksomheten ikke har tilstrekkelige rutiner for å oppfylle kravene i ny tivoliforskrift. Følgende forhold ble påpekt under tilsynet:

- Plan for opplæring av nye instruktører er ikke fullstendig i forhold til dagens praksis.
- Varslingsliste har feil rapporteringsfrist til SJT i hht. nytt regelverk.
- I detaljert beskrivelse av redningsplaner kom det fram at klatreparkansvarlig kan benytte andre redningsmetoder enn det som er beskrevet i planene.
- Ansvar og myndighet til driftsansvarlig er mangelfull, for eksempel når det gjelder driftsansvarliges myndighet.

Etter § 6-3 i forskrift om fornøyelsesinnretninger må kravet til sikkerhetsstyringssystem i forskrift om fornøyelsesinnretninger § 2-9 og § 2-10 være oppfylt innen ett år fra forskriftens ikrafttredelse. Forskriften trådte i kraft 1. juli 2017.

Rapportdato: 14.11.2017

Bjørnar Monsø  
Avdelingsdirektør, taubane og  
fornøyelsesinnretning

Trond Østerås  
Tilsynsleder

***Dokumentet er elektronisk godkjent og  
sendes uten signatur***

