

## Oslo Klatrepark AS

# TILSYNSRAPPORT NR. 16/786-15 med pålegg

2017

### Innhold

<b>1</b>	<b>Innledning .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Metodikk .....</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Pålegg .....</b>	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>Andre forhold .....</b>	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>Veiledning om nytt regelverk .....</b>	<b>4</b>

Dato for tilsyn: 26.09.2017

Sted: Oslo klatrepark i Trondheimsveien 644

Tilstede: Frode Corneliussen, daglig leder/ driftsleder

Kuno Lundkvist, medrevisor

Geir Martin Jensen, tilsynsleder

# 1 Innledning

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn på Oslo Klatrepark 26. september 2017. Tema for tilsynet var:

- Veiledning om nytt regelverk
- Drift og vedlikehold
- Opplæring av ansatte
- Instruks
- Redning/evakuering
- Rutiner for rapportering av hendelser
- Gjennomgang av pålegg og hendelser

Det ble tatt stikkprøver av innretning 2351 Oslo Klatrepark tilknyttet de utvalgte tema. Innretningen er godkjent etter forskrift om fornøyelsesinnretning i tivoli og fornøyelsesparker, FOR 2011-12-20 nr. 1496, og tivoliforskriften, FOR 1992-05-15 nr. 339 og tivoliloven LOV 1991-06-07 nr. 24.

Tilsynet ble gjennomført ihht. Forskrift om fornøyelsesinnretninger FOR-2017-06-21-907 og Lov om fornøyelsesinnretninger [tivoliloven] LOV-2017-05-22-30.

Siden tilsynet var tematisk avgrenset, og basert på stikkprøver, kan det være mangler som ikke er avdekket.

Statens jernbanetilsyn har lagt om til ny tilsynsmetodikk hvor fokus i større grad enn tidligere rettes mot virksomheten fremfor den enkelte innretningen, og virksomhetens sikkerhetsstyringssystem (internkontrollsystem) blir vektlagt i større grad enn tidligere.

Overgangen til ny tilsynsmetodikk innebærer at tilsynets pålegg i større grad enn tidligere krever at virksomhetene må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått, og gjennomføre tiltak for å forhindre gjentakelser. I tillegg må virksomheten korrigere de konkrete avvikene som er angitt.

## 2 Metodikk

I det følgende vil inspektørens observasjoner under stedlig tilsyn presenteres som tilsynsbevis. De observasjonene som vurderes å dokumentere at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt, presenteres som avvik. Avvikene knyttes mot en rettslig hjemmel. På bakgrunn av dette formulerer tilsynet pålegg som beskriver hva virksomheten må gjøre for å lukke avviket.

## 3 Pålegg

### Avvik 1:

Virksomheten rapporterer ikke alle rapporteringspliktige hendelser.

#### Hjemmel:

Forskrift om fornøyelsesinnretning § 2-6.

#### Tilsynsbevis:

- Prosedyre for uhellsrapportering, kalt prosedyre for skader, mangler beskrivelse av oppfølging med mulige tiltak og når det skal rapporteres.
- Hendelse med gjest som ble hengende en meter under plattform vil meldes inn i Synergi.

#### Merknad:

Virksomheten opplyser om at de registrerer i stor grad hendelser og avvik, men har ikke klargjort internt hva som er å anse som rapporteringspliktige hendelser og hva som er forhold som er å anse som avvik som behandles internt uten å måtte rapporteres. Det ble veiledet i hva som skal rapporteres i forhold til ulykker og hendelser som beskrevet i ny forskrift og hvordan dette gjøres i det nettbaserte Synergi systemet.

#### Pålegg:

*Virksomheten må etablere rutiner for registrering av ulykke, alvorlig hendelse og hendelse og sikre at slike hendelser/ulykker blir rapportert til SJT.*

*Virksomheten må videre gjennomgå sine interne avvik- og hendelsesregistreringer fra inneværende og forrige sesong og rapportere de eventuelle rapporteringspliktige hendelser som ikke tidligere er rapportert til tilsynet.*

*Virksomheten må sende inn dokumentasjon på at pålegget er etterkommet til Statens jernbanetilsyn innen seks -6- uker etter påleggets dato.*

#### **Avvik 2:**

Det er ikke sendt inn skriftlig melding til SJT om endringer i klatreparken.

#### Hjemmel:

Forskrift om fornøyelsesinnretning §2-2

#### Tilsynsbevis:

- Det er bygget nye opplæringsløyper som skal meldes inn til SJT.
- Elementer i klatreløyper som er endret vil bli meldt inn til SJT som endringer.

#### Pålegg:

*Virksomheten må sende inn dokumentasjon på utførte endringer som beskrevet i tilsynsbevisene over til Statens jernbanetilsyn innen seks -6- uker etter påleggets dato.*

## **4 Andre forhold**

Under tilsynet ble det notert følgende tilsynsbevis som ikke er vurdert som avvik i forhold til forskrift:

- Erfaring fra drift av parken gjør at skilt skal revideres.
- Prosedyre for redning vil bli revidert.

Begge tilsynsbevis er relatert til sikkerhetsstyringsystem som er omtalt i kapittel 5 under.

- Hendelse med gjest som ble hengende en meter under plattform vil meldes inn i Synergi.

Det er meldt inn to hendelser fra virksomheten i Synergi.

## 5 Veiledning om nytt regelverk

Ny tivoliforskrift / taubaneforskrift inneholder krav til sikkerhetsstyringssystem. Forskriften fastsetter minstekrav til innholdet i virksomhetens sikkerhetsstyringssystem, jf. § 2-10 i ny tivoliforskrift.

Under tilsynet ble det avdekket at virksomheten ikke har tilstrekkelige rutiner for å oppfylle kravene i ny tivoliforskrift. Følgende krav ble påpekt under tilsynet:

- Rutiner for registrering og oppfølging av ulykke, alvorlig hendelse og hendelse må også omfatte umiddelbare tiltak for å redusere virkningen av ulykken, den alvorlige hendelsen eller hendelsen, samt undersøke årsak og fastsette tiltak for å hindre gjentagelse.
- Bestemmelser om hvordan sikkerhetsmessig risiko forbundet med driften av virksomheten skal identifiseres og følges opp.
- Det mangler rapportering på nødvendig kontroll med at innretningen er i driftssikker tilstand og at alle sikkerhetsfunksjoner virker som de skal før innretningen tas i bruk av publikum.

Etter § 6-3 i tivoliforskriften må kravet til sikkerhetsstyringssystem i tivoliforskriften § 2-9 og § 2-10 være oppfylt innen ett år fra forskriftens ikrafttredelse. Forskriften trådte i kraft 1. juli 2017.

Rapportdato: 15.12.2017

Bjørnar Monsø

Avdelingsdirektør, taubane og  
fornøyelsesinnretning

***Dokumentet er elektronisk godkjent og  
sendes uten signatur***

Geir Martin Jensen

Tilsynsleder