

Peter Bergströms Tivoli AB

TILSYNSRAPPORT NR. 19/1508-11 med pålegg

2019

Innhold

1	Om tilsynet	1
2	Avvik og pålegg	1
3	Andre forhold	2

Dato for tilsyn: 22.08.2019

Sted: Gruehallen, Kirkenær

Tilstede: Peter Bergström (driftsleder), Magnus Lantz (driftsleder), Ewa Kostacinska (kontorleder), Trond Østerås (medrevisor) og Katherine Hui (observatør), Bjørnar Monsø (revisjonsleder)

Her er endelig tilsynsrapport.

Tilsynsrapporten inneholder 1 vedtak om pålegg og 1 observasjoner. Virksomhetens har 29.01.2020 gitt tilbakemelding om at de påviste manglene vil bli utbedret. I pålegg nedenfor går det fram hvilken frist som gjelder

1 Om tilsynet

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn hos Peter Bergströms tivoli AS under deres engasjement på Kirkenær den 22.08.2019. Vi beklager sen utsendelse av tilsynsrapport.

Tema for tilsynet var å undersøke virksomhetens oppfyllelse av krav i forskrift for fornøyelsesinnretninger, med særlig fokus på:

- Sikkerhetsstyringssystem, herunder
 - Identifisering av risiko forbundet med driften av virksomheten
 - Kontroll, drift og vedlikehold av innretninger
 - Kompetansekrav for personell med sikkerhetsrelevante oppgaver
 - Fordeling av ansvar og myndighet i organisasjonen
 - Beredskapsplan for nødsituasjoner
 - Rutiner for registrering og oppfølging av ulykke, alvorlig hendelse og hendelse.
- Årlig teknisk kontroll av fornøyelsesinnretning gjennomført av uavhengig inspeksjonsorgan

Det ble tatt stikkprøver av følgende innretning 465 Waltzer, 689 Convoy-Cinema 2000, 952 Crazy Dance, 2241 Bad House, 2321 Eurobungee 1 og 10070 Dumbo, tilknyttet de utvalgte tema.

Siden tilsynet var tematisk avgrenset, og basert på stikkprøver, kan det være mangler som ikke er avdekket. Virksomheten plikter selv å undersøke om eventuelle avvik gjør seg gjeldende for andre innretninger enn den som ble valgt ut til stikkprøver.

Statens jernbanetilsyn har lagt om til ny tilsynsmetodikk hvor fokus i større grad enn tidligere rettes mot virksomheten fremfor den enkelte innretningen, og virksomhetens sikkerhetsstyringssystem (internkontrollsystem) blir vektlagt i større grad enn tidligere.

Overgangen til ny tilsynsmetodikk innebærer at tilsynets pålegg i større grad enn tidligere krever at virksomhetene må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått, og gjennomføre tiltak for å forhindre gjentakelser. I tillegg må virksomheten korrigere de konkrete avvikene som er angitt.

2 Avvik og pålegg

Avvik 1:

Virksomhetens sikkerhetsstyringssystem har mangler.

Hjemmel:

Forskrift om fornøyelsesinnretning § 2-6 og § 2-10 tredje ledd bokstaven b, c, d, e, f og h.

Tilsynsbevis:

- Det mangler dokumenterte vedlikeholdsplaner.
- Det er ikke dokumentert planer for årlig kontroll.
- Kompetansekrav til personell som skal utføre vedlikehold er ikke dokumentert.
- Instruks for driftsleder er ikke dokumentert.
- Fordeling av ansvar og myndighet er mangelfullt dokumentert, herunder instruks for driftspersonell.
- Gjennomført vedlikehold er noe mangelfullt dokumentert.

- Virksomheten mangler dokumentert plan for redningsøvelser, herunder hyppighet og hvem som skal delta.
- Rutiner for rapportering av ulykker og hendelser mangler krav til rapportering til SJT, inkludert tidsfrister.
- Siste rapporterte hendelse/ulykke var i 2015.

Pålegg:

Virksomheten skal innen **01.05.2020**:

- *Sørge for å ha dokumentasjon på vedlikeholdsplaner.*
- *Etablere planer for årlig kontroll.*
- *Dokumentere kompetansekrav for personell som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten*
- *Utarbeide instruks for driftsleder.*
- *Beskrive hvordan ansvar og myndighet er fordelt i virksomhetens organisasjon.*
- *Gjennomgå rutiner for dokumentering av vedlikehold med de ansvarlige i virksomhetens organisasjon.*
- *Etablere planer for redningsøvelser.*
- *Etablere rutine for rapportering av hendelser og ulykker som er i henhold til regelverket, inkludert frister overfor SJT.*

Planer for årlig kontroll, instruks for driftsleder og planer for redningsøvelser sendes SJT innen **01.05.2020**

3 Andre forhold

Observasjon:

Tilsynet anbefalte at virksomheten på en eller annen måte etablerer en form for versjonskontroll av dokumenter for å lettere ha kontroll på riktig utgave.

Tilsynsbevis:

- Dokumenter mangler versjonskontroll

Merknad:

Under tilsynet ble fotavtrykket for 2241 Bad House målt opp til $13,8 \times 5,85 = 80,73 \text{ m}^2$.

Vurdering og konklusjon:

SJT vurderer ut fra oppmålingen at innretningen faller inn under klasse 2 (Medium) i henhold til Gebyrforskriften for fornøyelsesinnretninger (FOR-2017-01-17-41). Innretningen beholder derfor gebyrklasse som angitt i vedtak fra SJT datert 12.12.2018.

Pålegg gitt i denne rapporten har hjemmel i tivoliloven § 15, og kan påklages til Samferdselsdepartementet etter reglene i forvaltningsloven § 28 flg. En eventuell klage stiles til Samferdselsdepartementet, men sendes til Statens jernbanetilsyn. Klagefrist er tre uker fra mottakelse av dette brevet. Det vises for øvrig til retten etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19, til å se sakens dokumenter. Nærmere opplysninger om klagerett ligger på våre nettsider www.sjt.no.

Rapportdato: 25.02.2020

Arild Bruun
Seniorrådgiver, Tilsyn

Bjørnar Monsø

***Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten
signatur***

Tilsynsleder