

Ringsaker kommune

TILSYNSRAPPORT NR. 19/2054-7

2019

Innhold

1	Om tilsynet	3
2	Avvik	3
3	Observasjoner.....	5

Dato for tilsyn: 20.06.2019

Sted: Prøysenhuset, Ringsaker kommune

Tilstede: Marie Beate Rise (Driftsleder), Ronny Angel Løvstad (medrevisor), Ingunn Rognes (observatør), Trond Østerås (medrevisor) og Bjørnar Monsø (tilsynsleder)

Her er endelig tilsynsrapport etter stedlig tilsyn med Prøysenhuset, Ringsaker kommune, den 20.06.2019.

Tilsynsrapporten inneholder ingen vedtak om pålegg og 2 observasjoner. Virksomheten har kommentert utkast til tilsynsrapport. Virksomhetens kommentarer til mottatt rapportutkast med varsel om pålegg er tatt inn her og vurdert fortløpende knyttet til de enkelte avvikene.

Basert på virksomhetens tilbakemelding på utkast til tilsynsrapport, anser vi tilsynet som avsluttet.

1 Om tilsynet

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn hos Ringsaker kommune, Prøysenhuset klatreløype den 20.06.2019. Tema for tilsynet var:

- Sikkerhetsstyringssystem, herunder
 - Identifisering av risiko forbundet med driften av virksomheten
 - Kontroll, drift og vedlikehold av innretninger
 - Kompetansekrav for personell med sikkerhetsrelevante oppgaver
 - Fordeling av ansvar og myndighet i organisasjonen
 - Beredskapsplan for nødsituasjoner
 - Rutiner for registrering og oppfølging av ulykke, alvorlig hendelse og hendelse.
- Årlig teknisk kontroll av fornøyelsesinnretning gjennomført av uavhengig inspeksjonsorgan

Dette tilsynet ble varslet den 03.06.2019. I varselet ble Prøysenhuset, Ringsaker kommune, pålagt å sende inn dokumentasjon knyttet til tilsynets tema. Etterspurt dokumentasjon ble mottatt den 11.06.2019.

Statens jernbanetilsyn (SJT) tok stikkprøver av innretningsnummer 10034 tilknyttet de utvalgte temaene.

Tilsynet var tematisk avgrenset og basert på stikkprøver. Derfor kan det være mangler som ikke er avdekket.

SJT benytter en tilsynsmetodikk som retter seg mot virksomheten fremfor den enkelte innretningen/taubanen. Virksomhetens sikkerhetsstyringssystem (internkontrollsystem) blir vektlagt i stor grad.

Eventuelle pålegg fra SJT krever at virksomheten må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått. Virksomheten må også gjennomføre tiltak for å hindre gjentakelser. Angitte avvik må korrigeres.

Inspektørens funn under tilsynet presenteres i tilsynsrapporten som tilsynsbevis. Tilsynsbevisene benyttes til å underbygge eventuelle avvik, det vil si at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt. Avvikene knyttes mot én eller flere bestemmelser i regelverket. På bakgrunn av dette formulerer SJT utkast til pålegg som beskriver forhold som må rettes. Der funnene ikke viser brudd på regelverket, kan funn betegnes som en observasjon, det vil si et forhold som kan utvikle seg til et avvik hvis det ikke håndteres.

Virksomheten har kommentert utkast til tilsynsrapport. Virksomhetens kommentarer til mottatt rapportutkast med varsel om pålegg er tatt inn her og vurdert fortløpende knyttet til de enkelte avvikene.

2 Avvik

Avvik 1:

Virksomhetens sikkerhetsstyringssystem har mangler

Avvik fra:

Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 2-10, bokstav b, c og h

Tilsynsbevis:

- Deler av sikkerhetsstyringssystemet er ikke tilpasset virksomhetens art og omfang, kan virke noe overdimensjonert

Virksomhetens tilbakemelding:

Sikkerhetssystemet bestod av en generell risikoanalyse og en lokal tilpasset risikoanalyse. Den generelle risikoanalysen er nå erstattet av den tilpassede risikoanalysen som er gjennomført av ansatte for denne klatreløypen.

Tilsynets vurdering:

Tilsynet finner virksomhetens tiltak tilfredsstillende.

- Mangler kompetansekrav for vaktmester

Virksomhetens tilbakemelding:

Kompetansekrav til vaktmester er satt inn. Kompetansekravet er følgende:

- a. gjennomført opplæring om bruk av klatreløypa ihht prosedyre kontroll av klatreløype og utstyr, utfylling av daglig sjekklister
- b. kompetanse for vedlikehold og teknisk gjennomføring av vedlikeholdet
- c. opplæring i visuell sjekk og årskontroll

Tilsynets vurdering:

Tilsynet finner virksomhetens tiltak tilfredsstillende.

- Flere henvisninger til zipliner i dokumentasjonen, selv om det ikke er noen zipline til bruk for publikum

Virksomhetens tilbakemelding:

Henvisningene om zipliner er fjernet fra sikkerhetsinformasjonen for klatreløypa.

Tilsynets vurdering:

Tilsynet finner virksomhetens tiltak tilfredsstillende.

- Prosedyre for kontroll av klatreløype og utstyr mangler henvisning til at funn og avvik skal registreres, f.eks. feil på personlig utstyr og behov for justeringer i klatreløypa

Virksomhetens tilbakemelding:

Henvisning til at funn og avvik på klatreløypa og utstyr skal registreres er ført inn i prosedyren. Prøysenhuset har egen avviksperm som dette noteres i.

Tilsynets vurdering:

Tilsynet finner virksomhetens tiltak tilfredsstillende.

- Dokumentene "Sikkerhet i klatreløypa - Prøysenhuset" og "prosedyre instruksjon klatreløype" har forskjellige krav til barnets alder og høyde

Virksomhetens tilbakemelding:

Høydekravene er justert til 115cm og minimum 6 år i alle prosedyrer.

Tilsynets vurdering:

Tilsynet finner virksomhetens tiltak tilfredsstillende.

- Rutine for oppfølging av hendelser og ulykker mangler krav til rapportering av hendelser til SJT.

Virksomhetens tilbakemelding:

Rutinen er ført inn i sikkerhetsstyringssystemet.

Tilsynet finner tiltakene tilfredsstillende og anser avviket for lukket.

Avvik 2:

Virksomheten benytter driftspersonell under 18 år

Avvik fra:

Forskrift om fornøylesinnretninger § 3-1, 2. ledd og 3-3

Tilsynsbevis:

- Det benyttes driftspersonell under 18 år

Tilbakemelding fra virksomheten:

Virksomheten har søkt om unntak fra krav alderskrav for driftspersonell, 21.06.2019

Tilsynets vurdering:

Søknaden er behandlet, og det er sendt svar i eget brev.

Avvik 3:

Virksomheten fraskriver seg ansvar for skade forårsaket av fornøyelsesinnretningen

Avvik fra:

Lov om fornøyelsesinnretninger § 8, 1. ledd

Tilsynsbevis:

- Egenerklæring inneholder opplysninger om at virksomheten ikke holdes ansvarlig for konsekvenser av brudd på sikkerhetsregler.

Merknad: I følge lovens § 8 er virksomheten ansvarlig for skade uansett skyld

Virksomhetens tilbakemelding:

Egenerklæringen er endret – se vedlagte skjema.

Tilsynets vurdering:

Tilsynet finner endringen tilfredsstillende, og anser avviket som lukket.

Avvik 4:

Det mangler tydelige skilt med kortfattede instruksjoner om hvordan brukerne skal forholde seg i høydeparken.

Avvik fra:

Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 3-7

Tilsynsbevis:

- Instruks for bruk av klatrepark mangler skilt om hva bruker skal gjøre, tilpasset barn i målgruppa

Virksomhetens tilbakemelding:

Det er hengt opp sikkerhetsprosedyrer med informasjon til brukerne ved klatreløypen. Før neste sesongstart, 1. juli 2020, vil det også bli satt opp instruksjoner med bilder og mindre tekst, tilpasset barn.

Tilsynets vurdering:

Tilsynet finner tiltakene tilfredsstillende, og anser avviket som lukket.

3 Observasjoner

Observasjon 1:

Tilsynet påpekte viktigheten av å inkludere forhold ved driften som er av sikkerhetsmessig betydning i regelmessige risikovurderinger

Tilsynsbevis:

- Det ble informert om at sikringssystemet i klatreparken er utfordrende å bruke for de minste barna, uten at dette er tatt med i årets risikovurdering

Virksomhetens tilbakemelding:

Punktet er tatt med i årets risikovurdering. Det vurderes også innkjøp av nye kroker.

Observasjon 2:

Virksomhetens forståelse av hva som er rapporteringspliktige hendelser var ikke i henhold til hvordan § 10 i lov om fornøyelsesinnretninger skal tolkes.

<https://www.sjt.no/fornoyelsesinnretninger/rapportere-uonskede-hendelser/rapportering-av-ulykker-og-hendelser-med-fornoyelsesinnretning/>

Det virker som om deler av sikkerhetsstyringssystemet er levert av klatreparkleverandør, uten å være tilpasset Prøysenhusets drift av høydepark.

Tilsynsbevis:

- Det ble veiledet i rapportering av hendelser og ulykker til SJT, samt tilpassing av sikkerhetsstyringssystemet til virksomhetens art og omfang

Rapportdato: 17.01.2020

Arild Bruun
Seniorrådgiver, Tilsyn

Trond Østerås

*Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten
signatur*

Tilsynsleder