

KROKSTRAND FJELLPARK AS

TILSYNSRAPPORT NR. 22/1251-8 med vedtak om pålegg

2022

Innhold

1	Om tilsynet	2
2	Avvik og vedtak om pålegg	2
3	Observasjoner	5
4	Klagerett.....	5

Dato for digitalt møte: 22. juni 2022

Dato for befaring: 29. juni 2022

Tilstede fra virksomheten: Andre Kristoffersen driftsleder, Jonny Vollan daglig leder

Tilstede fra SJT: Eskil Lorås tilsynsleder, Trond Østerås medrevisor

1 Om tilsynet

Dette tilsynet omfatter innretning 10286 hos Krokstrand Fjellpark AS. Det er gjennomført som et tilsynsmøte via Teams 22. juni 2022 og en stedlig verifikasjon 29. juni 2022. Tilsynet er tematisk avgrenset og knyttet til sikkerhetsstyringssystem og drift av klatrepark. Tilsynet er basert på stikkprøver og derfor kan det være mangler som ikke er avdekket. Vi gjør oppmerksom på at virksomheten har ansvaret for sikkerheten ved innretningen. Virksomheten plikter selv å undersøke om eventuelle avvik gjelder for andre deler av innretningen enn det som ble valgt ut til stikkprøver.

SJT benytter en tilsynsmetodikk som retter seg mot virksomheten fremfor den enkelte innretningen. Eventuelle pålegg fra SJT krever at virksomheten må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått. Virksomheten må også gjennomføre tiltak for å hindre gjentakelser. Avvik funnet under tilsynet må korrigeres.

SJTs funn under tilsynet presenteres i tilsynsrapporten som tilsynsbevis. Tilsynsbevisene benyttes til å underbygge eventuelle avvik, det vil si at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt. Avvikene knyttes mot én eller flere bestemmelser i regelverket. På bakgrunn av dette formulerer SJT utkast til pålegg som beskriver forhold som må rettes.

SJT har ikke mottatt uttalelser på utkast til tilsynsrapport.

2 Avvik og vedtak om pålegg

Avvik 1:

Innretningen er ikke merket med innretningsnummer fra Statens jernbanetilsyn

Hjemmel:

Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 2-2.

Tilsynsbevis:

- Innretningsnummerskilt er ikke montert. Det ble opplyst at de tenker å montere skiltet ved utstyrsutleveringen.

Vedtak om pålegg:

Dere må montere skilt som ble utlevert i forbindelse med driftstillatelsen på et sted som er synlig for brukerne av innretningen. Et bilde som viser hvor skiltet har blitt montert skal oversendes til SJT innen **1. oktober 2022**.

Avvik 2:

Virksomheten har registrert rapporteringspliktige hendelser i 2022 som ikke er meldt inn til SJT.

Hjemmel:

Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 2-6.

Tilsynsbevis:

- Virksomheten har registrert hendelser i internt rapporteringssystem som er rapporteringspliktige, men som ikke er rapportert til SJT

Vedtak om pålegg:

Dere skal så snart som mulig og senest innen **1. oktober 2022** etter-rapportere de rapporteringspliktige hendelsene som dere har registrert i 2022. Dere skal benytte skjemaløsningen som dere finner på <https://skjema.onacos.no/SJT/sd/skjema/SJT182/>.

Avvik 3:

Det er mangler i virksomhetens kontroll- og vedlikeholdsrutiner.

Hjemmel:

Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 2-10 tredje ledd bokstav b).

Tilsynsbevis:

- Virksomheten mangler en dekkende hovedplan for kontroll- og vedlikehold, hvor f.eks. årlig kontroll av rodeostopp og kontroll før sesongstart inngår.

Vedtak om pålegg:

Dere må etablere en kontroll- og vedlikeholdsrutine som ivaretar at nødvendige kontroller og vedlikehold blir utført i henhold til leverandørenes beskrivelse innen **1. oktober 2022**. Dere skal sende en bekreftelse til SJT på at rutinen er etablert innen samme dato. Det er ikke nødvendig å sende inn selve rutinen.

Avvik 4:

Det er mangler i virksomhetens bestemmelser for hvordan sikkerhetsmessig risiko forbundet med driften skal identifiseres og følges opp.

Hjemmel:

Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 2-10 tredje ledd bokstav a).

Tilsynsbevis:

- Virksomheten mangler en dokumentert rutine for identifisering og oppfølging av risiko.

SJT's vurdering:

Virksomheten har gjennomført risikovurderinger i forbindelse med etablering av parken, og ved ombygging, men det er ikke beskrevet hvordan disse skal følges opp. Forutsetninger og risikobildet kan endre seg over tid. Bestemmelsene må derfor angi hvordan risikovurderinger gjennomgås regelmessig for å undersøke om endringene vil kreve at risikovurderingene oppdateres. I tillegg må bestemmelsene sikre at det er tildelt ansvar for oppfølging og at det iverksettes tiltak, inkludert midlertidige tiltak inntil endelig tiltak er på plass.

Vedtak om pålegg:

Dere må etablere bestemmelser for hvordan sikkerhetsmessig risiko forbundet med driften skal identifiseres og følges opp. Rutinen må etableres innen **1. oktober 2022**. Dere skal sende en bekreftelse til SJT at bestemmelsen er etablert innen samme dato. Det er ikke nødvendig å sende inn selve bestemmelsen.

Avvik 5:

Beredskapsplanen til virksomheten er mangelfull.

Hjemmel:

Forskrift om fornøyelsesinnretninger §§ 2-1 og 2-10 tredje ledd bokstav c og f.

Tilsynsbevis:

- Førstehjelpsutstyret består av vanlig utstyr til behandling av sår- og småskader og ullpledd for å hindre nedkjøling, men det er ikke utstyr til stabilisering av høyenergiskader¹ og flytting av skadde.
- Virksomheten har datostemplet førstehjelpsutstyr som har gått ut på dato.
- Førstehjelpsopplæring består av standard ABC, men ikke i behandling av høyenergiskader.
- Beredskapsplanen dekker kun alvorlige ulykker.

SJTs vurdering:

Beredskapsplanen skal etableres for de nødsituasjonene som kan oppstå i klatreparken. Det vil være andre nødsituasjoner enn alvorlig ulykke som kan tenkes å oppstå. For eksempel evakuering av parken på grunn av ytre forhold som brann, vær, eller hendelser på E6 som ligger like ved parken.

Beredskapsplanen skal også omfatte førstehjelpsberedskap for de skader som kan forventes å oppstå dersom det skulle skje en ulykke ved drift av innretningen. Klatreparken til Krokstrand Fjellpark AS bringer brukerne opp i høyder over 3 meter og dersom noen faller ned vil det forventes at høyenergiskader kan oppstå. Klatreparken benytter kontinuerlig sikring, noe som reduserer sannsynligheten for at brukerfeil medfører fall, men fall kan også skyldes andre feilhandlinger og utstyrssvikt, slik at det alltid vil være en restrisiko ved denne type aktivitet som må håndteres. Det ble opplyst at det kan ta opptil 45 minutter før ambulanse er på plass. Krokstrand Fjellpark AS må ha utstyr og kompetanse for å ivareta eventuelt skadd person til nødetat er på plass og må dimensjonere sin beredskap ut fra mulig skadeomfang og responstider.

Vedtak om pålegg

Dere må foreta en beredskapsanalyse og oppdatere beredskapsplanen med bakgrunn i analysen. Dere skal sende inn en oppdatert beredskapsplan og en beskrivelse av nødvendig førstehjelpsberedskap (kompetanse og utstyr) som ble fastsatt i beredskapsanalysen, og en handlingsplan for å lukke eventuelle kompetanse- og utstyrsgap som ble avdekket.

Dokumentasjonen skal sendes inn til SJT innen **1. oktober 2022**.

Avvik 6:

Loggføring av redningstrening er ikke datert.

Hjemmel:

Forskrift om fornøylesinnretninger § 2-10 tredje ledd bokstav c.

Tilsynsbevis:

- Loggføring og utsjekk på trening i redning er ikke datert.

SJTs vurdering:

For å kunne dokumentere kompetanse på redning er det nødvendig at redningstrening loggføres og dateres.

Vedtak om pålegg

Dere må datere redningstrening for å dokumentere nødvendig redningskompetanse. Dere skal sende en bekreftelse til SJT på at redningstrening blir loggført med dato og innhold innen **1. oktober 2022**.

¹ Høyenergiskader er en betegnelse på skader som oppstår når kroppen brått bremses ned fra høye hastigheter eller treffes av gjenstander med høy hastighet (Opdahl, Helge; Nordseth, Trond: høyenergiskade i Store medisinske leksikon på snl.no. Hentet 4. juli 2022 fra <https://snl.no/h%C3%B8yenergiskade>).

3 Observasjoner

Ved tilsynet ble det observert praksis som ikke er avvik fra krav i forskrift om fornøyelsesinnretninger, men som øker sannsynligheten for at virksomheten, dersom praksisen fortsetter, kan medføre avvik fra krav i forskrift om fornøyelsesinnretninger.

Observasjon 1:

Virksomheten benytter flere risikoregistre.

Tilsynsbevis:

- Virksomheten har to risikoregistre, ett utarbeidet av leverandøren, og ett utarbeidet av virksomheten selv.

Veiledning:

Det anbefales å samle dette til ett dokument for lettere å holde oversikt over risikoene ved virksomheten og for lettere å oppdatere registeret.

Observasjon 2:

Virksomheten har mer omfattende kontroll i parken enn beskrevet.

Tilsynsbevis:

- Virksomheten har bedre vakthold enn beskrevet i soneplanen.

Veiledning:

Det anbefales at driftsdokumentene gjenspeiler den praksisen som er i parken og at soneplanen oppdateres.

Observasjon 3:

Det benyttes ikke sjekklister for gjennomføring av daglig kontroll.

Tilsynsbevis:

- Det er en beskrivelse av hva daglig kontroll inneholder, og daglig kontroll utkvitteres uten sjekklister.

Veiledning:

Sjekklister reduserer sannsynligheten for at kontrollpunkter blir glemt ved den daglige kontrollen.

4 Klagerett

Pålegg gitt i denne rapporten har hjemmel i tivoliloven § 15, og kan påklages til Samferdselsdepartementet etter reglene i forvaltningsloven § 28 flg. En eventuell klage stiles til Samferdselsdepartementet, men sendes til Statens jernbanetilsyn. Klagefrist er tre uker fra mottakelse av dette brevet. Det vises for øvrig til retten etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19, til å se sakens dokumenter. Nærmere opplysninger om klagerett ligger på våre nettsider www.sjt.no.

Rapportdato: 08.09.2022

Geir-Rune Samstad

Senioringeniør - revisjonsleder, Tilsyn

*Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten
signatur*

Eskil Lorås

Tilsynsleder