

Senja Camping AS

TILSYNSRAPPORT NR. 12/4517-14

2018

Innhold

1	Innledning	2
2	Metodikk	2
3	Pålegg	2
4	Andre forhold	Feil! Bokmerke er ikke definert.
5	Veiledning om nytt regelverk	4

Dato for tilsyn: 11.04.2018

Sted: Senja camping

Tilstede: Harry Olsen, driftsleder

Espen Heiszter, medrevisor SJT

Jan Bøen, tilsynsleder SJT

:

1 Innledning

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn på Senja camping den 11.04.2018. Tema for tilsynet var:

- Sikkerhetsstyringssystem/internkontrollsystem,
- Krav til av- og påstigning,
- Vedlikehold
- Rapportering av hendelser, uhell og ulykker.

Det ble tatt stikkprøver av anlegg 1.18.021 som er godkjent etter dagens regelverk, tilknyttet de utvalgte tema.

Siden tilsynet var tematisk avgrenset, og basert på stikkprøver, kan det være mangler som ikke er avdekket.

Statens jernbanetilsyn har lagt om til ny tilsynsmetodikk hvor fokus i større grad enn tidligere rettes mot virksomheten fremfor den enkelte innretningen, og virksomhetens sikkerhetsstyringssystem (internkontrollsystem) blir vektlagt i større grad enn tidligere.

Overgangen til ny tilsynsmetodikk innebærer at tilsynets pålegg i større grad enn tidligere krever at virksomhetene må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått, og gjennomføre tiltak for å forhindre gjentakelser. I tillegg må virksomheten korrigere de konkrete avvikene som er angitt.

2 Metodikk

I det følgende vil inspektørens observasjoner under stedlig tilsyn presenteres som *tilsynsbevis*. De observasjonene som vurderes å dokumentere at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt, presenteres som *avvik*. Avvikene knyttes mot en rettslig hjemmel. På bakgrunn av dette formulerer tilsynet utkast til *pålegg* som beskriver hva virksomheten må gjøre for å lukke avviket.

3 Pålegg

Avvik 1:

Virksomheten har mangler i sitt vedlikehold av anlegget.

Hjemmel:

Forskrift om taubaner § 3-13 og § 3-14

Tilsynsbevis:

- Nødstoppskilt ved påstigning er uleselig



Kommentar fra Virksomheten:

Nytt skilt er montert ved nødstop. Vedlikehold inngår i vår internkontroll.

Vurdering:

Vurdert tilstrekkelig for lukking av avvik

Pålegg:

Ingen pålegg gitt

Avvik 2:

Virksomheten rapporterer ikke hendelser, uhell og ulykker i henhold til ny forskrift om taubaner.

Hjemmel:

Forskrift om taubaner § 2-7

Tilsynsbevis:

- Virksomheten følger gammel forskrift for rapportering av hendelser og ulykker.

Kommentar fra Virksomheten:

Rapportering av skader inngår i internkontrollsystemet

Vurdering:

Vurdert tilstrekkelig for lukking av avvik

Pålegg:

Ingen pålegg

4 Veiledning om nytt regelverk

Ny taubaneforskrift inneholder krav til sikkerhetsstyringssystem. Forskriften fastsetter minstekrav til innholdet i virksomhetens sikkerhetsstyringssystem, jf. § 2-11 i ny taubaneforskrift.

Under tilsynet ble det avdekket at virksomheten ikke har tilstrekkelige rutiner for å oppfylle kravene i forskrift om taubaner. Følgende krav ble påpekt under tilsynet:

- Bestemmelser om hvordan sikkerhetsmessig risiko forbundet med driften av virksomheten skal identifiseres og følges opp.

Etter § 19-5 i taubaneforskriften må kravet til sikkerhetsstyringssystem i taubaneforskriften § 2-10 og 2-11 være oppfylt innen 01.07.2018.

Rapportdato: 10.09.2018

Erik Ø. Reiersøl-Johnsen
Direktør

Jan Bøen
Tilsynsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur