

Lifjell Vinterland AS

TILSYNSRAPPORT NR. 12/733-18 med pålegg 2018

Innhold

1	Innledning	<u>23</u>
2	Metodikk	<u>23</u>
3	Pålegg	<u>23</u>
4	Andre forhold	<u>45</u>
5	Veiledning om nytt regelverk	<u>45</u>

Dato for tilsyn: 13.03.2018
Sted: Lifjell Vinterland AS
Tilstede: Arild Bruun, tilsynsleder (SJT)
Espen Heiszter, medrevisor (SJT)
Runar Stenstad, driftsleder (Lifjell Skisenter AS)

1 Innledning

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn på Lifjell Skisenter AS den 13. mars 2017. Tema for tilsynet var:

- Sikkerhetsstyringssystem/ internkontrollsystem,
- Krav til av- og påstigning
- Vedlikehold av taubanen
- Varsling ved uhell, hendelser og personskaide

Det ble tatt stikkprøver av anlegg 2.08.051, tilknyttet de utvalgte tema. Anlegget er godkjent etter reglene som gjaldt før 2004.

Siden tilsynet var tematisk avgrenset, og basert på stikkprøver, kan det være mangler som ikke er avdekket.

Statens jernbanetilsyn har lagt om til ny tilsynsmetodikk hvor fokus i større grad enn tidligere rettes mot virksomheten fremfor den enkelte innretningen, og virksomhetens sikkerhetsstyringssystem (internkontrollsystem) blir vektlagt i større grad enn tidligere.

Overgangen til ny tilsynsmetodikk innebærer at tilsynets pålegg i større grad enn tidligere krever at virksomhetene må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått, og gjennomføre tiltak for å forhindre gjentakelser. I tillegg må virksomheten korrigere de konkrete avvikene som er angitt.

2 Metodikk

I det følgende vil inspektørens observasjoner under stedlig tilsyn presenteres som *tilsynsbevis*. De observasjonene som vurderes å dokumentere at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt, presenteres som *avvik*. Avvikene knyttes mot en rettslig hjemmel. På bakgrunn av dette formulerer tilsynet *pålegg* som beskriver hva virksomheten må gjøre for å lukke avviket.

3 Pålegg

Avvik 1:

Virksomheten har mangler ved rutiner og dokumentasjon av vedlikehold.

Hjemmel:

Forskrift om taubaner § 3-13

Tilsynsbevis:

- Ikke alt utført vedlikehold dokumenteres – før/etter sesong føres ikke
- Virksomheten mangler rutiner for vedlikehold av taubanen

Pålegg:

Virksomheten må etablere rutiner for vedlikehold av anlegget og for å dokumentere utført vedlikehold.

*Virksomheten må oversende dokumentasjon av vedlikeholdsrutiner innen **seks – 6 – uker** fra brevets dato.*

Avvik 2:

Det er mangler ved oppfølging av MIP-rapporter

Hjemmel:

Forskrift om taubaner § 3-12, sjette ledd

Tilsynsbevis:

-Det er ikke laget tiltaksplan for anlegget etter MIP utført i.2016.

Pålegg:

*Virksomheten må etablere rutiner for oppfølging av gjennomført MIP **innen 6 uker** fra brevs dato. Videre må virksomheten oversende til SJT tiltaksplan for MIP utført i 2016.*

*Virksomheten må utarbeide og oversende tiltaksplan for MIP som ble utført i 2017, **innen seks – 6 – uker** fra brevs dato.*

Avvik 3:

Stoppinnretning på avstigningsplass ivaretar ikke sin funksjon

Hjemmel:

Forskrift om taubaner § 3-11, første ledd, jf. § 14-4

Tilsynsbevis:

-Det er mulig å passere snorbryter på turside ved avstigningsplass

Pålegg:

Virksomheten skal etablere rutiner for å sikre at snorbryter er innrettet slik at den ivaretar sin funksjon, samt etablere rutiner for å kontrollere at snorbryteren fungerer som den skal.

*Virksomheten må oversendedokumentasjon av rutinene til Statens jernbanetilsyn **innen to – 2 – uker** fra brevs dato.*

4 Andre forhold

Det ble ikke notert andre forhold under tilsynet

5 Veiledning om nytt regelverk

Ny taubaneforskrift inneholder krav til sikkerhetsstyringssystem. Forskriften fastsetter minstekrav til innholdet i virksomhetens sikkerhetsstyringssystem, jf. § 2-11 i ny taubaneforskrift.

Under tilsynet ble det avdekket at virksomheten ikke har tilstrekkelige rutiner for å oppfylle kravene i ny taubaneforskrift. Følgende tre krav ble påpekt under tilsynet:

- Rutiner for registrering og oppfølging av ulykke, alvorlig hendelse og hendelse er ikke tilfredsstillende. Rutinene må også omfatte umiddelbare tiltak for å redusere virkningen av ulykken, den alvorlige hendelsen eller hendelsen, samt undersøke årsak og fastsette tiltak for å hindre gjentagelse.
- Bestemmelser om hvordan sikkerhetsmessig risiko forbundet med driften av virksomheten skal identifiseres og følges opp.
- Krav til kompetanse for personell som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten, herunder krav til kompetanse om førstehjelp og redning.

Etter § 19-5 i taubaneforskriften må kravet til sikkerhetsstyringssystem i taubaneforskriften § 2-10 og 2-11 være oppfylt innen ett år fra forskriftens ikrafttredelse. Forskriften trådte i kraft 1. juli 2017.

Ønsker dere å gi en uttalelse til utkastet til tilsynsrapport, kan det gjøres via dette skjemaet: https://e-skjema.no/sjt_sd/skjema/SJT100/?lang=undefined

Rapportdato: 18.03.2018

Bjørnar Monsø
Avdelingsdirektør

Arild Bruun
Tilsynsleder

*Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten
signaturer*