

Narvikfjellet AS

TILSYNSRAPPORT NR. 14/828-75

2018

Innhold

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | Innledning | 2 |
| 2 | Metodikk | 2 |
| 3 | Varsel om pålegg | 2 |
| 4 | Andre forhold | 3 |
| 5 | Veiledning om nytt regelverk | 4 |

Dato for tilsyn: 10.04.2018

Sted:Narvik

Tilstede: Markus Eriksson, driftsleder

Stian Simonsen, kjører stolheis

Florian Achwanden, daglig leder

Espen Heiszter, medrevisor SJT

Jan Bøen, tilsynsleder SJT

1 Innledning

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn på Narvikfjellet AS den 10.04.20218. Tema for tilsynet var:

- Sikkerhetsstyringssystem/internkontrollsystem,
- Krav til av- og påstigning,
- Vedlikehold
- Rapportering av hendelser, uhell og ulykker
- Redningsberedskap

Det ble tatt stikkprøver av anlegg 2.17.011 og 3.17.006, som har driftstillatelse etter reglene som gjaldt før 03.05.2004, tilknyttet de utvalgte tema.

Siden tilsynet var tematisk avgrenset, og basert på stikkprøver, kan det være mangler som ikke er avdekket. Virksomheten plikter selv å undersøke om eventuelle avvik gjør seg gjeldende for andre anlegg enn den som ble valgt ut til stikkprøver.

Statens jernbanetilsyn har lagt om til ny tilsynsmetodikk hvor fokus i større grad enn tidligere rettes mot virksomheten fremfor den enkelte innretningen, og virksomhetens sikkerhetsstyringssystem (internkontrollsystem) blir vektlagt i større grad enn tidligere.

Overgangen til ny tilsynsmetodikk innebærer at tilsynets pålegg i større grad enn tidligere krever at virksomhetene må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått, og gjennomføre tiltak for å forhindre gjentakelser. I tillegg må virksomheten korrigere de konkrete avvikene som er angitt.

2 Metodikk

I det følgende vil inspektørenes observasjoner under stedlig tilsyn presenteres som *tilsynsbevis*. De observasjonene som vurderes å dokumentere at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt, presenteres som *avvik*. Avvikene knyttes mot en rettslig hjemmel. På bakgrunn av dette formulerer tilsynet utkast til *pålegg* som beskriver hva virksomheten må gjøre for å lukke avviket.

.

3 Pålegg

Avvik 1:

Virksomheten rapporterer ikke hendelser, uhell og ulykker i henhold til ny forskrift om taubaner.

Hjemmel:

Forskrift om taubaner § 2-7

Tilsynsbevis:

- Rapporterer hendelser etter gammelt regelverk, og har ikke oppdatert rutinen med tidskrav

Virksomhetens kommentar:

Virksomheten har i mail av 19.06.2018 innsendt kopi av rutine for rapportering av hendelser og ulykker.

Vurdering:

Vurdert og funnet tilfredsstillende for lukking av avviket..

Pålegg:

Ingen pålegg

Avvik 2:

Det er mangler i virksomhetens rutiner for redningsøvelser.

Hjemmel:

Forskrift om taubaner § 3-8 3.ledd

Tilsynsbevis:

- Virksomheten evaluerer ikke redningsøvelser i etterkant av dem.

Virksomhetens kommentar:

Kopi av skjema for vurdering av redningsøvelser er innsendt på mail 19.06.2018.

Vurdering:

Vurdert som tilfredsstillende for å lukke avviket.

Pålegg:

Ingen pålegg

Avvik 3:

Virksomheten har ikke krav til at barn under 140 cm ikke kjører stolheis uten å være i følge med voksne i samme stol.

Hjemmel:

Forskrift om taubaner, § 3-5, 2. ledd.

Tilsynsbevis:

- Virksomheten forholder seg til 10-års aldersgrenser for kjøring alene i stolheis, og skilt ved stolheis angir også 10 års aldersgrense.

Virksomhetens kommentar:

Eget punkt om barn under 140 cm er inntatt i innsendt instruks « Betjening ved drift». Mail 19.06.2018

Vurdering:

Tilfredsstillende dokumentert for å lukke avviket.

Pålegg:

Ingen pålegg

4 Andre forhold

Virksomheten har hatt en ulykke i inneværende sesong i skitrek 2.17.007. Trekktraseen ved dette anlegget er veldig bratt. Person falt av t-krok, skled langt nedover i heistraseen (2-300m) og ble hardt skadet. Trekktraseen er horisontal i sideretning. Det var satt opp et sikkerhetsnett på utsiden av trekktraseen som kunne ha fanget opp personen raskt etter fallet hvis trekktraseen hadde hatt noe helling ut mot siden.

Merknad (tilsynsbevis 3): «Virksomheten vil gjøre en risikovurdering av trase ang. helling utover mot fangnett på anleggsnummer 2.17.007».

Merknad (tilsynsbevis 4): «Virksomheten vil også gjøre en risikovurdering av utforming på avstigningsplassen på stolheis 3.17.006, i forhold til helling og lengde».

5 Veiledning om nytt regelverk

Ny taubaneforskrift inneholder krav til sikkerhetsstyringssystem. Forskriften fastsetter minstekrav til innholdet i virksomhetens sikkerhetsstyringssystem, jf. § 2-11 i ny taubaneforskrift.

Under tilsynet ble det avdekket at virksomheten ikke har tilstrekkelige rutiner for å oppfylle kravene i forskrift om taubaner. Følgende krav ble påpekt under tilsynet:

- Bestemmelser om hvordan sikkerhetsmessig risiko forbundet med driften av virksomheten skal identifiseres og følges opp.

Etter § 19-5 i taubaneforskriften må kravet til sikkerhetsstyringssystem i taubaneforskriften § 2-10 og 2-11 være oppfylt innen 01.07.2018.

Rapportdato: 12.09.2018

Erik Ø. Reiersøl-Johnsen

Direktør

Jan Bøen

Tilsynsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur