

# Strandafjellet Skisenter AS

## TILSYNSRAPPORT NR. 19/1021-7

2019

### Innhold

<b>1</b>	<b>Innledning .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Metodikk .....</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Varsel om pålegg .....</b>	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>Andre forhold .....</b>	<b>3</b>
4.1	Observasjoner .....	3
4.2	Opplysninger fra bedriften .....	3

Dato for tilsyn: 13.03.2019

Sted: Stranda fjellet skisenter sitt anlegg

Tilstede:

- Strandafjellet Skisenter: daglig leder/driftsleder Stian Græsdal, heisfører Kornelius Bø, assisterende driftsleder Eivind Græsdal.
- SJT: Jan Bøen/tilsynsleder, Kuno Lundkvist/medrevisor

# 1 Innledning

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn med Strandafjellet Skisenter AS den 26.-27.02.2019. Tema for tilsynet var virksomhetens sikkerhetsstyringssystem, vedlikehold, sikkerhet ved av- og påstigning, og uhellsrapportering.

Det ble tatt stikkprøver av anlegg 3.14.005 (Roalden) godkjent etter regler gjeldende etter 2004 og 2.15.026 (Roaldshorn fjelltrekk) godkjent etter regler gjeldende før 2004 .

Siden tilsynet var avgrenset og basert på stikkprøver, kan det være mangler som ikke er avdekket.

Statens jernbanetilsyn har lagt om til ny tilsynsmetodikk hvor fokus i større grad enn tidligere rettes mot virksomheten fremfor det enkelte anlegg, og virksomhetens sikkerhetsstyringssystem (internkontrollsystem) blir vektlagt i større grad enn tidligere.

Overgangen til ny tilsynsmetodikk innebærer at tilsynets pålegg i større grad enn tidligere krever at virksomhetene må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått, og gjennomføre tiltak for å forhindre gjentakelser. I tillegg må virksomheten korrigere de konkrete avvikene som er angitt.

## 2 Metodikk

I det følgende vil inspektørens observasjoner under stedlig tilsyn presenteres som *tilsynsbevis*. De observasjonene som vurderes å dokumentere at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt, presenteres som *avvik*. Avvikene knyttes mot en rettslig hjemmel.

## 3 Avvik

SJT gjør oppmerksom på at virksomheten plikter å undersøke om avvik gjør seg gjeldende for andre anlegg enn de som ble valgt ut til stikkprøver.

### Avvik 1:

Virksomhetens rutiner for risikovurdering har enkelte mangler.

#### Hjemmel:

Forskrift om taubaner § 2-11, bokstav a.

#### Tilsynsbevis:

- Bestemmelser om hvordan risiko forbundet med driften er ikke ferdig utarbeidet

**Merknad:** SJT viser i denne anledning bl.a. til [veiledning om fareidentifisering](#) og som finnes på hjemmesiden til SJT. Virksomheten har et bra system for oppfølging av risikoforhold, men mangler en kartlegging av risikopunkter. Virksomheten ville iverksette slik kartlegging som en del av sikkerhetssystemet. På denne bakgrunn gis ikke pålegg til avviket.

#### Kommentar fra virksomheten:

De har iverksatt kartlegging av risikopunkter som del av sikkerhetssystemet

#### Pålegg:

Ingen pålegg siden virksomheten i kommentarer til rapportutkast opplyser at avvik og observasjon er tatt til etterretning, er blitt fulgt opp og tiltak iverksatt.

## 4 Andre forhold

### 4.1 Observasjoner

#### Observasjon 1

Redningsberedskapen ble gjennomgått og funnet tilfredsstillende. Punkt om «kameratredning» ble kommentert. Virksomheten har ikke øvd på å redde ned bergingsmann som kan bli hengende ute på bæretrekktauet.

#### Tilsynsbevis:

- Øvelse på «kameratredning» er ikke gjennomført

#### Kommentar fra virksomheten:

Virksomheten melder tilbake at øvelser på kameratredning er iverksatt og instruksjoner for dette er utarbeidet.

#### Observasjon 2

Registreringer fra bremseprøver viser stor variasjon i bremsetid for driftsbrems. Driftsleder antok at dette var en feilregistrering og skulle undersøke dette nærmere.

#### Tilsynsbevis:

- Det er registrert stor variasjon i notert bremsetid for driftsbrems

#### Kommentar fra virksomheten:

Virksomheten bekrefter feilregistrering og har lagt inn sperrer for slike feilregistreringer ved at det er innlagt grenseverdier med automatisk varsling i vedlikeholdssystemet.

### 4.2 Opplysninger fra bedriften

Virksomheten opplyste at anlegg 2.14.025 (Skuletrekket) er revet/fjernet (ref. også websak 14/757-12).

Rapportdato: 29.03.2019

Øystein Ravik  
Avdelingsdirektør, Tilsyn  
*Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten  
signatur*

Jan Bøen  
Tilsynsleder

