

Grotli Eigendomsselskap AS

TILSYNSRAPPORT NR. 19/629-7

2019

Innhold

1	Innledning	2
2	Metodikk	2
3	Avvik	2
4	Andre forhold	2
	4.1 Observasjoner	2

Dato for tilsyn: 28. februar 2019

Sted: Grotli høyfjellshotell/Grotli skiheiser

Tilstede:

- Grotli Eiendomsselskap AS: Are Bergheim/daglig leder, Stein Are Bergheim/driftsleder.
- SJT: Jan Bøen/tilsynsleder, Kuno Lundkvist/medrevisor.

1 Innledning

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn med Groth Eiendomsselskap AS den 28.02.2019. Tema for tilsynet var virksomhetens sikkerhetsstyringssystem, vedlikehold, sikkerhet ved av- og påstigning, og uhellsrapportering.

Det ble tatt stikkprøver av anlegg 2.05.026 og 2.05.114. Anleggene følger reglene som gjelder før 3. mai 2004. Siden tilsynet var avgrenset og basert på stikkprøver, kan det være mangler som ikke er avdekket.

Statens jernbanetilsyn har lagt om til ny tilsynsmetodikk hvor fokus i større grad enn tidligere rettes mot virksomheten fremfor det enkelte anlegg, og virksomhetens sikkerhetsstyringssystem (internkontrollsystem) blir vektlagt i større grad enn tidligere.

Overgangen til ny tilsynsmetodikk innebærer at tilsynets pålegg i større grad enn tidligere krever at virksomhetene må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått, og gjennomføre tiltak for å forhindre gjentakelser. I tillegg må virksomheten korrigere de konkrete avvikene som er angitt.

2 Metodikk

I det følgende vil inspektørens observasjoner under stedlig tilsyn presenteres som tilsynsbevis. De observasjonene som vurderes å dokumentere at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt, presenteres som avvik. Avvikene knyttes mot en rettslig hjemmel.

3 Avvik

Avvik 1:

Virksomheten har ikke rapportert taubanehendelse til Statens jernbanetilsyn

Hjemmel:

Forskrift om taubaner § 2-7.

Tilsynsbevis:

- Avsporing på avstigningsmasten på anlegg 2.05.114 er ikke rapportert til Statens jernbanetilsyn.

Merknad: Arrangementsmessige tiltak er utført for å hindre at hendelse skal skje igjen. Rapport er innsendt til SJT 05.03.2019 med tiltak for å hindre tilsvarende hendelser. Virksomheten har et dokumentert rapporteringssystem ihht forskrift om taubaner.

4 Andre forhold

4.1 Observasjoner

Observasjon 1

Spesielle inspeksjoner som ifølge forskrift om taubaner skal være utført innen 1. juli 2019 er ikke beskrevet i vedlikeholdsplaner.

Tilsynsbevis:

- Vedlikeholdsplan for spesielle inspeksjoner er ikke utarbeidet

Merknad: Det vises til § 10-13 i taubaneforskriften, jf. § 19-5 om overgangsordninger, samt veiledning om spesielle inspeksjoner som finnes på hjemmesiden til SJT.

Observasjon 2

Høyden ved påstigningspunktet på barneheisen var så lav at det er fare for at passasjerene kan bli truffet av snorboksene. Virksomheten har beskrevet tiltak for å ivareta denne problemstillingen.

Tilsynsbevis:

- Anlegg nr. 2.05.114. Høyde mellom snødekket og underkant snorboks er mindre enn 2 meter ved påstigningspunktet.

Rapportdato: 09.04.2019

Øystein Ravik
Avdelingsdirektør Tilsyn

Kuno Lundkvist

*Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten
signatur*

Tilsynsleder