

Oppdal Skiheiser AS

TILSYNSRAPPORT NR. 19/631-5

2019

Innhold

1	Innledning	2
2	Metodikk	2
3	Avvik	2
4	Andre forhold	2

Dato for tilsyn: 26.-27. februar

Sted:

- 26. februar Intervjuer og dokumentgjennomgang på Quality Hotel Skifer
- 27. februar, Oppdal skisenter; tekniske anlegg og dokumentasjon

Tilstede:

- Oppdal skisenter AS: Arnulf Erdal (26. og 27. februar), Daglig leder og driftsleder. Lars Vognild (26. og 27. februar), assisterende driftsleder og heisfører og Knut Dørum (27. februar), stedfortredende driftsleder.
- SJT (26. og 27. februar): Jan Bøen, Tilsynsleder. Kuno Lundkvist; medrevisor.

1 Innledning

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn med Oppdal skisenter AS den 26.-27.02.2019. Tema for tilsynet var virksomhetens sikkerhetsstyringssystem, vedlikehold, sikkerhet ved av- og påstigning, og uhellsrapportering.

Det ble tatt stikkprøver av anlegg 2.15.004 Langheis Vangslia, 2.15.033 (Barneheis Vangslia), 2.15.018 (Stølen I) og 3.15.002 Hovden Ekspresen. Anleggene følger reglene som gjelder før 3. mai 2004.

Siden tilsynet var avgrenset og basert på stikkprøver, kan det være mangler som ikke er avdekket.

Statens jernbanetilsyn har lagt om til ny tilsynsmetodikk hvor fokus i større grad enn tidligere rettes mot virksomheten fremfor det enkelte anlegg, og virksomhetens sikkerhetsstyringssystem (internkontrollsystem) blir vektlagt i større grad enn tidligere.

Overgangen til ny tilsynsmetodikk innebærer at tilsynets pålegg i større grad enn tidligere krever at virksomhetene må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått, og gjennomføre tiltak for å forhindre gjentakelser. I tillegg må virksomheten korrigere de konkrete avvikene som er angitt.

2 Metodikk

I det følgende vil inspektørens observasjoner under stedlig tilsyn presenteres som tilsynsbevis. De observasjonene som vurderes å dokumentere at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt, presenteres som avvik. Avvikene knyttes mot en rettslig hjemmel.

Virksomhetens har ikke hatt kommentarer til rapportutkast, datert 07.03.2019.

3 Avvik

SJT gjør oppmerksom på at virksomheten plikter å undersøke om avvik gjør seg gjeldende for andre anlegg enn de som ble valgt ut til stikkprøver.

Avvik 1:

Virksomhetens rutiner for risikovurdering har enkelte mangler.

Hjemmel:

Forskrift om taubaner § 2-11, bokstav a.

Tilsynsbevis:

- Bestemmelser om hvordan risiko forbundet med driften av virksomheten identifiseres og følges opp er ikke fullført

Merknad:

SJT viser i denne anledning bl.a. til veiledning om fareidentifisering og som finnes på hjemmesiden til SJT.

Virksomheten har et system for oppfølging av risikoforhold, men mangler en kartlegging av risikopunkter.

Virksomheten er i prosess med slik kartlegging som en del av sikkerhetssystemet. På denne bakgrunn gis ikke pålegg til avviket.

4 Andre forhold

4.1 Observasjoner

Observasjon 1

Spesielle inspeksjoner som ifølge forskrift om taubaner skal være utført innen 1. juli 2019 er ikke beskrevet i vedlikeholdsplaner.

Tilsynsbevis:

- Vedlikeholdsplan for spesielle inspeksjoner er ikke ferdig utarbeidet

Merknad: Det vises til § 10-13 i taubaneforskriften, jf. § 19-5 om overgangsordninger, samt veiledning om spesielle inspeksjoner som finnes på hjemmesiden til SJT.

Observasjon 2

Lengden på avstigningsplasser for skitrekk Stølen I og Barneheisen i Vangslia er unødig lange. Dette øker sjansen for at passasjerer kan bli truffet av medbringere ved at disse ikke slippes på samme punkt av avstigningen.

Tilsynsbevis:

- Lengde på avstigningsplasser for skitrekk Stølen I (2.15.018) og Barneheis Vangslia (2.15.033) er ikke ihht. forskrift de er bygget etter, jf også leverandørens anvisninger (Lengde 3 x kjørehastigheten).

Observasjon 3

Redningsberedskapen ble gjennomgått og funnet tilfredsstillende. Punkt om «kameratredning» ble kommentert. Virksomheten har ikke øvd på å redde ned bergingsmann som kan bli hengende ute på bæretrekktauet. Det ble opplyst om at alt redningsutstyret er planlagt fornyet i forbindelse med bygging av ny stolheis for kommende sesong.

Tilsynsbevis:

- "Kameratredning" er ikke medtatt i redningsberedskap for stolheiser

Rapportdato: 10.04.2019

Øystein Ravik
Avdelingsdirektør, Tilsyn

Kuno Lundkvist

*Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten
signatur*

Tilsynsleder