

Gålå Idrettsanlegg AS

TILSYNSRAPPORT NR. 22/163-8

2022

1 Om tilsynet

Tilsynet er gjennomført som stedlig inspeksjon av skitau hos Gålå Idrettslag, og ble varslet 24.01.2022.

Vi har ikke mottatt kommentarer til utkast til tilsynsrapport, datert 18.02.2022.

Temaet for tilsynet er tilrettelegging for sikker drift av skitau 0.60.012. Tilsynet er stikkprøvebasert og det vil derfor kunne være forhold som ikke blir undersøkt under tilsynet. Vi gjør oppmerksom på at det er virksomheten som har ansvaret for sikkerheten ved sine anlegg. Vi forutsetter at virksomheten på eget initiativ følger kravene i regelverket, og at relevante tiltak gjennomføres.

SJTs funn under tilsynet presenteres i tilsynsrapporten som tilsynsbevis. Tilsynsbevisene benyttes til å underbygge eventuelle avvik, det vil si at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt. Avvikene knyttes mot én eller flere bestemmelser i regelverket. På bakgrunn av dette formulerer SJT utkast til pålegg som beskriver forhold som må rettes. Der funnene ikke viser brudd på regelverket, kan funn betegnes som en *observasjon*. Det vil si et forhold som kan utvikle seg til et avvik hvis det ikke håndteres.

2 Avvik

Det ble ikke konstatert noen avvik under tilsynet.

3 Observasjon

Observasjon 1:

Rutine for risikokartlegging kan detaljeres ytterligere.

Merknad: Vi ga veiledning og viste blant annet til veileder for fareidentifisering skitau på SJTs hjemmeside.

4 Andre forhold

Skitauet/anlegget ble startet under tilsynet.

- Det er god utsikt til påstigningsområdet fra kjøreplass
- Nødstopper (8 stk.) fungerte og var forsvarlig merket/skiltet
- Snorbrytere fungerte (toppstasjon og den knyttet til lodd/taustrammefunksjon)
- Skitauet var forsvarlig bremselengde etter stopp (nødstopp/snorbryterstopp)
- Skitauet (nylon) har ikke faste medbringer som bruker kan sette seg fast i
- Påstigning/avstigning var tilrettelagt for sikker ferdsel
- Slepetrase og nedfart ligger forsvarlig langt fra hverandre
- Køordning medfører ikke kollisjonsfare fra nedfarten
- Start av skitauet var forsvarlig sikret mot uvedkommende ved en nøkkelstyrt startbryter/resetbryter i lokal tavle, plassert ved drivstasjon.
- Det var ikke for stor rotasjon i trekktauet
- Roterende deler var forsvarlig inngjerdet/beskyttet med deksel
- Området etter snorbryter var forsvarlig ryddet /preparert

Virksomheten opplyser at tauet:

- er fra 2018
- det tas ned/demonteres ved sesongslutt og oppbevares oppkveilet på trommel innendørs

Rapportdato: 07.03.2022

Geir-Rune Samstad
Senioringeniør - revisjonsleder, Tilsyn

Kuno Lundkvist

*Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten
signatur*

Tilsynsleder

