

Vefsn kommune

TILSYNSRAPPORT NR. 22/217-7

2022

1 Om tilsynet

Tilsynet er gjennomført som stedlig inspeksjon av skitau hos Vefsn kommune, og ble varslet 28.01.2022.

Vi har ikke mottatt kommentarer til utkast til tilsynsrapport, sendt 24.03.2022.

Temaet for tilsynet er tilrettelegging for sikker drift av skitau 1.17.041. Tilsynet er stikkprøvebasert og det vil derfor kunne være forhold som ikke blir undersøkt under tilsynet. Vi gjør oppmerksom på at det er virksomheten som har ansvaret for sikkerheten ved sine anlegg. Vi forutsetter at virksomheten på eget initiativ følger kravene i regelverket, og at relevante tiltak gjennomføres.

SJTs funn under tilsynet presenteres i tilsynsrapporten som tilsynsbevis. Tilsynsbevisene benyttes til å underbygge eventuelle avvik, det vil si at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt. Avvikene knyttes mot én eller flere bestemmelser i regelverket. På bakgrunn av dette formulerer SJT utkast til pålegg som beskriver forhold som må rettes. Der funnene ikke viser brudd på regelverket, kan funn betegnes som en *observasjon*. Det vil si et forhold som kan utvikle seg til et avvik hvis det ikke håndteres.

2 Avvik

Det ble ikke konstatert noen avvik under tilsynet.

3 Observasjon

Det ble konstatert en observasjon under tilsynet:

Observasjon 1: Stolper, ved vendehjulstasjon, hvor tråd til snorbryter er festet, er ikke sikret (kun stukket ned i snøen).

4 Andre forhold

- Det er god oversikt til påstigningsområdet fra kjøreplass
- Nødstopper (totalt 6 st) fungerte og var forsvarlig merket/skiltet
- Snorbrytere fungerte
- Skitauet var forsvarlig bremselengde etter stopp (nødstopp/snorbryterstopp)
- Skitauet (stål) har ikke faste medbringer som bruker kan sette seg fast i
- Påstigning/avstigning var tilrettelagt for sikker ferdsel
- Slepetrase og nedfart ligger forsvarlig langt fra hverandre
- Køordning medfører ikke kollisjonsfare fra nedfarten
- Start av skitauet var forsvarlig sikret mot uvedkommende ved en nøkkelbetjent hovedbryter som er plassert i avlåst bygg og en lokal bryter betjent fra kjøreplass
- Det var ikke for stor rotasjon i trekktauet
- Roterende deler var forsvarlig plassert/inngjerdet slik ikke behørig tilkomst forhindres

Rapportdato: 06.04.2022

Geir-Rune Samstad
Senioringeniør - revisjonsleder, Tilsyn

Kuno Lundkvist

*Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten
signatur*

Tilsynsleder