

# **Stiftelsen Gjerpenkollen Hoppanlegg**

**TILSYNSRAPPORT NR. 22/218-9**

**2022**

# 1 Om tilsynet

Tilsynet er gjennomført som stedlig inspeksjon av skitau hos Stiftelsen Gjerpenkollen hoppanlegg, og ble varslet 11.02.2022.

Vi har ikke mottatt kommentarer til utkast til tilsynsrapport.

Temaet for tilsynet er tilrettelegging for sikker drift av skitau 1.06.072. Tilsynet var stikkprøvebasert og det vil derfor kunne være forhold som ikke blir undersøkt under tilsynet. Vi gjør oppmerksom på at det er virksomheten som har ansvaret for sikkerheten ved sine anlegg. Vi forutsetter at virksomheten på eget initiativ følger kravene i regelverket, og at relevante tiltak gjennomføres.

SJTs funn under tilsynet presenteres i tilsynsrapporten som tilsynsbevis. Tilsynsbevisene benyttes til å underbygge eventuelle avvik, det vil si at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt. Avvikene knyttes mot én eller flere bestemmelser i regelverket. På bakgrunn av dette formulerer SJT utkast til pålegg som beskriver forhold som må rettes. Der funnene ikke viser brudd på regelverket, kan funn betegnes som en *observasjon*. Det vil si et forhold som kan utvikle seg til et avvik hvis det ikke håndteres.

## 2 Avvik

Det ble ikke konstatert noen avvik under tilsynet.

## 3 Observasjon

Det ble konstatert 2 observasjoner under tilsynet:

**Observasjon 1**            Fibertauet er noe slitet.  
Merknad: Virksomheten opplyste at nytt fibertau er innkjøpt og planlegges montert i løpet av våren/sommeren

**Observasjon 2**            Lodd for taustramming kan justeres noe

## 4 Andre forhold

- Anlegget var ikke i drift/åpent for publikum ved befaringen men ble startet opp og sikkerhetsfunksjoner testet
- Start av skitauet var forsvarlig sikret mot uvedkommende ved en nøkkelstyrt startbryter
- Snorbryter fungerte (toppstasjon)
- Påstigning/avstigning var tilrettelagt for sikker ferdsel
- Kjørdning (beskrevet) medfører ikke kollisjonsfare fra nedfarten
- Det var ikke for stor rotasjon i trekktauet (fibertau)
- Roterende deler var forsvarlig inngjerdet/plassert
- Nødstopper (3 st, topp- og dalstasjon og trenertribune) fungerte og var forsvarlig merket/skiltet
- Det er god oversikt til påstigningsområdet fra beskrevet kjøreplass ved drivstasjon
- Skitauet har forsvarlig bremselengde etter stopp (nødstopp/snorbryterstopp)
- Tauet har ikke faste medbringere av typen bruker kan sette seg fast i
- Slepetrasée og nedfart ligger forsvarlig langt fra hverandre
- Virksomheten opplyste at det planlegges et vedlikeholdsarbeid knyttet til slepetrasée/spor

Rapportdato: 22.04.2022

Geir-Rune Samstad  
Senioringeniør - revisjonsleder, Tilsyn

Kuno Lundkvist

*Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten  
signatur*

Tilsynsleder