

Grandehagen Alpin SA

TILSYNSRAPPORT NR. 22/268-6

2022

1 Om tilsynet

Dette er den endelige tilsynsrapport. Vi har ikke mottatt noen kommentarer til utkastet til tilsynsrapport, datert 02.03.2022.

Tilsynet er gjennomført som stedlig inspeksjon av skitau hos Grandehagen Idrettslag, og ble varslet 24.01.2022.

Temaet for tilsynet er tilrettelegging for sikker drift av skitau 1.16.029. Tilsynet er stikkprøvebasert og det vil derfor kunne være forhold som ikke blir undersøkt under tilsynet. Vi gjør oppmerksom på at det er virksomheten som har ansvaret for sikkerheten ved sine anlegg. Vi forutsetter at virksomheten på eget initiativ følger kravene i regelverket, og at relevante tiltak gjennomføres.

SJTs funn under tilsynet presenteres i tilsynsrapporten som tilsynsbevis. Tilsynsbevisene benyttes til å underbygge eventuelle avvik, det vil si at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt. Avvikene knyttes mot én eller flere bestemmelser i regelverket. På bakgrunn av dette formulerer SJT utkast til pålegg som beskriver forhold som må rettes. Der funnene ikke viser brudd på regelverket, kan funn betegnes som en *observasjon*. Det vil si et forhold som kan utvikle seg til et avvik hvis det ikke håndteres.

2 Avvik

Det ble ikke konstatert noen avvik under tilsynet.

3 Observasjon

Observasjon 1: Talje brukt til å stramme tau (stolpe for vendehjul) kan sikres mot uvedkommende.

Observasjon 2: Øvre del av jordspyd hvor nødbryter toppstasjon er plassert kan avrundes/påføres deksel/beskyttelse.

4 Andre forhold

- Beskreven køordning medfører ikke kollisjonsfare fra nedfarten
- Det er god utsikt til påstigningsområdet fra beskrevne kjøreplass
- Påstigning/avstigning var tilrettelagt for sikker ferdsel
- Nødstopper (drivhjul/dalstasjon og vendehjul/toppstasjon) fungerte og var forsvarlig merket/skiltet
- Snorbrytere fungerte (dal- og toppstasjon)
- Skitauet har forsvarlig bremselengde etter stopp (nødstopp/snorbryterstopp)
- Slepetrase og nedfart ligger forsvarlig langt fra hverandre
- Start av skitauet var forsvarlig sikret mot uvedkommende ved en startbryter i lokal tavle, plassert i avlåst kjørebue ved drivstasjon.
- Areal ved roterende deler/vendehjul var avsperrt
- Området etter snorbryter var forsvarlig ryddet

Rapportdato: 17.03.2022

Geir-Rune Samstad
Senioringeniør - revisjonsleder, Tilsyn

Kuno Lundkvist

*Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten
signatur*

Tilsynsleder