

Norges Blindeforbund

TILSYNSRAPPORT NR. 12/3463-18 med pålegg

2017

Innhold

1	Innledning	2
2	Metodikk	2
3	Pålegg	2
4	Andre forhold	3
5	Veiledning om nytt regelverk	3

Dato for tilsyn:31.8.2017

Sted: Hurdal

Tilstede: Jan Helge Svendsen, driftsleder

Geir M. Jensen, tilsynsleder SJT

Espen Heiszter, medrevisor SJT

1 Innledning

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn hos Norges Blindforbund, Hurdal den 31. august 2017. Tema for tilsynet var:

- Drift og vedlikehold
- Opplæring av ansatte
- Instruksjer
- Redning/evakuering
- Rutiner for rapportering av hendelser
- Gjennomgang av pålegg og hendelser

Det ble tatt stikkprøver av innretning 2178 Høydebane bygget og godkjent første gang i 2011 Forskrift til lov om godkjenning og drift av innretninger til bruk i tivoli og fornøyles innretninger, FOR-1992-05-15-339 tilknyttet de utvalgte tema.

Siden tilsynet var tematisk avgrenset, og basert på stikkprøver, kan det være mangler som ikke er avdekket.

Statens jernbanetilsyn har lagt om til ny tilsynsmetodikk hvor fokus i større grad enn tidligere rettes mot virksomheten fremfor den enkelte innretningen, og virksomhetens sikkerhetsstyringssystem (internkontrollsystem) blir vektlagt i større grad enn tidligere.

Overgangen til ny tilsynsmetodikk innebærer at tilsynets pålegg i større grad enn tidligere krever at virksomhetene må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått, og gjennomføre tiltak for å forhindre gjentakelser. I tillegg må virksomheten korrigere de konkrete avvikene som er angitt.

2 Metodikk

I det følgende vil inspektørens observasjoner under stedlig tilsyn presenteres som tilsynsbevis. De observasjonene som vurderes å dokumentere at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt, presenteres som avvik. Avvikene knyttes mot en rettslig hjemmel. På bakgrunn av dette formulerer tilsynet pålegg som beskriver hva virksomheten må gjøre for å lukke avviket.

Eventuelt varsel om mulig sanksjon for å oversitte frist for gjennomføring av tiltak, er knyttet til de enkelte avvikene.

3 Pålegg

Avvik 1:

Det er mangler i virksomhetens beredskapsrutiner.

Hjemmel:

Forskrift om fornøylesinnretning § 2-1.

Tilsynsbevis:

- Virksomheten mangler oppfølging og evaluering av evakueringsøvelser
- Virksomheten mangler varslingsliste og en oversikt over hvor førstehjelpsutstyr ligger

Pålegg:

*Virksomheten må lage en oppdatert beredskapsplan som inneholder nødvendige opplysninger. Virksomheten skal sende kopi av oppdatert beredskapsplan til Statens jernbanetilsyn innen **en -1- måned** fra brevets dato.*

Avvik 2:

Virksomheten har mangler i rutiner for håndtering av ulykker og hendelser.

Hjemmel:

Forskrift om fornøyelsesinnretning §2-1, § 2-5 og § 2-6

Tilsynsbevis:

- Rapportering av hendelser følger gammel forskrift
- Virksomheten mangler rutiner for hvordan hendelser skal håndteres

Merknad:

Se veiledning om nytt regelverk i kapittel 5.

Pålegg:

*Virksomheten må rapportere inn alle hendelser som eventuelt har funnet sted til Statens jernbanetilsyn innen **en -1- måned** fra brevets dato.*

4 Andre forhold

Klatreparken er bygd av driftsleder. Brukere er først og fremst blinde og svaksynte. Det er derfor tett oppfølging av instruktører når parken brukes. Det er også en zipline i parken.

Det ble også nevnt at virksomheten kan bruke Synergi for å melde inn hendelser til SJT.

5 Veiledning om nytt regelverk

Ny tivoliforskrift inneholder krav til sikkerhetsstyringssystem. Forskriften fastsetter minstekrav til innholdet i virksomhetens sikkerhetsstyringssystem, jf. § 2-10 i ny tivoliforskrift.

Under tilsynet ble det avdekket at virksomheten har mye på plass i forhold til nytt regelverk. Følgende krav ble likevel påpekt under tilsynet:

- Rutiner for registrering og oppfølging av ulykke, alvorlig hendelse og hendelse er ikke tilfredsstillende. Rutinene må også omfatte umiddelbare tiltak for å redusere virkningen av ulykken, den alvorlige hendelsen eller hendelsen, samt undersøke årsak og fastsette tiltak for å hindre gjentagelse.
- Bestemmelser om hvordan sikkerhetsmessig risiko forbundet med driften av virksomheten skal identifiseres og følges opp.

Etter § 6-3 i tivoliforskriften må kravet til sikkerhetsstyringssystem i tivoliforskriften § 2-9 og § 2-10 være oppfylt innen ett år fra forskriftens ikrafttredelse. Forskriften trådte i kraft 1. juli 2017.

Rapportdato: 15.12.2017

Bjørnar Monsø

Avdelingsdirektør, taubane og
fornøyelsesinnretning

***Dokumentet er elektronisk godkjent og
sendes uten signatur***

Geir Martin Jensen

Tilsynsleder