

NMS Leirsteder AS - Mjuklia Leirsted og Gjestegård

TILSYNSRAPPORT NR. 12/4513-18 med pålegg og varsel om sanksjon

2017

Innhold

1	Innledning	1
2	Metodikk	1
3	Pålegg	1
4	Andre forhold	2
5	Veiledning om nytt regelverk	3

Dato for tilsyn: 8.6.2017

Sted: Mjuklia

Tilstede: Ola Syrstadeng, driftsleder

Trond Østerås, medrevisor SJT

Espen Heiszter, tilsynsleder SJT

1 Innledning

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn på Mjuklia leirsted den 8.juni 2017. Tema for tilsynet var:

- Veiledning til nytt regelverk
- Drift- og vedlikeholdsrutiner
- Organisering og bemanning
- Opplæring
- Evakuering og redning
- UH rapportering
- Teknisk dokumentasjon og forsikring

Det ble tatt stikkprøver av anlegg 2173, jf. forskrift om fornøyelsesinnretninger, tilknyttet de utvalgte tema.

Siden tilsynet var tematisk avgrenset, og basert på stikkprøver, kan det være mangler som ikke er avdekket.

Statens jernbanetilsyn har lagt om til ny tilsynsmetodikk hvor fokus i større grad enn tidligere rettes mot virksomheten fremfor det enkelte anlegget, og virksomhetens sikkerhetsstyringssystem (internkontrollsystem) blir vektlagt i større grad enn tidligere.

Overgangen til ny tilsynsmetodikk innebærer at tilsynets pålegg i større grad enn tidligere krever at virksomhetene må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått, og gjennomføre tiltak for å forhindre gjentakelser. I tillegg må virksomheten korrigere de konkrete avvikene som er angitt.

Tilsynet er gjennomført med utgangspunkt i gjeldende regelverk, men det er også gjennomført undersøkelser som et ledd i å forberede virksomheten på nye krav som ble innført i ny forskrift om fornøyelsesinnretninger 1.7.2017.

2 Metodikk

Nytt regelverk trådte i kraft 1. juli 2017. Tilsynsbevis vurderes derfor opp mot det nye regelverket, og eventuelle pålegg hjemles i det nye regelverket. Overgangen til nytt regelverk medfører ellers ingen endringer for tilsynet som er gjennomført.

Tilsynet understreker at mulige pålegg som presenteres i punkt 3 nedenfor, ikke er vedtatt før virksomheten mottar endelig tilsynsrapport med vedtak om pålegg og orientering om klageadgang.

3 Pålegg

Avvik 1:

Det er mangler i teknisk dokumentasjon av innretningen.

Hjemmel:

Forskrift om fornøyelsesinnretning § 4-1

Tilsynsbevis

- Det mangler teknisk dokumentasjon på endring av innfesting av zip ved startområde (strekfisk)

Merknad:

I brev fra virksomheten av 23.6.2017 er det sendt inn sertifikat for ny strekkfisk som er montert ved startområdet.

Tilsynets vurdering:

Under stedlig tilsyn den 08.06.2017 fremkom at det zipline ved startområdet, er festet direkte i en «strekfisk» som igjen er festet i tårnkonstruksjonen som starttårnet er bygget i. «Strekfisk» brukes til å justere «strekkefter» i selve zipline. Virksomheten har ikke gjort beregninger etter montering av denne «strekfisk» for å kunne dokumentere at den gir tilstrekkelig sikkerhet.

Pålegg:

Virksomheten må dokumentere at innfesting av zipline gir tilstrekkelig sikkerhet etter endring av innfesting ved startområdet.

*Virksomheten må sende denne dokumentasjonen til Statens jernbanetilsyn innen **30.03.2018**.*

Varsel om sanksjon:

Med hjemmel i forvaltningsloven § 16, jf. tivoliloven § 17, varsles mulig tilbakekall av driftstillatelse dersom pålegget ikke oppfylles innen fristen. Begrunnelsen er sikkerhetsmessige hensyn, jf. tilsynets vurdering ovenfor.

Avvik 2:

Det er mangler i virksomhetens vedlikeholdssystem.

Hjemmel:

Forskrift om fornøyelsesinnretning, jf. § 3-6

Tilsynsbevis:

- Det er mangler i plan for periodisk kontroll og vedlikehold, og noe vedlikehold blir ikke dokumentert.

Pålegg

*Virksomheten må sørge for å utarbeide rutiner slik at alt vedlikehold blir gjennomført og dokumentert **innen 30.03.2018***

Statens jernbanetilsyn vil følge opp dette ved neste tilsyn.

4 Andre forhold

Denne innretningen er bygd av virksomheten selv og er ikke samsvarerklært iht. anerkjente standarder.

5 Veiledning om nytt regelverk

Vedrørende tilsynsbevis 1: «Krav til kompetanse og opplæring av ansatte er ikke dokumentert» så står det i ny forskrift hva som kreves av virksomheten for å ivareta dette jf. forskrift om fornøyelsesinnretning § 2-10c. Det er imidlertid en overgangsbestemmelse for å innfri dette kravet til 1.7.2018 jf. § 6-3 i samme forskrift.

Vedrørende tilsynsbevis 2: «Redningsplan mangler telefonnummer til nødnetter og plassering av førstehjelpsutstyr» så er det et krav i ny forskrift om innhold i redningsplan jf. forskrift om fornøyelsesinnretninger § 2-10 f). Dette avviket er svart ut i brev fra virksomheten av 23.6.2017

Ny forskrift om fornøyelsesinnretninger inneholder krav til sikkerhetsstyringssystem. Forskriften fastsetter minstekrav til innholdet i virksomhetens sikkerhetsstyringssystem, jf. § 2-10.

Under tilsynet ble det avdekket at virksomheten er kommet et stykke på vei i å etablere et sikkerhetsstyringssystem i tråd med ny forskrift. Følgende krav ble påpekt under tilsynet:

- Krav til kompetanse for personell som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten, herunder krav til kompetanse om førstehjelp og redning.
- Frist for rapportering av hendelser på 8 dager må innarbeides i rutinene.
- Virksomheten må etablere rutiner for risikohåndtering.

I følge ny forskrift om fornøyelsesinnretning § 6-3 må kravet til sikkerhetsstyringssystem i § 2-10 være oppfylt innen ett år fra forskriftens ikrafttredelse. Forskriften trådte i kraft 1.7.2017.

Ønsker dere å gi en uttalelse til utkastet til tilsynsrapport, kan det gjøres via dette skjemaet: https://e-skjema.no/sjt_sd/skjema/SJT100/?lang=undefined

Rapportdato: 03.01.2018

Bjørnar Monsø
Avdelingsdirektør, taubane og
fornøyelsesinnretning

Espen Heiszter
Tilsynsleder

**Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten
signaturer**

