

# Tromsø Natur og Utfordring AS

## TILSYNSRAPPORT NR. 12/4514-21 med pålegg

2017

### Innhold

<b>1</b>	<b>Innledning .....</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Metodikk .....</b>	<b>1</b>
<b>3</b>	<b>Pålegg .....</b>	<b>1</b>
<b>4</b>	<b>Andre forhold .....</b>	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>Veiledning om nytt regelverk .....</b>	<b>3</b>

Dato for tilsyn: 19.6.2017

Sted: Sommarøy

Tilstede: Magne A. Moen, driftsleder

Ronny Løvstad, medrevisor SJT

Espen Heiszter, tilsynsleder SJT

# 1 Innledning

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn på Natur og utfordring på Sommarøy den 19. juni 2017. Tema for tilsynet var:

- Veiledning til nytt regelverk
- Drift- og vedlikeholdsrutiner
- Organisering og bemanning
- Opplæring
- Evakuering og redning
- UH rapportering
- Teknisk dokumentasjon og forsikring

Det ble tatt stikkprøver av anlegg 0986, jf. Forskrift om fornøyelsesinnretning av 01.07.2017, tilknyttet de utvalgte tema.

Siden tilsynet var tematisk avgrenset, og basert på stikkprøver, kan det være mangler som ikke er avdekket.

Statens jernbanetilsyn har lagt om til ny tilsynsmetodikk hvor fokus i større grad enn tidligere rettes mot virksomheten fremfor den enkelte innretning, og virksomhetens sikkerhetsstyringssystem (internkontrollsystem) blir vektlagt i større grad enn tidligere.

Overgangen til ny tilsynsmetodikk innebærer at tilsynets pålegg i større grad enn tidligere krever at virksomhetene må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått, og gjennomføre tiltak for å forhindre gjentakelser. I tillegg må virksomheten korrigere de konkrete avvikene som er angitt.

Tilsynet er gjennomført med utgangspunkt i gjeldende regelverk, men det er også gjennomført undersøkelser som et ledd i å forberede virksomheten på nye krav som forventes innført i løpet av 2017.

## 2 Metodikk

Nytt regelverk trådte i kraft 1. juli 2017. Tilsynsbevis vurderes derfor opp mot det nye regelverket, og eventuelle pålegg hjemles i det nye regelverket. Overgangen til nytt regelverk medfører ellers ingen endringer for tilsynet som er gjennomført.

Tilsynet understreker at mulige pålegg som presenteres i punkt 3 nedenfor, ikke er vedtatt før virksomheten mottar endelig tilsynsrapport med vedtak om pålegg og orientering om klageadgang.

## 3 Pålegg

### Avvik 1:

Det forelå ikke en beskrivelse av rutiner for vedlikehold, og det manglet en oversikt av utført vedlikehold.

Hjemmel:

Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 3-6

Tilsynsbevis:

- Det var korrosjon på flere bolter til klemmer på zipline
- Det var synlig korrosjon på bardun til mast 1

Tilbakemelding fra virksomheten:

Virksomheten har i e-post av 20.12.2017 kommentert at de vil skifte alle wireklemmer og rustne wirer i hele anlegget. De skal fortsette med digital loggbok for føring av daglige, månedlige og årlig kontroll.

Pålegg:

Virksomheten må lage en instruks og rutiner for vedlikehold av innretningen **innen 31.03.2018**.

**Merknad til avvik 1:**

Det er rust på flere av boltene til klemmer på zipline samt enkelte barduner til stolper i høydepark jf. tilsynsbevis 4. Det var også overflaterust på bardun til mast 1 i høydepark jf. tilsynsbevis 6.(og bilde under). Disse vil ifølge driftsleder bli skiftet i løpet av sesongen 2017.



## 4 Andre forhold

Virksomheten har en elektronisk drifts- og vedlikeholdsjournal som driftsleder viste frem. Dette var en god ordning, men noe mangelfull med tanke på hvilke sjekkpunkter som bør gjøres før oppstart av andre enn driftsleder selv.

Loggbok ble ikke fremvist ved tilsyn i sin helhet.

Vedrørende tilsynsbevis 1 om forsikring er det håndtert i egen sak.

## 5 Veiledning om nytt regelverk

Ny forskrift om fornøyelsesinnretninger inneholder krav til sikkerhetsstyringssystem. Forskriften fastsetter minstekrav til innholdet i virksomhetens sikkerhetsstyringssystem, jf. § 2-10 i forslaget.

Under tilsynet ble det avdekket at virksomheten er kommet et stykke på vei i å etablere et sikkerhetsstyringssystem i tråd med ny forskrift. Følgende krav ble likevel påpekt under tilsynet:

- Krav til kompetanse for personell som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten, herunder krav til kompetanse om førstehjelp og redning.
- Det mangler rednings- og evakueringsplan jf. tilsynsbevis 2
- Det bør lages en ny oppdatert risikoanalyse jf. tilsynsbevis 5.
- Virksomheten har mangler i rutiner for varsling av hendelser og ulykker jf. tilsynsbevis 3.

I følge ny forskrift om fornøyelsesinnretning § 6-3 må kravet til sikkerhetsstyringssystem i § 2-10 være oppfylt innen ett år fra forskriftens ikrafttredelse. Forskriften trådte i kraft 1.7.2017.

Ønsker dere å gi en uttalelse til utkastet til tilsynsrapport, kan det gjøres via dette skjemaet: [https://e-skjema.no/sjt\\_sd/skjema/SJT100/?lang=undefined](https://e-skjema.no/sjt_sd/skjema/SJT100/?lang=undefined)

Rapportdato: 10.01.2018

Bjørnar Monsø  
Avdelingsdirektør, taubane og  
fornøyelsesinnretning

Espen Heiszter  
Tilsynsleder

*Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten  
signaturer*

