

Narvikfjellet AS

TILSYNSRAPPORT NR. 12/4577-15 med pålegg

2017

Innhold

1	Innledning	2
2	Metodikk	2
3	Pålegg	2
4	Andre forhold	3
5	Veiledning om nytt regelverk	3

Dato for tilsyn:21.6.2017

Sted: Narvik

Tilstede: Jonas Parkstam, assisterende driftsleder

Espen Heiszter, tilsynsleder SJT

1 Innledning

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn hos Linken klatrepark den 21. juni 2017. Tema for tilsynet var:

- Veiledning til nytt regelverk
- Drift- og vedlikeholdsrutiner
- Organisering og bemanning
- Opplæring
- Evakuering og redning
- UH rapportering
- Teknisk dokumentasjon og forsikring

Det ble tatt stikkprøver av anlegg 2217, tilknyttet de utvalgte tema.

Nytt regelverk trådte i kraft 1.juli 2017. Tilsynsbevis vurderes derfor opp mot det nye regelverket, og eventuelle pålegg hjemles i det nye regelverket. Overgangen til nytt regelverk medfører ellers ingen endringer for tilsynet som er gjennomført.

Siden tilsynet var tematisk avgrenset, og basert på stikkprøver, kan det være mangler som ikke er avdekket.

2 Metodikk

Statens jernbanetilsyn har lagt om til ny tilsynsmetodikk hvor fokus i større grad enn tidligere rettes mot virksomheten fremfor den enkelte innretning, og virksomhetens sikkerhetsstyringssystem (internkontrollsystem) blir vektlagt i større grad enn tidligere.

Overgangen til ny tilsynsmetodikk innebærer at tilsynets pålegg i større grad enn tidligere krever at virksomhetene må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått, og gjennomføre tiltak for å forhindre gjentakelser. I tillegg må virksomheten korrigere de konkrete avvikene som er angitt.

3 Pålegg

Avvik 1:

Det er mangler i virksomhetens løpende dokumentasjon av vedlikehold

Hjemmel:

Forskrift om fornøylesinnretning § 2-1 jf. § 3-6.

Tilsynsbevis:

- det er mangler på dokumentasjon av vedlikehold

Pålegg:

*Virksomheten må opprette vedlikeholdsjournal der planlagt og løpende vedlikehold dokumenteres innen **1.3.2018**.*

*Virksomheten må lage rutiner som sikrer at en slik journal blir ført innen **1.3.2018**.*

4 Andre forhold

Assisterende driftsleder hadde ikke full oversikt over alle rutiner og instruksjoner. Driftsleder selv hadde ferie og var derfor ikke tilstede under tilsynet.

Under tilsynet ble det ikke fremlagt dokumentasjon på gyldig forsikring for innretningen, det er derfor sendt eget brev til virksomheten med oppfølging av dette.

Virksomheten har mangler i internkontrollsystemet vedrørende instruksjoner og rutiner for bruk av innretningen, herunder rutiner vedrørende daglig kontroll, se tilsynsbevis nr. 3 og 5. Da det er ett års overgangsperiode for innføring av fullstendig sikkerhetsstyringssystemet resulterer ikke dette avviket i pålegg men vil bli fulgt opp ved senere tilsyn.

5 Veiledning om nytt regelverk

Ny forskrift om fornøyelsesinnretninger inneholder krav til sikkerhetsstyringssystem. Forskriften fastsetter minstekrav til innholdet i virksomhetens sikkerhetsstyringssystem, jf. § 2-10 i forslaget.

Under tilsynet ble det avdekket at virksomheten har mangler i å etablere et sikkerhetsstyringssystem i tråd med ny forskrift. Følgende krav ble derfor påpekt under tilsynet:

- Krav til kompetanse for personell som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten, herunder krav til kompetanse om førstehjelp og redning.
- Frist for rapportering av hendelser på 8 dager må innarbeides i rutinene jf. § 2-6 i den nye forskriften.
- Det bør lages en ny oppdatert risikoanalyse

I følge ny forskrift om fornøyelsesinnretning § 6-3 må kravet til sikkerhetsstyringssystem i § 2-10 være oppfylt innen ett år fra forskriftens ikrafttredelse. Forskriften trådte i kraft 1.7.2017.

Ønsker dere å gi en uttalelse til utkastet til tilsynsrapport, kan det gjøres via dette skjemaet: https://e-skjema.no/sjt_sd/skjema/SJT100/?lang=undefined

Rapportdato: 22.11.2017

Bjørnar Monsø

Avdelingsdirektør, taubane og
fornøyelsesinnretning

Espen Heiszter

Tilsynsleder

***Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten
signaturer***