

Rypetoppen Adventurepark AS

TILSYNSRAPPORT NR. 13/1304-49 med pålegg

2017

Innhold

1	Innledning	2
2	Metodikk	2
3	Pålegg	2
4	Andre forhold	4
5	Veiledning om nytt regelverk	4

Dato for tilsyn: 6.6.2017

Sted: Rypetoppen

Tilstede: Eirik Lerberg, driftsleder

Stig Aasgård, daglig leder

Trond Østerås, medrevisor SJT

Espen Heiszter, tilsynsleder SJT

1 Innledning

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn på Rypetoppen Adventurepark Meråker AS den 6. juni 2017. Tema for tilsynet var:

- Veiledning til nytt regelverk
- Drift- og vedlikeholdsrutiner
- Organisering og bemanning
- Opplæring
- Evakuering og redning
- UH rapportering
- Teknisk dokumentasjon og forsikring

Det ble tatt stikkprøver av anlegg 2254 tilknyttet de utvalgte tema. Tilsynet ble gjennomført med utgangspunkt i regelverket som gjaldt før 1.7.2017, og veiledning ble gitt virksomheten knyttet til nytt regelverk, som trådte i kraft 1.7. 2017.

Tilsynsbevis vurderes opp mot det nye regelverket, og eventuelle pålegg hjemles i det nye regelverket. Overgangen til nytt regelverk medfører ellers ingen endringer for tilsynet som er gjennomført.

Siden tilsynet var tematisk avgrenset, og basert på stikkprøver, kan det være mangler som ikke er avdekket.

Statens jernbanetilsyn har lagt om til ny tilsynsmetodikk hvor fokus i større grad enn tidligere rettes mot virksomheten fremfor den enkelte innretningen, og virksomhetens sikkerhetsstyringssystem (internkontrollsystem) blir vektlagt i større grad enn tidligere.

Overgangen til ny tilsynsmetodikk innebærer at tilsynets pålegg i større grad enn tidligere krever at virksomhetene må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått, og gjennomføre tiltak for å forhindre gjentakelser. I tillegg må virksomheten korrigere de konkrete avvikene som er angitt.

2 Metodikk

I det følgende vil inspektørens observasjoner under stedlig tilsyn presenteres som tilsynsbevis. De observasjonene som vurderes å dokumentere at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt, presenteres som avvik. Avvikene knyttes mot en rettslig hjemmel. På bakgrunn av dette formulerer tilsynet pålegg som beskriver hva virksomheten må gjøre for å lukke avviket.

Eventuelt varsel om mulig sanksjon for å oversitte frist for gjennomføring av tiltak, er knyttet til de enkelte avvikene.

3 Pålegg

Avvik 1:

Det er mangler i virksomhetens beredskapsplan.

Hjemmel:

Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 2-1

Tilsynsbevis:

- Krav til redningsøvelser mangler
- Redningsplan dekker ikke sentrale forhold ved redning

Virksomhetens tilbakemelding:

Virksomheten har levert oppdatert beskrivelse av redningsmetoder, og dokumentert opplæring av redningspersonell, samt avholdte øvelser.

Tilsynets vurdering:

Tilsynet finner tiltakene tilfredsstillende. Det mangler fremdeles plan for gjennomføring av redningsøvelser (f.eks. hyppighet).

Pålegg:

Virksomheten må lage en plan for redningsøvelser.

Avvik 2:

Virksomhetens beskrivelse av nødvendig kontroll og vedlikehold er mangelfull.

Hjemmel:

Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 2-1 jf. § 3-6

Tilsynsbevis:

- Sjekklistene for daglige og ukentlige kontroller mangler
- Det er uklart om kvartalsvise kontroller som spesifisert av leverandør gjennomføres

Virksomhetens tilbakemelding:

Virksomheten har sendt inn oppdaterte sjekklistene for daglige/ukentlig/månedlige og årlige kontroller, og de har gjennomført kvartalsvise kontroller.

Tilsynets vurdering:

Tilsynet finner tiltakene tilfredsstillende.

Pålegg:

Ingen pålegg gitt.

Avvik 3:

Dokumentasjon som tydelig identifiserer den enkelte innretning er ikke oppdatert.

Hjemmel:

Forskrift om fornøyelsesinnretning § 2-1

Tilsynsbevis:

- Det mangler teknisk beskrivelse av 2 løyper

Virksomhetens tilbakemelding:

Virksomheten har sendt inn oppdatert oversiktskart over alle løyper, samt tegninger og beskrivelser av de enkelte løyper i parken.

Tilsynets vurdering:

Tilsynet finner tiltakene tilfredsstillende.

Pålegg:

Ingen pålegg gitt.

4 Andre forhold

Virksomheten påpeker at klatreparken er bygd etter standard NS-EN 15567-1, men har ikke samsvarserklæring fra uavhengig inspeksjonsorgan på at dette er tilfellet. Virksomheten har planlagt uavhengig inspeksjon i august 2017, og vil da få erklæring på at parken er iht. standarden.

Virksomhetens tilbakemelding:

Virksomheten har hatt et uavhengig inspeksjonsorgan til å gjennomgå parken iht. NS- EN 15567, i august 2017. Ingen funn.

Under tilsynet ble det ikke fremlagt dokumentasjon på gyldig forsikring for innretningen. Dette ble etterspurt i eget brev og ble svart ut i e-post fra virksomheten 11.7.2017.

Sweco gjennomførte en inspeksjon av fjellforankringene til ziplinene 24.04.2017, og har kommet med anbefalinger i forhold til lengde på fjellfestene. Virksomheten hadde planer om å bli ferdig med skiftning av fjellfester iht. Swecos anbefalinger i løpet av sommeren 2017. Sweco anbefaler samtidig en rutine for kontroll av forankringer. Statens jernbanetilsyn vil ved neste tilsyn fokusere på hvordan disse rutinene er fulgt opp.

5 Veiledning om nytt regelverk

Ny forskrift om fornøyelsesinnretninger inneholder krav til sikkerhetsstyringssystem. Forskriften fastsetter minstekrav til innholdet i virksomhetens sikkerhetsstyringssystem, jf. § 2-10 i forskrift om fornøyelsesinnretninger.

Under tilsynet ble det avdekket at virksomheten er kommet et stykke på vei i å etablere et sikkerhetsstyringssystem i tråd med ny forskrift. Følgende krav ble påpekt under tilsynet:

- Krav til kompetanse for personell som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten, herunder krav til kompetanse om førstehjelp og redning.
- Frist for rapportering av hendelser på 8 dager må innarbeides i rutinene.

Etter § 6-3 i forskrift om fornøyelsesinnretninger må kravet til sikkerhetsstyringssystem i forskriftens § 2-9 og § 2-10 være oppfylt innen ett år fra forskriftens ikrafttredelse. Forskriften trådte i kraft 1. juli 2017.

Statens jernbanetilsyn anser dermed tilsynet med Rypetoppen Adventurepark AS som avsluttet.

20.11.2017

Bjørnar Monsø
Avdelingsdirektør, taubane og
fornøyelsesinnretning

Espen Heiszter
Tilsynsleder

***Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten
signaturer***