

Polar Park AS - Arctic Wildlife Center

TILSYNSRAPPORT NR. 13/1961-16 med pålegg

2017

Innhold

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | Innledning | 1 |
| 2 | Metodikk | 1 |
| 3 | Pålegg | 1 |
| 4 | Andre forhold | 3 |
| 5 | Veiledning om nytt regelverk | 3 |

Dato for tilsyn: 22.6.2017

Sted: Polar park, Bardu

Tilstede: Heinz Strathman, driftsleder

Tobias Bones, assisterende driftsleder

Espen Heiszter, tilsynsleder SJT

1 Innledning

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn hos Polar park den 22. juni 2017. Tema for tilsynet var:

- Veiledning til nytt regelverk
- Drift- og vedlikeholdsrutiner
- Organisering og bemanning
- Opplæring
- Evakuering og redning
- UH rapportering
- Teknisk dokumentasjon og forsikring

Det ble tatt stikkprøver av anlegg 2287 tilknyttet de utvalgte tema. Anlegget ble godkjent etter regelverket som gjaldt før 1.7.2017.

Nytt regelverk trådte i kraft 1. juli 2017. Tilsynsbevis vurderes derfor opp mot det nye regelverket, og eventuelle pålegg hjemles i det nye regelverket. Overgangen til nytt regelverk medfører ellers ingen endringer for tilsynet som er gjennomført.

Siden tilsynet var tematisk avgrenset, og basert på stikkprøver, kan det være mangler som ikke er avdekket.

Statens jernbanetilsyn har lagt om til ny tilsynsmetodikk hvor fokus i større grad enn tidligere rettes mot virksomheten fremfor den enkelte innretning, og virksomhetens sikkerhetsstyringssystem (internkontrollsystem) blir vektlagt i større grad enn tidligere.

Overgangen til ny tilsynsmetodikk innebærer at tilsynets pålegg i større grad enn tidligere krever at virksomhetene må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått, og gjennomføre tiltak for å forhindre gjentakelser. I tillegg må virksomheten korrigere de konkrete avvikene som er angitt.

2 Metodikk

I det følgende vil inspektørenes observasjoner under stedlig tilsyn presenteres som tilsynsbevis. De observasjonene som vurderes å dokumentere at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt, presenteres som avvik. Avvikene knyttes mot en rettslig hjemmel. På bakgrunn av dette formulerer tilsynet pålegg som beskriver hva virksomheten må gjøre for å lukke avviket.

3 Pålegg

Med hjemmel i tivolilovens § 15 gis pålegg som i det følgende presenteres med tilhørende avvikstekst, hjemmelsgrunnlag og tilsynsbevis.

Avvik 1:

Det er mangler i virksomhetens dokumentasjon av vedlikehold

Hjemmel:

Forskrift om fornøyelsesinnretning § 2-1 jf. § 3-6

Tilsynsbevis:

- det er mangler på dokumentasjon av vedlikehold

Pålegg:

Virksomheten må etablere rutiner for å dokumentere løpende vedlikehold innen 1.2.2018.

Avvik 2:

Det er mangler i virksomhetens dokumentasjon av intern opplæring av ansatte.

Hjemmel:

Forskrift om fornøyelsesinnretning § 3-1, jf. § 3-4 og § 3-5

Tilsynsbevis:

- det ble ikke fremvist dokumentasjon på hvilken opplæring operatører av zipline har fått.

Pålegg:

Virksomheten må lage en oversikt/instruks som viser t over krav til kompetanse og dokumentasjon av opplæring av ansatte innen 1.2.2018.

Avvik 3:

Det er mangler i virksomhetens beredskap.

Hjemmel:

Forskrift om fornøyelsesinnretning § 2-11 f)

Tilsynsbevis:

- det ble ikke fremvist dokumentasjon på gjennomførte eller planlagte øvelser i førstehjelp

Pålegg:

Virksomheten må sende dokumentasjon til Statens jernbanetilsyn på gjennomført øvelse i førstehjelp innen 1.7.2018

Merknad 1:

Virksomheten melder inn hendelser, ulykker og alvorlige hendelser til Statens jernbanetilsyn men har ikke egne rutiner for dette.

4 Andre forhold

Ved tilsynet kunne ikke virksomheten fremlegge dokumentasjon på gyldig forsikring. Dette ble påpekt og er nå sendt inn til SJT. Den er i henhold til forskriftskrav.

Virksomheten har gode rutiner for å tilpasse bruken av den lange zipline i forhold til vær og vind. Dette gjør de ved å prøvekjøre zipline hver dag før oppstart og justere brukerbegrensing iht. prøving.

Det ble også verifisert at virksomheten har sendt zipstop innretninger til årlig vedlikehold jf. krav til dette.

Innretningsnummer 2261 hadde ikke gyldig driftstillatelse under tilsynet, og ble derfor ikke gjennomgått.

5 Veiledning om nytt regelverk

Ny forskrift om fornøyelsesinnretninger inneholder krav til sikkerhetsstyringssystem. Forskriften fastsetter minstekrav til innholdet i virksomhetens sikkerhetsstyringssystem, jf. § 2-10 i ny forskrift om fornøyelsesinnretninger.

Under tilsynet ble det avdekket at virksomheten har kommet et godt stykke på vei i å etablere et sikkerhetsstyringssystem i tråd med ny forskrift. Følgende krav ble likevel påpekt under tilsynet:

- Krav til kompetanse for personell som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten, herunder krav til kompetanse om førstehjelp og redning.
- Frist for rapportering av hendelser på 8 dager må innarbeides i rutinene.
- Det bør lages en ny oppdatert risikoanalyse

I følge ny forskrift om fornøyelsesinnretning § 6-3 må kravet til sikkerhetsstyringssystem i § 2-10 være oppfylt innen ett år fra forskriftens ikrafttredelse. Forskriften trådte i kraft 1.7.2017.

Ønsker dere å gi en uttalelse til utkastet til tilsynsrapport, kan det gjøres via dette skjemaet: https://e-skjema.no/sjt_sd/skjema/SJT100/?lang=undefined

Rapportdato: 13.10.2017

Bjørnar Monsø
Avdelingsdirektør, taubane og
fornøyelsesinnretning

Espen Heiszter
Tilsynsleder

*Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten
signaturer*

