

Eidene Norges Røde Kors Sentrene AS

TILSYNSRAPPORT NR. 13/391-19 med pålegg

2017

Innhold

1	Innledning	2
2	Metodikk	2
3	Pålegg	2
4	Andre forhold	3
5	Veiledning om nytt regelverk	3

Dato for tilsyn: 27.09.2017

Sted: Røde Kors Sentrene AS, Eidene, Tjøme

Tilstede: Toril Roth Kaland, driftsansvarlig

Helene Olsen, instruktør

Geir Martin Jensen, revisjonsleder

1 Innledning

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn på Røde Kors Sentrene AS, Eidene, Tjøme den 27. september 2017. Tema for tilsynet var:

- Veiledning om nytt regelverk
- Drift og vedlikehold
- Opplæring av ansatte
- Instruksjer
- Redning/evakuering
- Rutiner for rapportering av hendelser
- Gjennomgang av pålegg og hendelser

Det ble tatt stikkprøver av zipline med innretningsnr. 2226, Heksesprang, tilknyttet de utvalgte tema. Innretningen er godkjent etter forskrift om fornøyelsesinnretning i tivoli og fornøyelsesparker, FOR 2011-12-20 nr 1496, og tivolforskriften, FOR 1992-05-15 nr 339 og tivoliloven LOV 1991-06-07 nr 24.

Tilsynet ble gjennomført ihht. Forskrift om fornøyelsesinnretninger FOR-2017-06-21-907 og Lov om fornøyelsesinnretninger [tivoliloven] LOV-2017-05-22-30.

Siden tilsynet var tematisk avgrenset, og basert på stikkprøver, kan det være mangler som ikke er avdekket.

Statens jernbanetilsyn har lagt om til ny tilsynsmetodikk hvor fokus i større grad enn tidligere rettes mot virksomheten fremfor den enkelte innretningen, og virksomhetens sikkerhetsstyringssystem (internkontrollsystem) blir vektlagt i større grad enn tidligere.

Overgangen til ny tilsynsmetodikk innebærer at tilsynets pålegg i større grad enn tidligere krever at virksomhetene må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått, og gjennomføre tiltak for å forhindre gjentakelser. I tillegg må virksomheten korrigere de konkrete avvikene som er angitt.

2 Metodikk

I det følgende vil inspektørens observasjoner under stedlig tilsyn presenteres som tilsynsbevis. De observasjonene som vurderes å dokumentere at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt, presenteres som avvik. Avvikene knyttes mot en rettslig hjemmel. På bakgrunn av dette formulerer tilsynet pålegg som beskriver hva virksomheten må gjøre for å lukke avviket.

3 Pålegg

Avvik 1:

Det mangler dokumentasjon på utført vedlikehold.

Hjemmel:

Forskrift om fornøyelsesinnretning § 3-6.

Tilsynsbevis:

- Journal over utført vedlikehold som stramming av wire, smøring etc. kunne ikke fremlegges.

Pålegg:

Virksomheten må dokumentere utført vedlikehold i henhold til forskriften.

Virksomheten må sende inn dokumentasjon fra siste driftsår på at pålegget er etterkommet til Statens jernbanetilsyn innen seks -6- uker etter påleggets dato.

4 Andre forhold

Under tilsynet ble det notert følgende tilsynsbevis som ikke er vurdert som avvik i forhold til forskrift:

- Liste over instruktører med opplæring er ikke oppdatert.
- Prosedyre for uhellsrapportering til SJT mangler.

Begge disse forholdene vil være en del av sikkerhetsstyringssystemet som det gis en overgangsperiode på som beskrevet i kapittel 5.

- Risikovurdering i forhold til sikring av instruktør i startområde foreligger ikke.

Instruktør som hjelper brukere med påseling og påkobling av trinse på zipline er ikke selv sikret og det er en bratt skrent rett ved startplassen som ikke er sikret med gjerde. Virksomheten bes vurdere muligheten for å sikre instruktør som har dette arbeidet.

I ny forskrift er det krav til dokumentasjon av hvordan sikkerhetsmessig risiko forbundet med driften er identifisert og blir fulgt opp i sikkerhetsstyringssystemet der dette kravet er gitt en overgangsperiode på et år til 01.07.2018. Det oppfordres til å gjøre vurderingen tidligere og iverksette nødvendige tiltak.

Det ble veiledet i hva som skal rapporteres i forhold til ulykker og hendelser som beskrevet i ny forskrift og hvordan dette gjøres i det nettbaserte Synergi systemet.

5 Veiledning om nytt regelverk

Ny tivoliforskrift / taubaneforskrift inneholder krav til sikkerhetsstyringssystem. Forskriften fastsetter minstekrav til innholdet i virksomhetens sikkerhetsstyringssystem, jf. § 2-10 i ny tivoliforskrift.

Under tilsynet ble det avdekket at virksomheten ikke har tilstrekkelige rutiner for å oppfylle kravene i ny tivoliforskrift. Følgende krav ble påpekt under tilsynet:

- Rutiner for registrering og oppfølging av ulykke, alvorlig hendelse og hendelse er ikke tilfredsstillende. Rutinene må også omfatte umiddelbare tiltak for å redusere virkningen av ulykken, den alvorlige hendelsen eller hendelsen, samt undersøke årsak og fastsette tiltak for å hindre gjentakelse.
- Bestemmelser om hvordan sikkerhetsmessig risiko forbundet med driften av virksomheten skal identifiseres og følges opp.
- Krav til kompetanse for personell som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten, herunder krav til kompetanse om førstehjelp og redning.

Etter § 6-3 i tivoliforskriften må kravet til sikkerhetsstyringssystem i tivoliforskriften § 2-9 og § 2-10 være oppfylt innen ett år fra forskriftens ikrafttredelse. Forskriften trådte i kraft 1. juli 2017.

Rapportdato: 09.01.2018

Bjørnar Monsø

Avdelingsdirektør, taubane og
fornøyelsesinnretning

***Dokumentet er elektronisk godkjent og
sendes uten signatur***

Geir Martin Jensen

Tilsynsleder