

# Klatring på Grensen AS

## TILSYNSRAPPORT NR. 13/971-33 med pålegg

2017

### Innhold

<b>1</b>	<b>Innledning .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Metodikk .....</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Pålegg .....</b>	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>Andre forhold .....</b>	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>Veiledning om nytt regelverk .....</b>	<b>4</b>

Dato for tilsyn: 28.06.2017

Sted: Klatring På Grensen AS, Berg i Østfold

Tilstede: Henrik Aune, driftsleder, Klatring På Grensen AS  
Randi Aune, daglig leder, Klatring På Grensen AS  
Jannicke Haug, parkleder, Klatring På Grensen AS  
Geir Martin Jensen, tilsynsleder, Statens jernbanetilsyn  
Eskil Lorås, medrevisor, Statens jernbanetilsyn

# 1 Innledning

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn på Klatring På Grensen AS den 28.juni 2017.

Tema for tilsynet var:

- Gjennomgang av styringsdokumenter
  - o Drift og vedlikehold
  - o Opplæring av ansatte
  - o Instruksjer
  - o Redning/evakuering
  - o Rutiner for UH- rapportering, varsel
  - o Gjennomgang av pålegg og hendelser

Det ble tatt stikkprøver av anlegg 2269, tilknyttet de utvalgte tema. Tilsynet ble gjennomført ihht. Forskrift om fornøyelsesinnretning i tivoli og fornøyelsesparker og Lov om godkjenning og drift av innretninger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker [tivoliloven].

Nytt regelverk trådte i kraft 1. juli 2017. Tilsynsbevis vurderes derfor opp mot det nye regelverket, og eventuelle pålegg hjemles i det nye regelverket. Overgangen til nytt regelverk medfører ellers ingen endringer for tilsynet som er gjennomført.

Siden tilsynet var tematisk avgrenset, og basert på stikkprøver, kan det være mangler som ikke er avdekket. Virksomheten plikter selv å undersøke om eventuelle avvik gjør seg gjeldende for andre deler av klatreparken enn de løypene som ble valgt ut til stikkprøver.

Statens jernbanetilsyn har lagt om til ny tilsynsmetodikk hvor fokus i større grad enn tidligere rettes mot virksomheten fremfor den enkelte innretningen, og virksomhetens sikkerhetsstyringssystem (internkontrollsystem) blir vektlagt i større grad enn tidligere.

Overgangen til ny tilsynsmetodikk innebærer at tilsynets pålegg i større grad enn tidligere krever at virksomhetene må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått, og gjennomføre tiltak for å forhindre gjentakelser. I tillegg må virksomheten korrigere de konkrete avvikene som er angitt.

## 2 Metodikk

I det følgende vil inspektørens observasjoner under stedlig tilsyn presenteres som tilsynsbevis. De observasjonene som vurderes å dokumentere at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt, presenteres som avvik. Avvikene knyttes mot en rettslig hjemmel. På bakgrunn av dette formulerer tilsynet pålegg som beskriver hva virksomheten må gjøre for å lukke avviket.

Virksomheten har ikke gitt noen kommentar til rapportutkast. Eventuelt varsel om mulig sanksjon for å oversitte frist for gjennomføring av tiltak, er knyttet til de enkelte avvikene.

## 3 Pålegg

### Avvik 1:

Skilting var mangelfull i henhold til forskrift.

Hjemmel:

Forskrift om fornøyelsesinnretning § 3-7.

#### Tilsynsbevis:

- Ved gjennomgang av lilla løype var det noen elementer som manglet piktogrammer og noen elementer som hadde feil piktogram

#### Virksomhetens kommentar:

Ikke kommentert.

#### Pålegg:

*Virksomheten må gjennomgå skiltingen på de forskjellige elementer for å sikre tydelige instruksjoner om hvordan brukerne skal forholde seg.*

## **4 Andre forhold**

Ved klatring i lilla pluss løype ble det observert lav sikringsline i et klatre element som resulterte i følgende tilsynsbevis:

- Sikringsline på broelement 'Bro opp ned, plattform nr. 52 'lilla pluss løype var i omtrent hofte høyde som kan være lavt i forhold til fallfaktor.

I forhold til standarden er ikke dette et avvik men det er å anbefale at sikringsline plasseres høyest mulig for å unngå ubehagelig fallrykk om noen skulle falle ned fra klatre elementet og bli hengende i selen.

Under tilsynet ble det også notert følgende tilsynsbevis som ikke vurderes å utgjøre et avvik i forhold til gjeldende regelverk

- Det mangler prosedyre for opplæring av ansatte. Nye ansatte får tilsendt prosedyrer per e-mail med påfølgende helgesamling med opplæring før det er praktisk opplæring i parken med 'skygging'.
- Det er ikke laget prosedyre for hva opplæring i førstehjelp skal omfatte og hvem som skal ha denne opplæringen av ansatte. Driftsleder, daglig leder og parkleder har førstehjelpskurs i dag.

Virksomheten har et system for opplæring av ansatte men mangler de delene som går på krav til kompetanse omtalt i sikkerhetsstyringssystemet. Da det er ett års overgangsperiode for innføring av fullstendig sikkerhetsstyringssystem, resulterer ikke disse tilsynsbevisene i pålegg, men kan bli fulgt opp ved senere tilsyn. Se også veiledning i kapittel 5.

## 5 Veiledning om nytt regelverk

Ny tivoliforskrift inneholder krav til sikkerhetsstyringssystem. Forskriften fastsetter minstekrav til innholdet i virksomhetens sikkerhetsstyringssystem, jf. § 2-10 i ny tivoliforskrift i ny taubaneforskrift.

Under tilsynet ble det avdekket at virksomheten ikke har tilstrekkelige rutiner for å oppfylle kravene i ny tivoliforskrift. Følgende tre krav ble påpekt under tilsynet:

- Rutiner for registrering og oppfølging av ulykke, alvorlig hendelse og hendelse er ikke tilfredsstillende. Rutinene må også omfatte umiddelbare tiltak for å redusere virkningen av ulykken, den alvorlige hendelsen eller hendelsen, samt undersøke årsak og fastsette tiltak for å hindre gjentagelse.
- Bestemmelser om hvordan sikkerhetsmessig risiko forbundet med driften av virksomheten skal identifiseres og følges opp.
- Krav til kompetanse for personell som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten, herunder krav til kompetanse om førstehjelp og redning.

Etter § 6-3 i tivoliforskriften må kravet til sikkerhetsstyringssystem i tivoliforskriften § 2-9 og § 2-10 være oppfylt innen ett år fra forskriftens ikrafttredelse. Forskriften trådte i kraft 1. juli 2017.

Rapportdato: 26.10.2017

Bjørnar Monsø  
Avdelingsdirektør, taubane og  
fornøyelsesinnretning

Geir Martin Jensen  
Tilsynsleder

***Dokumentet er elektronisk godkjent og  
sendes uten signatur***