

## Orkelbog Laft & Skifer

# TILSYNSRAPPORT NR. 14/1066-14 med pålegg

2018

### Innhold

<b>1</b>	<b>Innledning .....</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Metodikk .....</b>	<b>1</b>
<b>3</b>	<b>Pålegg .....</b>	<b>1</b>
<b>4</b>	<b>Andre forhold .....</b>	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>Veiledning om nytt regelverk .....</b>	<b>3</b>

Dato for tilsyn: 8.6.2017

Sted: Åmottdalen

Tilstede: Torbjørn Orkelbog, driftsleder

Trond Østerås, medrevisor SJT

Espen Heiszter, Tilsynsleder SJT

# 1 Innledning

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn hos Orkelbog laft & skifer ENK, Åmotdsdalen den 8. juni 2017.

Tema for tilsynet var:

- Veiledning til nytt regelverk
- Drift- og vedlikeholdsrutiner
- Organisering og bemanning
- Opplæring
- Evakuering og redning
- UH rapportering
- Teknisk dokumentasjon og forsikring

Det ble tatt stikkprøver av anlegg 2286 og 2373, tilknyttet de utvalgte tema. Zipline 2373 er samsvarserklært etter standard CSA Z267 (kanadisk standard for fornøyelsesinnretninger), mens zipline 2286 er samsvarserklært etter standard NS EN 15567.

Siden tilsynet var tematisk avgrenset, og basert på stikkprøver, kan det være mangler som ikke er avdekket.

Statens jernbanetilsyn har lagt om til ny tilsynsmetodikk hvor fokus i større grad enn tidligere rettes mot virksomheten fremfor den enkelte innretning, og virksomhetens sikkerhetsstyringssystem (internkontrollsystem) blir vektlagt i større grad enn tidligere.

Overgangen til ny tilsynsmetodikk innebærer at tilsynets pålegg i større grad enn tidligere krever at virksomhetene må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått, og gjennomføre tiltak for å forhindre gjentakelser. I tillegg må virksomheten korrigere de konkrete avvikene som er angitt.

Tilsynet er gjennomført med utgangspunkt i gjeldende regelverk, men det er også gjennomført undersøkelser som et ledd i å forberede virksomheten på nye krav som ble innført i 2017.

## 2 Metodikk

Nytt regelverk trådte i kraft 1. juli 2017. Tilsynsbevis vurderes derfor opp mot det nye regelverket, og eventuelle pålegg hjemles i det nye regelverket. Overgangen til nytt regelverk medfører ellers ingen endringer for tilsynet som er gjennomført.

## 3 Pålegg

### Avvik 1:

Det er mangler i virksomhetens planverk og dokumentasjon av vedlikehold.

#### Hjemmel:

Forskrift om fornøyelsesinnretning § 3-6 siste ledd

Tilsynsbevis:

- Det mangler logg og dokumentasjon av vedlikehold på klatrestyr (PPE)
- Utkvittering på årlig kontroll av moment på klemmer mangler

Pålegg:

Virksomheten må etablere rutiner for dokumentering av alle kontroller og alt vedlikehold **innen 30.06.2018**

**Avvik 2:**

Virksomheten mangler skriftlige driftsinstruks.

Hjemmel:

Forskrift om fornøyelsesinnretning § 2-1

Tilsynsbevis:

- Det er ikke skrevet egen driftsinstruks

Mulig pålegg:

Virksomheten må lage skriftlige driftsinstruks **innen 30.06.2018**.

**Avvik 3:**

Virksomheten mangler en skriftlig redningsplan.

Hjemmel:

Forskrift om fornøyelsesinnretning § 2-1

Tilsynsbevis:

- Det finnes ingen dokumentert redningsplan
- Det finnes ingen plan eller dokumentasjon av redningsøvelser

Pålegg:

Virksomheten må lage en skriftlig redningsplan og dokumentere og evaluere øvelsene..

Virksomheten må sende kopi av redningsplan og dokumentasjon på gjennomført redningsøvelse og evaluering av denne til Statens jernbanetilsyn **innen 30.06.2018**.

**Avvik 4:**

Virksomheten har driftspersonell under 18 år.

Hjemmel:

Forskrift om fornøyelsesinnretning § 3-3

Tilsynsbevis:

- Virksomheten har i dag en ansatt i drift som er 17 år

Pålegg:

Virksomheten må sørge for at alt driftspersonell tilfredsstiller alderskrav i forskrift innen 30.06.2018.

## 4 Andre forhold

Virksomheten har kjøpt 2 zipstop montert på hver zipline (innretning). Disse skal ifølge produsent sendes til årlig kontroll og vedlikehold, noe som også skal dokumenteres. Første gang dette skal gjøres er i løpet av 2017

Vedrørende tilsynsbevis om egenerklærings skjema, så er ikke dette et avvik i seg selv. Virksomheten ble gjort kjent med at dette ikke er gyldig ansvarsfraskrivelse i forhold til forsikringsansvaret som påligger virksomheten i tivoliloven § 8.

## 5 Veiledning om nytt regelverk

Forskrift om fornøyelsesinnretninger inneholder krav til sikkerhetsstyringssystem. Forskriften fastsetter minstekrav til innholdet i virksomhetens sikkerhetsstyringssystem, jf. § 2-10 i ny forskrift om fornøyelsesinnretning.

Under tilsynet ble det avdekket at virksomheten er kommet et stykke på vei i å etablere et sikkerhetsstyringssystem i tråd med ny forskrift. Følgende krav ble påpekt under tilsynet:

- Krav til kompetanse for personell som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten, herunder krav til kompetanse om førstehjelp og redning.
- Virksomheten mangler opplæringsplan jf. tilsynsbevis vedrørende dokumentert opplæringsplan.
- Frist for rapportering av hendelser på 8 dager må innarbeides i rutine.
- Virksomheten må etablere rutiner for risikohåndtering.

I følge ny forskrift om fornøyelsesinnretning § 6-3 må kravet til sikkerhetsstyringssystem i § 2-10 være oppfylt innen ett år fra forskriftens ikrafttredelse. Forskriften trådte i kraft 1.7.2017.

Ønsker dere å gi en uttalelse til utkastet til tilsynsrapport, kan det gjøres via dette skjemaet: [https://e-skjema.no/sjt\\_sd/skjema/SJT100/?lang=undefined](https://e-skjema.no/sjt_sd/skjema/SJT100/?lang=undefined)

Rapportdato: 30.01.2018

Bjørnar Monsø

Avdelingsdirektør, taubane og  
fornøyelsesinnretning

Espen Heiszter

Tilsynsleder

***Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten  
signaturer***