

Ullevaal Stadion Idrett AS

TILSYNSRAPPORT NR. 17/774-8 med pålegg og varsel om sanksjon

2017

Innhold

1	Innledning	1
2	Metodikk	1
3	Pålegg	1
4	Andre forhold	2
5	Veiledning om nytt regelverk	2

Dato for tilsyn: 30.8.2017

Sted: Ullevål stadion, Oslo

Tilstede: Jack Hemmestad, driftsleder

Øyvind Sakshaug, driftssjef Ullevaal stadion

Hans Petter Håkonsen, Daglig leder «Klatring og friluftsliv»

Geir M. Jenssen, Tilsynsleder SJT

Espen Heiszter, medrevisor SJT

1 Innledning

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn på Ullevaal stadion idrett AS, Oslo den 30. august 2017. Tema for tilsynet var:

- Drift og vedlikehold
- Opplæring av ansatte
- Instruks
- Redning/evakuering
- Rutiner for rapportering av hendelser
- Gjennomgang av pålegg og hendelser

Det ble tatt stikkprøver av innretning/anlegg **2263**, jf. forskrift om fornøyelsesinnretning, tilknyttet de utvalgte tema.

Siden tilsynet var tematisk avgrenset, og basert på stikkprøver, kan det være mangler som ikke er avdekket. Virksomheten plikter selv å undersøke om eventuelle avvik gjør seg gjeldende for andre innretninger enn den som ble valgt ut til stikkprøver.

Statens jernbanetilsyn har lagt om til ny tilsynsmetodikk hvor fokus i større grad enn tidligere rettes mot virksomheten fremfor den enkelte innretningen, og virksomhetens sikkerhetsstyringssystem (internkontrollsystem) blir vektlagt i større grad enn tidligere.

Overgangen til ny tilsynsmetodikk innebærer at tilsynets pålegg i større grad enn tidligere krever at virksomhetene må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått, og gjennomføre tiltak for å forhindre gjentakelser. I tillegg må virksomheten korrigere de konkrete avvikene som er angitt.

2 Metodikk

I det følgende vil inspektørens observasjoner under stedlig tilsyn presenteres som *tilsynsbevis*. De observasjonene som vurderes å dokumentere at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt, presenteres som *avvik*. Avvikene knyttes mot en rettslig hjemmel. På bakgrunn av dette formulerer tilsynet utkast til *pålegg* som beskriver hva virksomheten må gjøre for å lukke avviket.

Tilsynet understreker at mulige pålegg som presenteres i punkt 3 nedenfor, ikke er vedtatt før virksomheten mottar endelig tilsynsrapport med vedtak om pålegg og orientering om klageadgang.

3 Pålegg

Avvik 1:

Det er mangler i virksomhetens beredskap.

Hjemmel:

Forskrift om fornøyelsesinnretning § 2-1

Tilsynsbevis:

Det kunne ikke fremlegges beredskapsplan for nødsituasjoner.

Kommentar:

Innretningen har en sikkerhetsmessig godkjenning som ble omgjort til driftstillatelse ved gjennomføring av ny tivolilov og forskrift. En av forutsetningene for sikkerhetsmessig godkjenning var at det skulle være redning/evakueringsberedskap. Dette er altså ikke noe nytt krav til denne virksomheten.

Pålegg:

Virksomheten må lage en beredskapsplan som inneholder varslingslister (intern/ekstern), oversikt over utstyr for førstehjelp og redning og plassering av dette, samt detaljert redningsplan og plan for redningsøvelser.

*I henhold til overgangsordning i ny forskrift om fornøyelsesinnretning settes frist til **10.04. 2018**.*

Varsel om sanksjon:

Med hjemmel i forvaltningsloven § 16, jf. tivoliloven § 17, varsles mulig tilbakekall av driftstillatelse dersom pålegget ikke oppfylles innen 10.04.2018. Begrunnelsen er sikkerhetsmessige hensyn, jf. tilsynets vurdering ovenfor.

4 Andre forhold

Virksomheten opplyser at zipline drives av instruktører fra «Klatring og friluftsliv» og daglig leder derfra var med på tilsynet. Ansatte i «Klatring og friluftsliv» er tilknyttet norsk klatreforbund.

5 Veiledning om nytt regelverk

Ny forskrift om fornøyelsesinnretning inneholder krav til sikkerhetsstyringssystem. Forskriften fastsetter minstekrav til innholdet i virksomhetens sikkerhetsstyringssystem, jf. § 2-10 i ny forskrift.

Under tilsynet ble det avdekket at virksomheten ikke har tilstrekkelige rutiner for å oppfylle kravene i ny forskrift om fornøyelsesinnretning. Følgende krav ble påpekt under tilsynet:

- Det er mangler i virksomhetens sikkerhetsstyringssystem vedrørende krav til kompetanse for personell som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten jf. tilsynsbevis 2.
- Virksomheten har ikke beskrevet tilstrekkelige rutiner for registrering og rapportering av ulykke alvorlig hendelse og hendelse jf. tilsynsbevis 1.
- Rutiner for registrering og oppfølging av ulykke, alvorlig hendelse og hendelse er ikke tilfredsstillende. Rutinene må også omfatte umiddelbare tiltak for å redusere virkningen av ulykken, den alvorlige hendelsen eller hendelsen, samt undersøke årsak og fastsette tiltak for å hindre gjentakelse.
- Bestemmelser om hvordan sikkerhetsmessig risiko forbundet med driften av virksomheten skal identifiseres og følges opp.
- Krav til kompetanse for personell som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten, herunder krav til kompetanse om førstehjelp og redning.

Etter § 6-3 i forskrift om fornøyelsesinnretning må kravet til sikkerhetsstyringssystem i forskriftens § 2-9 og § 2-10 være oppfylt innen ett år fra forskriftens ikrafttredelse. Forskriften trådte i kraft 1. juli 2017.

Ønsker dere å gi en uttalelse til utkastet til tilsynsrapport, kan det gjøres via dette skjemaet: https://e-skjema.no/sjt_sd/skjema/SJT100/?lang=undefined

Rapportdato: 23.01.2018

Bjørnar Monsø
Avdelingsdirektør taubane og
fornøyelsesinnretning

Espen Heiszter
Tilsynsleder

***Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten
signaturer***