

## Rjukan Klatrepark AS

# TILSYNSRAPPORT NR. 18/863-8

2018

### Innhold

<b>1</b>	<b>Innledning .....</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Metodikk .....</b>	<b>1</b>
<b>3</b>	<b>Vurdering av avvik .....</b>	<b>1</b>

Dato for tilsyn: 26.09.2018

Sted: Rjukan

Tilstede: Merethe Falkum Lien, driftsleder/daglig leder

Hossein Shahbazi, parkleder

Jan Bøen, Fagrevisor SJT

Espen Heiszter, Tilsynsleder SJT

# 1 Innledning

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn på Rjukan klatrepark den 26.09.2018. Tema for tilsynet var:

- sikkerhetsstyringssystem
- kontroller og vedlikehold
- uhellsrapportering

Det ble tatt stikkprøver av virksomhetens dokumentasjon for innretningsnummer 10097 klatrepark, tilknyttet de utvalgte tema. Klatreparken var ny i 2018.

Siden tilsynet var tematisk avgrenset, og basert på stikkprøver, kan det være mangler som ikke er avdekket.

Statens jernbanetilsyn har lagt om til ny tilsynsmetodikk hvor fokus i større grad enn tidligere rettes mot virksomheten fremfor den enkelte innretningen, og virksomhetens sikkerhetsstyringssystem (internkontrollsystem) blir vektlagt i større grad enn tidligere.

Overgangen til ny tilsynsmetodikk innebærer at tilsynets pålegg i større grad enn tidligere krever at virksomhetene må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått, og gjennomføre tiltak for å forhindre gjentakelser. I tillegg må virksomheten korrigere de konkrete avvikene som er angitt.

## 2 Metodikk

I det følgende vil inspektørens observasjoner under stedlig tilsyn presenteres som *tilsynsbevis*. De observasjonene som vurderes å dokumentere at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt, presenteres som *avvik*. Avvikene knyttes mot en rettslig hjemmel. På bakgrunn av dette formulerer tilsynet *pålegg* som beskriver hva virksomheten må gjøre for å lukke avviket.

## 3 Vurdering av avvik

Virksomheten har i brev av 30.10.2018 gitt tilbakemeldinger på mulige pålegg som ble varslet i utkast til tilsynsrapport av 25.10.2018. Disse tilbakemeldingene er tatt inn og vurdert under hvert avvik i denne rapporten.

### Avvik 1:

Hendelser og ulykker rapporteres ikke til Statens jernbanetilsyn.

Virksomheten har ikke beskrevet tilstrekkelige rutiner for registrering av ulykke, alvorlig hendelse og hendelse.

### Hjemmel:

Forskrift om fornøyelsesinnretning § 2-6 og § 2-10 tredje ledd bokstav h.

Tilsynsbevis:

- Virksomheten har ikke laget rutiner for rapportering av hendelser og ulykker til SJT

Tilbakemelding fra virksomheten:

Virksomheten har revidert sin prosedyre for registrering av hendelser og ulykker til også å omhandle rapportering til SJT.

Tilsynets vurdering:

Prosedyren er i henhold til gjeldene regelverk og beskriver hvordan hendelser og ulykker skal registreres og rapporteres internt og eksternt. Det er også tatt med at alle ansatte skal ha opplæring i denne prosedyren.

Prosedyren ansees som tilstrekkelig for å lukke avviket.

**Avvik 2:**

Virksomheten mangler rutiner i sin beredskapsplan.

Hjemmel:

Forskrift om fornøyelsesinnretning § 2-11 f)

Tilsynsbevis:

- Virksomheten har ikke etablert rutiner for evaluering av redningsøvelser

Tilbakemelding fra virksomheten:

Virksomheten har laget eget skjema som skal brukes for å evaluere redningsøvelser, og revidert sin prosedyre for opplæring som også inneholder opplæring i redning.

Tilsynets vurdering:

Svaret fra virksomheten ansees som tilstrekkelig for å lukke avviket.

**Observasjon 1:**

Virksomhetens egenerklæring inneholder tekst som ikke er i samsvar med Tivoliloven.

Hjemmel:

Tivolilovens § 8

Tilsynsbevis:

- Virksomhetens egenerklæringsskjema inneholder punkt om ansvarsfraskrivelse

Tilbakemelding fra virksomheten:

Virksomheten har endret tekst i egenerklæringsskjema slik at det ikke står noe om ansvarsfraskrivelse.

Tilsynets vurdering:

Vi har fått oversendt utdrag fra egenerklæringsskjema. Teksten i dette utdraget er ikke i strid med tivoliloven §8.

Rapportdato: 02.11.2018

Bjørnar Monsø

Avdelingsdirektør, taubane og  
fornøyelsesinnretning

***Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten  
signatur***

Espen Heiszter

Tilsynsleder