

Thomas Tivoli AS

TILSYNSRAPPORT NR. 19/1500-7 med pålegg

2019

Innhold

| | | |
|----------|----------------------------|----------|
| 1 | Innledning | 2 |
| 2 | Metodikk | 2 |
| 3 | Pålegg | 3 |
| 4 | Andre forhold | 4 |

Dato for tilsyn: 05.06.2019

Sted: Sykkylven

Tilstede: Arne Grønnesby, driftsleder. Stefi Norberg, styremedlem. Henrik Jakobsen, kontoransvarlig. Mirza Muratspahic, HR. Oleh Ovcharuk Operatør. Eskil Lorås, tilsynsleder Sjt. Bernd Schmid, medrevisor Sjt.

1 Innledning

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn på Thomas Tivoli AS den 05.06.2019. Tema for tilsynet var:

- Sikkerhetsstyringssystem, herunder
 - Identifisering av risiko forbundet med driften av virksomheten
 - Kontroll, drift og vedlikehold av innretninger
 - Kompetansekrav for personell med sikkerhetsrelevante oppgaver
 - Fordeling av ansvar og myndighet i organisasjonen
 - Beredskapsplan for nødsituasjoner
 - Rutiner for registrering og oppfølging av ulykke, alvorlig hendelse og hendelse.
- Årlig teknisk kontroll av fornøyelsesinnretning gjennomført av uavhengig inspeksjonsorgan

Siden tilsynet var tematisk avgrenset, og basert på stikkprøver, kan det være mangler som ikke er avdekket.

Tilsynet ble varslet den 12.04.2019, og virksomheten ble pålagt å sende inn følgende dokumentasjon innen 28.04.2019:

- Kopi av kompetansekrav for personell med sikkerhetsrelevante oppgaver.
- Kopi av beskrivelse av hvordan ansvar og myndighet er fordelt i virksomhetens organisasjon.
- Kopi av rutiner for registrering og oppfølging av ulykke, alvorlig hendelse og hendelse.
- Kopi av beredskapsplan for nødsituasjoner.
- Plan for når og hvor Thomas Tivoli AS har aktivitet i Norge i månedene mai til august 2019, eventuelt når Thomas Tivoli AS vil være tilstede i Elverum

Virksomheten sendte inn dokumentasjonen innen fristen.

Statens jernbanetilsyn har lagt om til ny tilsynsmetodikk hvor fokus i større grad enn tidligere rettes mot virksomheten fremfor den enkelte innretningen, og virksomhetens sikkerhetsstyringssystem (internkontrollsystem) blir vektlagt i større grad enn tidligere.

Overgangen til ny tilsynsmetodikk innebærer at tilsynets pålegg i større grad enn tidligere krever at virksomhetene må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått, og gjennomføre tiltak for å forhindre gjentakelser. I tillegg må virksomheten korrigere de konkrete avvikene som er angitt.

2 Metodikk

I det følgende vil inspektørens observasjoner under stedlig tilsyn presenteres som tilsynsbevis. De observasjonene som vurderes å dokumentere at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt, presenteres som avvik. Avvikene knyttes mot en rettslig hjemmel. På bakgrunn av dette formulerer tilsynet pålegg som beskriver hva virksomheten må gjøre for å lukke avviket.

3 Pålegg

Med hjemmel i lov om fornøyelsesinnretninger §§ 14 og 15, gis følgende pålegg som i det følgende presenteres med tilhørende avvikstekst, hjemmelsgrunnlag og tilsynsbevis.

Avvik 1:

Det stilles ingen krav til språkferdigheter for driftspersonell som har oppgaver som medfører kommunikasjon med brukere.

Hjemmel:

Forskrift om fornøyelsesinnretning § 2-10 c), og § 3-1 første ledd.

Tilsynsbevis:

- Det ingen dokumenterte kompetansekrav for språkkunnskaper til rollen som operatør.

Pålegg:

*Virksomheten må gjennomgå sine kompetansekrav i forhold til oppgaveansvar til den enkelte rollen og iverksette nødvendige tiltak slik at personell som kommuniserer med brukere har tilstrekkelige språkkunnskaper. Tiltakene skal være gjennomført innen **01.09.2019**.*

Avvik 2:

Gjennomførte redningsøvelser blir ikke evaluert.

Hjemmel:

Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 2-10 f)

Tilsynsbevis:

- Evaluering av og gjennomføring av redningsøvelse blir ikke dokumentert etter at den er gjennomført. Det gjennomføres øvelse i redning som del av opplæring av relevant innretning.

Pålegg:

Virksomheten må i sin planlegging av redningsøvelser og evaluering av disse, ta hensyn til alle elementer som inngår i beredskapsplanen.

*Virksomheten skal sende inn evaluering av neste gjennomførte redningsøvelse til tilsynet innen **01.09.2019**.*

Avvik 3:

Det er ikke beskrevet hvilke roller/personer som skal ha førstehjelpskompetanse i virksomheten, og nivå på førstehjelpskompetanse.

Hjemmel:

Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 2-10 c)

Tilsynsbevis:

- Det er ingen definerte krav til førstehjelpsopplæring.

Pålegg:

Virksomheten må sette krav til førstehjelpskompetanse for personell som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten.

Pålegget må utføres innen **01.09.2019**.

4 Andre forhold

Hendelsesrapportering:

Virksomhetens forståelsen av hva som er rapporteringspliktige hendelser var ikke i henhold til hvordan tivollloven skal tolkes. Etter veiledningen har virksomheten gitt uttrykk for viktigheten av å rapportere alle hendelser som har sammenheng med driften, og som innvirker på driftssikkerheten.

<https://www.sjt.no/fornoyelsesinnretninger/rapportere-uonskede-hendelser/rapportering-av-ulykker-og-hendelser-med-fornoyelsesinnretning/>

Tilsynsbevis:

- Det ble gitt veiledning i hendelsesrapportering

Årlig teknisk kontroll:

Krav om bruk av uavhengig inspeksjonsorgan for årlig teknisk kontroll av innretninger trer i kraft den 01.07.2019.

Virksomheten opplyser at de har gjennomført årlig teknisk kontroll av sine innretninger. Årlig teknisk kontroll av fornøyelsesinnretning skal følge reglene i relevant standard. Fremlagt sertifikatet av årlig kontroll viser at inspeksjonen har foregått etter kravene gitt i Rikspolisstyrelsens författningsamling nr 2012:15 FAP 513-1, §9.

For typiske tivoli innretninger som karusell vil relevant standard være NS-EN 13814:2004 kap 7.7.1. Ved gjennomgang av Rikspolissyrelsens og NS-EN 13814:2004 viser det seg at kravet til årlig kontroll i henhold til standarden er noe mer omfattende, blant annet inneholder den kontroll om det er foretatt endringer på innretningen og undersøkelse av elektrisk anlegg. Sjt oppfordrer virksomheten til å få bekreftet av kontrollorganet at relevant standard har blitt benyttet for årlig teknisk kontroll, eventuelt oppdatert sertifikater som viser gjennomført årlig kontroll i henhold til standard.

Tilsynsbevis:

- Teknisk kontroll utført av Salwéns Ingenjörbyrå AB, er utført i henhold til RPSFS 2012:15 FAP 513-1

Rapportdato: 12.07.2019

Øystein Ravik

Avdelingsdirektør, Tilsyn

Eskil Lorås

Tilsynsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur

