

## Hugos Tivoli AS

# TILSYNSRAPPORT NR. 19/1507-10 med pålegg

2019

### Innhold

<b>1</b>	<b>Innledning .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Metodikk .....</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Pålegg .....</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Andre forhold .....</b>	<b>4</b>

Dato for tilsyn: 23.05.2019

Sted: Steinkjer

Tilstede: Ida Johansen, daglig leder. Hugo Johansen, driftsleder. Lisbeth Haga, avdelingsleder. Valentin Pintea, teknisk leder. Dedu Gheorghe Adrian, operatør. Marian Bratianu, operatør.

Eskil Lorås, tilsynsleder Sjt. Bernd Schmid, medrevisor Sjt.

# 1 Innledning

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn på Hugos Tivoli AS i Steinkjer den 23.05.2019. Tilsynet ble gjennomført ved avdeling 1 som ledes av Lisbeth Haga. Hugos Tivoli AS har også en avdeling 2 som ledes av Eugenysz Niemczewski. Tema for tilsynet var:

- Sikkerhetsstyringssystem
  - Identifisering av risiko forbundet med driften av virksomheten
  - Kontroll, drift og vedlikehold av innretninger
  - Kompetansekrav for personell med sikkerhetsrelevante oppgaver
  - Fordeling av ansvar og myndighet i organisasjonen
  - Beredskapsplan for nødsituasjoner
  - Rutiner for registrering og oppfølging av ulykke, alvorlig hendelse og hendelse.
- Årlig teknisk kontroll av fornøyelsesinnretning gjennomført av uavhengig inspeksjonsorgan

Det ble tatt stikkprøver av innretning 729, 950, 2067, 2157, 2283, 10003 og 463 tilknyttet de utvalgte tema.

Siden tilsynet var tematisk avgrenset, og basert på stikkprøver, kan det være mangler som ikke er avdekket.

Tilsynet ble varslet den 12.04.2019, og virksomheten ble pålagt å sende inn følgende dokumentasjon innen 28.04.2019:

- Kopi av kompetansekrav for personell med sikkerhetsrelevante oppgaver.
- Kopi av beskrivelse av hvordan ansvar og myndighet er fordelt i virksomhetens organisasjon.
- Kopi av rutiner for registrering og oppfølging av ulykke, alvorlig hendelse og hendelse.
- Kopi av beredskapsplan for nødsituasjoner.
- Plan for når og hvor Hugos Tivoli AS har aktivitet i Norge i månedene mai til august 2019, eventuelt når Hugos Tivoli AS vil være tilstede i Levanger.

Virksomheten sendte inn dokumentasjonen innen fristen.

Statens jernbanetilsyn har lagt om til ny tilsynsmetodikk hvor fokus i større grad enn tidligere rettes mot virksomheten fremfor den enkelte innretningen, og virksomhetens sikkerhetsstyringssystem (internkontrollsystem) blir vektlagt i større grad enn tidligere.

Overgangen til ny tilsynsmetodikk innebærer at tilsynets pålegg i større grad enn tidligere krever at virksomhetene må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått, og gjennomføre tiltak for å forhindre gjentakelser. I tillegg må virksomheten korrigere de konkrete avvikene som er angitt.

## 2 Metodikk

I det følgende vil inspektørenes observasjoner under stedlig tilsyn presenteres som tilsynsbevis. De observasjonene som vurderes å dokumentere at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt, presenteres som avvik. Avvikene knyttes mot en rettslig hjemmel. På bakgrunn av dette formulerer tilsynet pålegg som beskriver hva virksomheten må gjøre for å lukke avviket.

### 3 Pålegg

Med hjemmel i lov om fornøyelsesinnretninger §§ 14 og 15, gis følgende pålegg som i det følgende presenteres med tilhørende avvikstekst, hjemmelsgrunnlag og tilsynsbevis.

#### Avvik 1:

Gjennomførte redningsøvelser blir ikke evaluert. Flere aspekter ved den planlagte redningsberedskapen blir ikke øvd på, dette gjelder for eksempel planlagt evakuering med hjelp av stigebil og helikopter og kommunikasjon med brukerne og operatørens rolle.

#### Hjemmel:

Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 2-10 f) og g)

#### Tilsynsbevis:

- Redningsberedskap henviser til lokalt brannvesen uten at dette er tilstrekkelig risikovurdert
- Evaluering av redningsøvelser dokumenteres ikke.
- Kompetansekravene for personell er ikke i samsvar med oppgavene skissert i beredskapsplan, gjelder spesielt norsk kunnskaper

#### Pålegg:

*Virksomheten skal evaluere alle aspekter av sin redningsberedskap.*

*Virksomheten skal sende inn evaluering av neste gjennomførte redningsøvelse til tilsynet innen **01.09.2019**.*

#### Avvik 2:

Det stilles ingen krav til språkferdigheter for driftspersonell som har oppgaver som medfører kommunikasjon med brukere.

#### Hjemmel:

Forskrift om fornøyelsesinnretning § 2-10 c), og § 3-1 første ledd.

#### Tilsynsbevis:

- Det er ikke definert kompetansekrav til språk, til operatør karusell og driftsleder karusell.

#### Pålegg:

*Virksomheten må gjennomgå sine kompetansekrav i forhold til oppgaveansvar til den enkelte rollen og iverksette nødvendige tiltak slik at personell som kommuniserer med brukere har tilstrekkelige språkkunnskaper. Tiltakene skal være gjennomført innen **01.09.2019**.*

#### Avvik 3:

Kontroll etter montering har ikke fanget opp skade på innretning.

#### Hjemmel:

Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 4-3 2. ledd

#### Tilsynsbevis:

- Det ble oppdaget en sprekk i karosseri på siste vogn på berg og dalbane (innretning 950).



Bilde: Sprekk i karosseri.

Pålegg:

*Virksomheten skal vurdere tiltak for at kontroll etter montering fanger opp alle feil og skader som kan ha oppstått under transport og montering eller bruk. Virksomheten skal iverksette tiltakene og utbedre forholdet innen **01.09.2019***

## **4 Andre forhold**

**Årlig teknisk kontroll:**

Krav om bruk av uavhengig inspeksjonsorgan for årlig teknisk kontroll av innretninger trer i kraft den 01.07.2019.

Virksomheten opplyser at de har gjennomført årlig teknisk kontroll av sine innretninger. Årlig teknisk kontroll av fornøyelsesinnretning skal følge reglene i relevant standard. Ved stikkprøve av innretning 472 viser sertifikatet av årlig kontroll at inspeksjonen har foregått etter kravene gitt i Rikspolisstyrelsens författningssamling nr 2012:15 FAP 513-1, §9.

For innretningsnummer 472 vil relevant standard være NS-EN 13814:2004 kap 7.7.1. Ved gjennomgang av Rikspolissstyrelsens og NS-EN 13814:2004 viser det seg at kravet til årlig kontroll i henhold til standarden er noe mer omfattende, blant annet inneholder den kontroll om det er foretatt endringer på innretningen og undersøkelse av elektrisk anlegg. Virksomheten opplyser at kontrollorganet har forsikret om at kontrollen var i henhold til standarden. Sjt oppfordrer virksomheten til å få bekreftet av kontrollorganet at relevant standard har blitt benyttet for årlig teknisk kontroll, eventuelt oppdatert sertifikater som viser gjennomført årlig kontroll i henhold til standard.

Tilsynsbevis:

- Teknisk kontroll utført av Kiwa, er utført i henhold til RPSFS 2012:15 FAP 513-1

Hendelsesrapportering:

Virksomhetens forståelsen av hva som er rapporteringspliktige hendelser var ikke i henhold til hvordan tivoliloven skal tolkes. Etter veiledningen har virksomheten gitt uttrykk for viktigheten av å rapportere alle hendelser som har sammenheng med driften, og som innvirker på driftssikkerheten.

<https://www.sjt.no/fornyelsesinnretninger/rapportere-uonskede-hendelser/rapportering-av-ulykker-og-hendelser-med-fornyelsesinnretning/>

Tilsynsbevis:

- Det ble gitt veiledning i hendelsesrapportering

**Rutiner for identifisering og oppfølging av risiko:**

Forskriften stiller krav til at risikoen forbundet med driften av virksomheten skal identifiseres og følges opp. Ved å risikovurdere hver enkelt innretning isolert, vil ikke alle farer forbundet med virksomheten fanges opp. Som for eksempel ved kartlegging av beredskapsbehov.

Tilsynsbevis:

Risikovurdering er gjennomført for hver innretning isolert

Rapportdato: 12.07.2019

Øystein Ravik  
Avdelingsdirektør, Tilsyn

Eskil Lorås  
Tilsynsleder

***Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur***