

Valsøya Opplevelser AS

TILSYNSRAPPORT NR. 19/1678-6 med pålegg

2019

Innhold

1	Innledning	2
2	Metodikk	2
3	Pålegg	2
4	Andre forhold	4

Dato for tilsyn: 06.06.2019

Sted: Valsøya

Tilstede: Runar Gillebo, driftsansvarlig. Åsmund Godal Tunheim, instruktør. Alette Hendseth Sæterbø, Instruktør. Magny Strand, styreleder. Ragnar Krogstad, administrasjon. Eskil Lorås, tilsynsleder Sjt. Bernd Schmid, medrevisor Sjt.

1 Innledning

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn på Valsøya Opplevelser AS den 06.06.2019. Tema for tilsynet var:

- Sikkerhetsstyringssystem, herunder
 - Identifisering av risiko forbundet med driften av virksomheten
 - Kontroll, drift og vedlikehold av innretninger
 - Kompetansekrav for personell med sikkerhetsrelevante oppgaver
 - Fordeling av ansvar og myndighet i organisasjonen
 - Beredskapsplan for nødsituasjoner
 - Rutiner for registrering og oppfølging av ulykke, alvorlig hendelse og hendelse.
- Årlig teknisk kontroll av fornøyelsesinnretning gjennomført av uavhengig inspeksjonsorgan

Det ble tatt stikkprøver av innretning 10084, tilknyttet de utvalgte tema.

Siden tilsynet var tematisk avgrenset, og basert på stikkprøver, kan det være mangler som ikke er avdekket.

Tilsynet ble varslet den 10.05.2019, og virksomheten ble pålagt å sende inn følgende dokumentasjon innen 23.05.2019:

- Kopi av kompetansekrav for personell med sikkerhetsrelevante oppgaver.
- Kopi av beskrivelse av hvordan ansvar og myndighet er fordelt i virksomhetens organisasjon.
- Kopi av rutiner for registrering og oppfølging av ulykke, alvorlig hendelse og hendelse.
- Kopi av beredskapsplan for nødsituasjoner

Virksomheten sendte inn dokumentasjonen innen fristen.

Statens jernbanetilsyn har lagt om til ny tilsynsmetodikk hvor fokus i større grad enn tidligere rettes mot virksomheten fremfor den enkelte innretningen, og virksomhetens sikkerhetsstyringssystem (internkontrollsystem) blir vektlagt i større grad enn tidligere.

Overgangen til ny tilsynsmetodikk innebærer at tilsynets pålegg i større grad enn tidligere krever at virksomhetene må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått, og gjennomføre tiltak for å forhindre gjentakelser. I tillegg må virksomheten korrigere de konkrete avvikene som er angitt.

2 Metodikk

I det følgende vil inspektørens observasjoner under stedlig tilsyn presenteres som tilsynsbevis. De observasjonene som vurderes å dokumentere at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt, presenteres som avvik. Avvikene knyttes mot en rettslig hjemmel. På bakgrunn av dette formulerer tilsynet pålegg som beskriver hva virksomheten må gjøre for å lukke avviket.

3 Pålegg

Med hjemmel i lov om fornøyelsesinnretninger §§ 14 og 15, gis følgende pålegg som i det følgende presenteres med tilhørende avvikstekst, hjemmelsgrunnlag og tilsynsbevis.

Avvik 1:

Evaluering av redningsøvelser dokumenteres ikke.

Hjemmel:

Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 2-10 f)

Tilsynsbevis:

- Evaluering av redningsøvelser dokumenteres ikke.

Pålegg:

Virksomheten må i sin planlegging av redningsøvelser og evaluering av disse, ta hensyn til alle elementer som inngår i beredskapsplanen.

Virksomheten skal oversende til tilsynet en plan for neste planlagte redningsøvelse som viser hvilke elementer av beredskapsplanen det øves på og hvordan elementer som ikke inngår i øvelsen blir ivaretatt.

*Dokumentasjonen må sendes innen **01.09.2019**.*

Avvik 2:

Det er ikke beskrevet hvilke roller/personer som skal ha førstehjelpskompetanse i virksomheten, og nivå på førstehjelpskompetanse.

Hjemmel:

Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 2-10 c)

Tilsynsbevis:

- Det er ikke beskrevet krav til førstehjelpskompetanse.

Pålegg:

Virksomheten må sette krav til førstehjelpskompetanse for personell som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten.

*Pålegget må utføres innen **01.09.2019**.*

Avvik 3:

Deler av sikkerhetsstyringssystemet er ikke tilpasset virksomheten.

Hjemmel:

Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 2-10 andre ledd og §2-10 a)

Tilsynsbevis

- Det blir ikke gjennomført regelmessige oppdateringer av risikoanalyse og sikkerhetsstyringssystem

Kommentar:

Valsøya Opplevelser AS har tatt i bruk internkontrollsystem utarbeidet av Høyt og Lavt uten nødvendige tilpasninger til sin virksomhet. For eksempel er det omtalt roller som ikke benyttes i Valsøya Opplevelser AS.

Statens jernbanetilsyn har utarbeidet en veileder på sikkerhetsstyringssystem. Veilederen skal gi en grunnleggende forståelse av hva et sikkerhetsstyringssystem er. Virksomheten skal også forstå hva som minimum kreves for å etablere eller oppdatere et sikkerhetsstyringssystem.

https://www.sjt.no/globalassets/01_fornyelsesinnretninger/pdf-fornyelsesinnretninger/veiledning/veileder-sikkerhetsstyringssystem-taubane-fornyelsesinnretninger-april-2019.pdf

Pålegg:

Virksomheten skal etablere rutiner som sikrer at sikkerhetsstyringssystemet passer til arten og omfanget av aktiviteten.

Pålegget skal utføres innen **01.09.2019**.

4 Andre forhold

Hendelsesrapportering:

Virksomhetens forståelse av hva som er rapporteringspliktige hendelser var ikke i henhold til hvordan tivoliloven skal tolkes. Etter veiledningen har virksomheten gitt uttrykk for viktigheten av å rapportere alle hendelser som har sammenheng med driften, og som innvirker på driftssikkerheten.

<https://www.sjt.no/fornyelsesinnretninger/rapportere-uonskede-hendelser/rapportering-av-ulykker-og-hendelser-med-fornyelsesinnretning/>

Tilsynsbevis:

- Det ble gitt veiledning i hendelsesrapportering

Ønsker dere å gi en uttalelse til utkastet til tilsynsrapport, kan det gjøres via dette skjemaet: https://e-skjema.no/sjt_sd/skjema/SJT100/?lang=undefined

Rapportdato: 12.07.2019

Øystein Ravik

Avdelingsdirektør, Tilsyn

Eskil Lorås

Tilsynsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur