

Sirdal Booking AS

TILSYNSRAPPORT NR. 19/2202-6 med pålegg

2019

Innhold

1	Innledning	2
2	Metodikk	2
3	Pålegg	3

Dato for tilsyn: 20.08.2019

Sted: Høyt og Lavt Sirdal, Tjørhom

Tilstede: Øystein Tjørhom, Styreleder og fungerende daglig leder. Wendy Dagliesh, driftsleder. Will Davies, klatreparkansvarlig. Joe Thurgood, klatreparkansvarlig. Eskil Lorås, tilsynsleder Sjt. Ronny Angel Løvstad, medrevisor Sjt.

1 Innledning

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn med Sirdal Booking AS den 20.08.2019. Tema for tilsynet var:

- Sikkerhetsstyringssystem, herunder
 - Identifisering av risiko forbundet med driften av virksomheten
 - Kontroll, drift og vedlikehold av innretninger
 - Kompetansekrav for personell med sikkerhetsrelevante oppgaver
 - Fordeling av ansvar og myndighet i organisasjonen
 - Beredskapsplan for nødsituasjoner
 - Rutiner for registrering og oppfølging av ulykke, alvorlig hendelse og hendelse.
- Årlig teknisk kontroll av fornøyelsesinnretning gjennomført av uavhengig inspeksjonsorgan

Det ble tatt stikkprøver av innretning 10124, tilknyttet de utvalgte tema.

Siden tilsynet var tematisk avgrenset, og basert på stikkprøver, kan det være mangler som ikke er avdekket.

Tilsynet ble varslet den 27.06.2019, og virksomheten ble pålagt å sende inn følgende dokumentasjon innen 09.08.2019:

- *Kopi av kompetansekrav for personell med sikkerhetsrelevante oppgaver.*
- *Kopi av beskrivelse av hvordan ansvar og myndighet er fordelt i virksomhetens organisasjon.*
- *Kopi av bestemmelser om kontroll, drift og vedlikehold som sikrer tilfredsstillende sikkerhet.*
- *Kopi av rapport fra siste gjennomførte uavhengig teknisk kontroll av innretning 10124.*
- *Kopi av rutiner for registrering og oppfølging av ulykke, alvorlig hendelse og hendelse.*
- *Kopi av beredskapsplan for nødsituasjoner.*
- *Oversikt over personell som er tilgjengelig for intervju den **20.08.2019***

Virksomheten sendte inn dokumentasjonen den 19.08.2019. Virksomheten opplyser at forsinkelsen skyldes fravær i organisasjonen.

Statens jernbanetilsyn har lagt om til ny tilsynsmetodikk hvor fokus i større grad enn tidligere rettes mot virksomheten fremfor den enkelte innretningen, og virksomhetens sikkerhetsstyringssystem (internkontrollsystem) blir vektlagt i større grad enn tidligere.

Overgangen til ny tilsynsmetodikk innebærer at tilsynets pålegg i større grad enn tidligere krever at virksomhetene må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått, og gjennomføre tiltak for å forhindre gjentakelser. I tillegg må virksomheten korrigere de konkrete avvikene som er angitt.

2 Metodikk

I det følgende vil inspektørenes observasjoner under stedlig tilsyn presenteres som tilsynsbevis. De observasjonene som vurderes å dokumentere at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt, presenteres som avvik. Avvikene knyttes mot en rettslig hjemmel. På bakgrunn av dette formulerer tilsynet pålegg som beskriver hva virksomheten må gjøre for å lukke avviket.

3 Pålegg

Med hjemmel i lov om fornøyelsesinnretninger §§ 14 og 15, gis følgende pålegg som i det følgende presenteres med tilhørende avvikstekst, hjemmelsgrunnlag og tilsynsbevis.

Avvik 1:

Det er mangler i bestemmelsene om hvordan sikkerhetsmessig risiko forbundet med driften av virksomheten skal identifiseres og følges opp.

Hjemmel:

Forskrift om fornøyelsesinnretning § 2-10 a).

Tilsynsbevis:

- Bestemmelsene for hvordan sikkerhetsmessig risiko skal identifiseres og følges opp har mangler.

Kommentar:

Sjt har publisert en veileder på risikostyring som kan være til hjelp for etablering av bestemmelser om hvordan sikkerhetsmessig risiko skal identifiseres og følges opp.

https://www.sjt.no/globalassets/01_fornoyelsesinnretninger/pdf-fornoyelsesinnretninger/veiledning/veileder-risikostyring-taubane-fornoyelsesinnretninger-mars-2019.pdf

Mulig pålegg:

Virksomheten må etablere bestemmelser om hvordan sikkerhetsmessig risiko skal identifiseres og følges opp.

Pålegget skal utføres innen 31.12.2019.

Avvik 2:

Deler av sikkerhetsstyringssystemet er ikke tilpasset virksomheten.

Hjemmel:

Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 2-10 andre ledd.

Tilsynsbevis:

- Sikkerhetsstyringssystemet er ikke tilpasset virksomheten. Det inneholder elementer som ikke er relevant for virksomheten.

Kommentar:

Sirdal Booking AS har tatt i bruk internkontrollsystem utarbeidet av Høyt og Lavt uten nødvendige tilpasninger til sin virksomhet. For eksempel er det omtalt roller som ikke benyttes i Sirdal Booking AS.

Statens jernbanetilsyn har utarbeidet en veileder på sikkerhetsstyringssystem. Veilederen skal gi en grunnleggende forståelse av hva et sikkerhetsstyringssystem er. Virksomheten skal også forstå hva som minimum kreves for å etablere eller oppdatere et sikkerhetsstyringssystem.

https://www.sjt.no/globalassets/01_fornoyelsesinnretninger/pdf-fornoyelsesinnretninger/veiledning/veileder-sikkerhetsstyringssystem-taubane-fornoyelsesinnretninger-april-2019.pdf

Mulig pålegg:

Virksomheten skal etablere rutiner som sikrer at sikkerhetsstyringssystemet passer til arten og omfanget av aktiviteten.

*Pålegget skal utføres innen **31.12.2019**.*

Avvik 3:

Gjennomførte redningsøvelser blir ikke evaluert.

Hjemmel:

Forskrift om fornøyelsesinnretninger §2-10 f) iii.

Tilsynsbevis:

- Evaluering og oppfølging av redningsøvelser dokumenteres ikke.

Mulig pålegg:

*Virksomheten skal etablere rutiner som sørger for at redningsøvelser blir planlagt, evaluert og dokumentert innen **01.11.2019**. Virksomheten sende inn evaluering av neste gjennomførte redningsøvelse til Sjt innen **01.11.2019**.*

Rapportdato: 22.10.2019

Øystein Ravik
Avdelingsdirektør, Tilsyn

Eskil Lorås
Tilsynsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur