

## Skogsprett AS

# TILSYNSRAPPORT NR. 19/2203-7 med pålegg

2019

### Innhold

<b>1</b>	<b>Innledning .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Metodikk .....</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Pålegg .....</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Andre forhold .....</b>	<b>4</b>

Dato for tilsyn: 22.08.2019

Sted: Skogsprett AS

Tilstede: Linda Davies, daglig leder. Steinar Bødtker, driftsleder. Ronny Angel Løvstad, medrevisor. Eskil Lorås, tilsynsleder.

# 1 Innledning

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn med Skogsprett AS den 22.08.2019. Tema for tilsynet var:

- Sikkerhetsstyringssystem, herunder
  - Identifisering av risiko forbundet med driften av virksomheten
  - Kontroll, drift og vedlikehold av innretninger
  - Kompetansekrav for personell med sikkerhetsrelevante oppgaver
  - Fordeling av ansvar og myndighet i organisasjonen
  - Beredskapsplan for nødsituasjoner
  - Rutiner for registrering og oppfølging av ulykke, alvorlig hendelse og hendelse.
- Årlig teknisk kontroll av fornøyelsesinnretning gjennomført av uavhengig inspeksjonsorgan

Det ble tatt stikkprøver av innretning 10089, tilknyttet de utvalgte tema.

Siden tilsynet var tematisk avgrenset, og basert på stikkprøver, kan det være mangler som ikke er avdekket.

Tilsynet ble varslet den 28.06.2019, og virksomheten ble pålagt å sende inn følgende dokumentasjon innen 09.08.2019:

- *Kopi av kompetansekrav for personell med sikkerhetsrelevante oppgaver.*
- *Kopi av beskrivelse av hvordan ansvar og myndighet er fordelt i virksomhetens organisasjon.*
- *Kopi av rutiner for registrering og oppfølging av ulykke, alvorlig hendelse og hendelse.*
- *Kopi av beredskapsplan for nødsituasjoner.*
- *Kopi av rapport fra siste gjennomførte uavhengig teknisk kontroll av innretning 10089*
- *Oversikt over personell som er tilgjengelig for intervju den 22.08.2019*

Dokumentasjonen ble sendt inn den 12.08.2019.

Statens jernbanetilsyn har lagt om til ny tilsynsmetodikk hvor fokus i større grad enn tidligere rettes mot virksomheten fremfor den enkelte innretningen, og virksomhetens sikkerhetsstyringssystem (internkontrollsystem) blir vektlagt i større grad enn tidligere.

Overgangen til ny tilsynsmetodikk innebærer at tilsynets pålegg i større grad enn tidligere krever at virksomhetene må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått, og gjennomføre tiltak for å forhindre gjentakelser. I tillegg må virksomheten korrigere de konkrete avvikene som er angitt.

## 2 Metodikk

I det følgende vil inspektørenes observasjoner under stedlig tilsyn presenteres som tilsynsbevis. De observasjonene som vurderes å dokumentere at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt, presenteres som avvik. Avvikene knyttes mot en rettslig hjemmel. På bakgrunn av dette formulerer tilsynet pålegg som beskriver hva virksomheten må gjøre for å lukke avviket.

### 3 Pålegg

Med hjemmel i lov om fornøyelsesinnretninger §§ 14 og 15, gis følgende pålegg som i det følgende presenteres med tilhørende avvikstekst, hjemmelsgrunnlag og tilsynsbevis.

#### Avvik 1:

Det er mangler i bestemmelsene for identifisering og oppfølging av sikkerhetsmessig risiko.

#### Hjemmel:

Forskrift om fornøyelsesinnretning § 2-10 a).

#### Tilsynsbevis:

- Bestemmelser for identifisering og oppfølging av sikkerhetsmessig risiko har mangler.

#### Kommentar:

Det er identifisert en rekke farer av leverandør av klatreparken, og av virksomheten selv, og det er foretatt tiltak for å redusere risiko. Bestemmelsene omfatter blant annet ikke hvem som har ansvar for oppfølging av risiko, hvilken metode som skal benyttes for identifisering av risiko og hvor ofte risikovurderingene skal gjennomgås og hvem som skal delta i utarbeidelsen av risikovurderingene. Tilsynet har utarbeidet en veileder for risikostyring av fornøyelsesinnretninger som kan være til hjelp:

[https://www.sjt.no/globalassets/01\\_fornoyelsesinnretninger/pdf-fornoyelsesinnretninger/veiledning/veileder-risikostyring-taubane-fornoyelsesinnretninger-mars-2019.pdf](https://www.sjt.no/globalassets/01_fornoyelsesinnretninger/pdf-fornoyelsesinnretninger/veiledning/veileder-risikostyring-taubane-fornoyelsesinnretninger-mars-2019.pdf)

#### Pålegg:

*Virksomheten må utarbeide bestemmelser om identifisering og oppfølging av sikkerhetsmessig risiko forbundet med driften av innretningen.*

*Pålegget må utføres innen **31.12.2019**.*

#### Avvik 2:

Redningsøvelser evalueres og dokumenteres ikke.

#### Hjemmel:

Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 2-10 f) tredje ledd.

#### Tilsynsbevis:

- Evaluering av redningsøvelser dokumenteres ikke

#### Pålegg:

*Virksomheten skal etablere rutiner som sørger for at redningsøvelser blir planlagt, evaluert og dokumentert innen **01.11.2019**. Virksomheten sende inn evaluering av neste gjennomførte redningsøvelse til Sjt innen **01.11.2019**.*

## 4 Andre forhold

### Observasjon:

Virksomhetens forståelse av hva som er rapporteringspliktige hendelser var ikke i henhold til hvordan lov om fornøyelsesinnretninger (tivoliloven) skal tolkes. Etter veiledningen har virksomheten gitt uttrykk for forståelse for viktigheten av å rapportere alle hendelser som har sammenheng med driften, og som innvirker på driftssikkerheten.

Statens jernbanetilsyn har utarbeidet en veileder på hendelsesrapportering

<https://www.sjt.no/fornoyelsesinnretninger/veiledning/veileder-om-uonskede-hendelser/>

Rapportdato: 22.10.2019

Øystein Ravik

Avdelingsdirektør, Tilsyn

Eskil Lorås

Tilsynsleder

***Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur***