

Gjesåsen Klatrepark AS

TILSYNSRAPPORT NR. 19/2750-8 med pålegg

2019

Innhold

| | | |
|----------|------------------------------|----------|
| 1 | Om tilsynet | 3 |
| 2 | Avvik og pålegg | 3 |
| 3 | Observasjoner..... | 5 |

Dato for tilsyn: 16.10.2019

Sted: Gjesåsen Klatrepark

Tilstede: Kjersti Gram Lindstad, Eskil Lorås, tilsynsleder Sjt, Geir Martin Jensen, medrevisor Sjt.

Her er endelig tilsynsrapport etter stedlig tilsyn med Gjesåsen Klatrepark AS den 16.10.2019.

Tilsynsrapporten inneholder fire vedtak om pålegg og en observasjon. Virksomheten har ikke hatt kommentarer til utkast til tilsynsrapport.

1 Om tilsynet

Tilsynet ble gjennomført hos Gjesåsen Klatrepark AS den 16.10.2019. Tema for tilsynet var:

- Sikkerhetsstyringssystem, herunder
 - Identifisering av risiko forbundet med driften av virksomheten.
 - Kontroll, drift og vedlikehold av innretninger.
 - Kompetansekrav for personell med sikkerhetsrelevante oppgaver.
 - Fordeling av ansvar og myndighet i organisasjonen.
 - Beredskapsplan for nødsituasjoner.
 - Rutiner for registrering og oppfølging av ulykke, alvorlig hendelse og hendelse.
- Årlig teknisk kontroll av fornøyelsesinnretning gjennomført av uavhengig inspeksjonsorgan.

Dette tilsynet ble varslet den 27.08.2019. I varselet ble Gjesåsen Klatrepark AS pålagt å sende inn dokumentasjon knyttet til tilsynets tema

Etterspurt dokumentasjon ble ikke oversendt.

Statens jernbanetilsyn (SJT) tok stikkprøver av innretningsnummer 2251 og 2365 tilknyttet de utvalgte temaene.

Tilsynet var tematisk avgrenset og basert på stikkprøver. Derfor kan det være mangler som ikke er avdekket.

SJT benytter en tilsynsmetodikk som retter seg mot virksomheten fremfor den enkelte innretningen/taubanen. Virksomhetens sikkerhetsstyringssystem (internkontrollsystem) blir vektlagt i stor grad.

Eventuelle pålegg fra SJT krever at virksomheten må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått. Virksomheten må også gjennomføre tiltak for å hindre gjentakelser. Angitte avvik må korrigeres.

Inspektørens funn under tilsynet presenteres i tilsynsrapporten som *tilsynsbevis*. Tilsynsbevisene benyttes til å underbygge eventuelle *avvik*, det vil si at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt. Avvikene knyttes mot én eller flere bestemmelser i regelverket. På bakgrunn av dette formulerer SJT utkast til *pålegg* som beskriver forhold som må rettes. Der funnene ikke viser brudd på regelverket, kan funn betegnes som en *observasjon*, det vil si et forhold som kan utvikle seg til et avvik hvis det ikke håndteres.

Virksomheten har kommentert utkast til tilsynsrapport. Virksomhetens kommentarer til mottatt rapportutkast med varsel om pålegg er tatt inn her og vurdert fortløpende knyttet til de enkelte avvikene.

2 Avvik og pålegg

Det er mangler i den uavhengige inspeksjonen.

Avvik fra:

Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 2-13, fjerde ledd.

Tilsynsbevis:

- Det ble ikke fremlagt dokumentasjon på årlig vurdering av trær som benyttes i høydeparken.
- Det ble fremlagt rapport fra uavhengig teknisk kontroll av høydeparken for 2019.

Kommentar:

Inspeksjonen av klatreparker skal gjøres i henhold til relevant standard. I den europeiske klatreparkstandarden NS-EN 15567, stilles det som krav at for hvert kalenderår skal det som et minimum foretas én vurdering av trærne som benyttes. Denne vurderingen skal foretas av en trekyndig person. Virksomheten kunne ikke fremlegge dokumentasjon på at en slik vurdering er foretatt siste kalender år eller siste 15 måneder, dette er også påpekt i inspeksjonsorganet sin rapport.

Pålegg:

Virksomheten må foreta en vurdering av trær som benyttes i innretningen, vurderingen skal dokumenteres i henhold til kravene i relevant standard. Vurderingen skal gjøres i forkant av sesongstart.

Virksomheten skal sende denne dokumentasjonen til tilsynet innen **01.06.2020**.

Avvik 2:

Det er ikke foretatt årlig uavhengig teknisk kontroll av innretning 2251.

Avvik fra:

Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 2-13, første ledd.

Tilsynsbevis:

- Innretning 2251 (bungee trampoline) har ikke hatt uavhengig teknisk kontroll i 2019. Det ble opplyst om at dette vil bli bestilt før sesong 2020.

Kommentar:

Innretningen fikk driftstillatelse i 2018.

Pålegg:

Virksomheten skal benytte og bekoste et uavhengig inspeksjonsorgan for teknisk kontroll av innretning 2251 før den tas i bruk før sesong 2020.

Virksomheten skal sende denne dokumentasjonen til tilsynet innen **01.06.2020**.

Avvik 3:

Virksomheten benytter personell som er under 18 år til drift av høydepark.

Avvik fra:

Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 3-1, 2. ledd.

Tilsynsbevis:

- Virksomheten benytter driftspersonell som er under 18 år til drift av innretning 2365 (høydepark)

Kommentar:

Personell som er under 18 år kan ikke ha oppgaver som innebærer driften av selve innretningen (dette inkluderer, men er ikke begrenset til: opplæring av brukere, redningsoppgaver, drift og vedlikehold). Personell som er under 16 år kan ha oppgaver som ikke er knyttet til selve innretningen, som for eksempel kioskdirift.

Pålegg:

Virksomheten skal ikke benytte personell som er under 18 år til drift av innretningen.

Avvik 4:

Det er mangler i beredskapsplanen til virksomheten.

Avvik fra:

Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 2-10 f)

Tilsynsbevis:

- Virksomheten har ikke gjort en vurdering på om de har tilstrekkelig førstehjelpsutstyr for fallskader.
- Evaluering av gjennomførte redningsøvelser dokumenteres ikke.
- Dokumentasjon som ikke kunne fremlegges på tilsynet som må ettersendes: Logging av redningstrening. Dokumentasjon på opplæring av ansatte.

Pålegg:

Virksomheten må etablere en beredskapsplan som tilfredsstillt forskriftskravet. Pålegget skal utføres innen sesongstart 2020.

Virksomheten skal oversende en evaluering av neste gjennomførte redningsøvelse innen **01.06.2020**.

3 Observasjoner

Observasjon:

Virksomhetens forståelse av hva som er rapporteringspliktige hendelser var ikke i henhold til kravene i lov om fornøyelsesinnretninger (tivoliloven). Etter veiledningen har virksomheten gitt uttrykk for forståelse for viktigheten av å rapportere alle hendelser som har sammenheng med driften, og som innvirker på driftssikkerheten.

Tilsynsbevis:

- Det ble gitt veiledning i hendelsesrapportering og på risikostyring.

Rapportdato: 24.01.2020

Arild Bruun
Seniorrådgiver, Tilsyn

Eskil Lorås
Tilsynsleder

***Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten
signatur***