

## Sørum Aktivitetspark AS

# TILSYNSRAPPORT NR. 19/2752-8 med pålegg

2019

### Innhold

<b>1</b>	<b>Innledning .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Metodikk .....</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Pålegg .....</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Andre forhold .....</b>	<b>4</b>

Dato for tilsyn: 19.09.2019

Sted: Sørum Aktivitetspark

Tilstede: Øystein Haugen, daglig leder/driftsleder. Olav Vestlie, parksjef. Eskil Lorås, tilsynsleder Sjt. Geir Martin Jensen, medrevisor Sjt.

# 1 Innledning

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn ved Sørums Aktivitetspark AS den 19.09.2019. Tema for tilsynet var:

- Sikkerhetsstyringssystem, herunder
  - Identifisering av risiko forbundet med driften av virksomheten.
  - Kontroll, drift og vedlikehold av innretninger.
  - Kompetansekrav for personell med sikkerhetsrelevante oppgaver.
  - Fordeling av ansvar og myndighet i organisasjonen.
  - Beredskapsplan for nødsituasjoner.
  - Rutiner for registrering og oppfølging av ulykke, alvorlig hendelse og hendelse.
  
- Årlig teknisk kontroll av fornøyelsesinnretning gjennomført av uavhengig inspeksjonsorgan.

Det ble tatt stikkprøver av innretning 2317 og 2318, tilknyttet de utvalgte tema.

Siden tilsynet var tematisk avgrenset, og basert på stikkprøver, kan det være mangler som ikke er avdekket.

Tilsynet ble varslet den 27.08.2019, og virksomheten ble pålagt å sende inn følgende dokumentasjon innen 09.09.2019:

- *Kopi av kompetansekrav for personell med sikkerhetsrelevante oppgaver.*
- *Kopi av beskrivelse av hvordan ansvar og myndighet er fordelt i virksomhetens organisasjon.*
- *Kopi av rutiner for registrering og oppfølging av ulykke, alvorlig hendelse og hendelse.*
- *Kopi av beredskapsplan for nødsituasjoner.*
- *Kopi av rapport fra siste gjennomførte uavhengig teknisk kontroll av innretninger 2317 (Høydepark) og 2318 (QuickJump).*
- *Oversikt over personell som er tilgjengelig for intervju den **19.09.2019**.*

Dokumentasjonen ble innsendt innen fristen som ble satt.

Statens jernbanetilsyn har lagt om til ny tilsynsmetodikk hvor fokus i større grad enn tidligere rettes mot virksomheten fremfor den enkelte innretningen, og virksomhetens sikkerhetsstyringssystem (internkontrollsystem) blir vektlagt i større grad enn tidligere.

Overgangen til ny tilsynsmetodikk innebærer at tilsynets pålegg i større grad enn tidligere krever at virksomhetene må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått, og gjennomføre tiltak for å forhindre gjentakelser. I tillegg må virksomheten korrigere de konkrete avvikene som er angitt.

## 2 Metodikk

I det følgende vil inspektørens observasjoner under stedlig tilsyn presenteres som tilsynsbevis. De observasjonene som vurderes å dokumentere at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt, presenteres som avvik. Avvikene knyttes mot en rettslig hjemmel. På bakgrunn av dette formulerer tilsynet pålegg som beskriver hva virksomheten må gjøre for å lukke avviket.

### 3 Pålegg

Med hjemmel i lov om fornøyelsesinnretninger §§ 14 og 15, gis følgende pålegg som i det følgende presenteres med tilhørende avvikstekst, hjemmelsgrunnlag og tilsynsbevis.

#### Avvik 1:

Redningsøvelser evalueres og dokumenteres ikke.

#### Hjemmel:

Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 2-10 f) tredje ledd.

#### Tilsynsbevis:

- Redningsøvelser evalueres og dokumenteres ikke.

#### Pålegg:

*Virksomheten skal etablere rutiner som sørger for at redningsøvelser blir planlagt, evaluert og dokumentert innen **01.11.2019**. Virksomheten skal sende inn evaluering av neste gjennomførte redningsøvelse til Sjt innen **01.11.2019**.*

#### Avvik 2:

Bestemmelse om identifisering av sikkerhetsmessig risiko er ikke dokumentert.

#### Hjemmel:

Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 2-10 a)

#### Tilsynsbevis:

- Bestemmelsene om identifisering av sikkerhetsmessig risiko omfatter ikke hvem som skal delta i risikoprosessen, hva som utløser behov for nye risikovurderinger og når risikovurderingene skal gjennomgås.

#### Kommentar:

Virksomheten har utarbeidet risikoanalyser av klatreløypene i forbindelse med etablering av løypene.

Sjt har publisert en veileder på risikostyring som kan være til hjelp for å lage bestemmelser om hvordan sikkerhetsmessig risiko skal identifiseres og følges opp.

[https://www.sjt.no/globalassets/01\\_fornoyelsesinnretninger/pdf-fornoyelsesinnretninger/veiledning/veileder-risikostyring-taubane-fornoyelsesinnretninger-mars-2019.pdf](https://www.sjt.no/globalassets/01_fornoyelsesinnretninger/pdf-fornoyelsesinnretninger/veiledning/veileder-risikostyring-taubane-fornoyelsesinnretninger-mars-2019.pdf)

#### Pålegg:

*Virksomheten må utarbeide bestemmelser om identifisering og oppfølging av sikkerhetsmessig risiko forbundet med driften av innretningen.*

*Pålegget må utføres innen **31.12.2019**.*

### **Avvik 3:**

Virksomheten benytter driftspersonell (instruktør 2) under minimumskravet på 18 år.

#### Hjemmel:

Forskrift om fornøyelsesinnretninger, § 3-1, 2. ledd.

#### Tilsynsbevis:

- Ansatte under 18 år foretar opplæring og påseling av kunder. Disse er gitt opplæring som instruktør 2 i henhold til høyt og lavt skolen.

#### Kommentar:

Samme avvik er tidligere registrert hos en annen klatrepark. Avviket resulterte i en klage på det gitte pålegget til departementet på fortolkning av denne hjemmelen. Statens jernbanetilsyn avventer videre behandling av avviket inntil klagen er behandlet av Samferdselsdepartementet.

#### Pålegg:

*Virksomheten skal sørge for at personell som har driftsoppgaver for innretning 2317 er over 18 år.*

*Virksomheten skal sende en beskrivelse av tiltak som er gjennomført for å imøtekomme alderskravet, til Statens jernbanetilsyn på [post@sjt.no](mailto:post@sjt.no) innen **31.12.2019**.*

## **4 Andre forhold**

#### Observasjon:

Virksomhetens forståelse av hva som er rapporteringspliktige hendelser var ikke i henhold til kravene i lov om fornøyelsesinnretninger (tivoliloven). Etter veiledningen har virksomheten gitt uttrykk for forståelse for viktigheten av å rapportere alle hendelser som har sammenheng med driften, og som innvirker på driftssikkerheten.

#### Tilsynsbevis:

- Det ble gitt veiledning i hendelsesrapportering

#### Observasjon:

Ved tilsynet ble det etterspurt dokumentasjon på innhold i høyt og lavt skole og på vedlikehold og kontroller av quickjump som skulle ettersendes. Dokumentasjonen ble oversendt tilsynet umiddelbart etter avslutningsmøte og dokumentasjonen vurderes som tilfredsstillende.

#### Tilsynsbevis:

- Dokumentasjon som skal ettersendes: Innhold i høyt og lavt skole, og vedlikehold og kontroller av quickjump

Rapportdato: 22.10.2019

Øystein Ravik  
Avdelingsdirektør, Tilsyn

Eskil Lorås  
Tilsynsleder

***Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes  
uten signatur***