

## Modern Activity Center AS

# TILSYNSRAPPORT NR. 19/3337-6 med pålegg

2019

### Innhold

<b>1</b>	<b>Om tilsynet .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Avvik og pålegg .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Observasjoner.....</b>	<b>4</b>

Dato for tilsyn: 07.11.2019

Sted: Modern Activity Center AS, Gardermoen

Til stede: Heidi Rønning Martinez, administrativ leder; Liv Marit By, styreleder; Geir-Rune Samstad, medrevisor SJT; Eskil Lorås, tilsynsleder SJT.

Her er endelig tilsynsrapport etter stedlig tilsyn med Modern Activity Center AS den 07.11.2019.

Tilsynsrapporten inneholder tre vedtak om pålegg og en observasjon. Virksomhetens har ikke hatt kommentarer til rapportutkast.

# 1 Om tilsynet

Tilsynet ble gjennomført hos Modern Activity Center AS som stedlig tilsyn på Gardermoen 07.11.2019.

Temaer for tilsynet var:

- Sikkerhetsstyringssystem, herunder:
  - Identifisering av risiko forbundet med driften av virksomheten.
  - Kontroll, drift og vedlikehold av innretninger.
  - Kompetansekrav for personell med sikkerhetsrelevante oppgaver.
  - Fordeling av ansvar og myndighet i organisasjonen.
  - Beredskapsplan for nødsituasjoner.
  - Rutiner for registrering og oppfølging av ulykke, alvorlig hendelse og hendelse.

Det ble tatt stikkprøver av innretning 10043, 10158 og 10159 tilknyttet de utvalgte temaene. I tidligere varsel om tilsynet ba Statens jernbanetilsyn (SJT) om dokumentasjon på temaene.

Tilsynet var tematisk avgrenset og basert på stikkprøver. Derfor kan det være mangler som ikke er avdekket.

SJT benytter en tilsynsmetodikk som retter seg mot virksomheten fremfor den enkelte innretningen. Virksomhetens sikkerhetsstyringssystem (internkontrollsystem) blir vektlagt i stor grad.

Eventuelle pålegg fra SJT krever at virksomheten må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått. Virksomheten må også gjennomføre tiltak for å hindre gjentakelser. Angitte avvik må korrigeres.

SJTs funn under tilsynet presenteres i tilsynsrapporten som *tilsynsbevis*. Tilsynsbevisene benyttes til å underbygge eventuelle *avvik*, det vil si at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt. Avvikene knyttes mot én eller flere bestemmelser i regelverket. På bakgrunn av dette formulerer SJT utkast til *pålegg* som beskriver forhold som må rettes. Der funnene ikke viser brudd på regelverket, kan funn betegnes som en *observasjon*. Det vil si et forhold som kan utvikle seg til et avvik hvis det ikke håndteres.

## 2 Avvik og pålegg

### Avvik 1:

Det er mangler i beredskapsplanen til virksomheten.

#### *Avvik fra:*

Forskrift om fornøyelsesinnretning § 2-10 f).

#### *Tilsynsbevis:*

- Beredskapsplan for nødsituasjoner er ikke dokumentert
- Det foretas ikke redningsøvelser

#### *Varsel om pålegg:*

Virksomheten må utarbeide en beredskapsplan som tilfredsstiller kravene i forskriften. Planen skal utarbeides innen **01.03.2020**.

Virksomheten skal gjennomføre en redningsøvelse innen **01.03.2020**. Evalueringen av denne øvelsen skal sendes inn til tilsynet på [post@sjt.no](mailto:post@sjt.no) innen **01.03.2020**.

## **Avvik 2:**

Det er mangler i vedlikeholdsrutinene for simulatorinnretningene.

### *Avvik fra:*

Forskrift om fornøyelsesinnretning § 3-6.

### *Tilsynsbevis:*

- Fortløpende vedlikehold på innretning Space-time Shuttle og Star Twin seat dokumenteres ikke.
- Det er ikke utarbeidet sjekklister for daglig kontroll av innretningene Space-time Shuttle og Star Twin Seat.

### *Pålegg:*

Virksomheten må etablere og ta i bruk rutiner som sikrer at fortløpende vedlikehold og kontroller utføres og dokumenteres. Pålegget skal utføres innen **01.03.2020**.

## **Avvik 3:**

Det er mangler i virksomhetens sikkerhetsstyringssystem i forhold til forskriftens minstekrav.

### *Avvik fra:*

Forskrift om fornøyelsesinnretning § 2-10, 3. ledd.

### *Tilsynsbevis:*

- Sikkerhetsstyringssystemet er ikke tilpasset virksomheten etter at virksomheten kom i drift.
- Risikovurderingen som er foretatt inkluderer ikke samtlige innretninger.
- Det er ingen beskrivelse av hvordan sikkerhetsmessig risiko skal identifiseres og følges opp.

### *Pålegg:*

Virksomheten skal sende oppdatert beskrivelse/rutine for identifisering og oppfølging av risiko til Statens jernbanetilsyn på [post@sjt.no](mailto:post@sjt.no) innen **01.03.2020**

## **3 Observasjoner**

### **Observasjon 1:**

Virksomhetens forståelse av hva som er rapporteringspliktige hendelser var ikke i henhold til kravene i lov om fornøyelsesinnretninger (tivoliloven) . Etter veiledningen har virksomheten gitt uttrykk for forståelse for viktigheten av å rapportere alle hendelser som har sammenheng med driften, og som innvirker på driftssikkerheten.

### *Tilsynsbevis:*

- Det ble gitt veiledning i hendelsesrapportering.
- Det ble gitt veiledning i risikostyring.

Pålegg gitt i denne rapporten har hjemmel i tivoliloven § 15, og kan påklages til Samferdselsdepartementet etter reglene i forvaltningsloven § 28 flg. En eventuell klage stiles til Samferdselsdepartementet, men sendes til Statens jernbanetilsyn. Klagefrist er tre uker fra mottakelse av dette brevet. Det vises for øvrig til retten etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19, til å se sakens dokumenter. Nærmere opplysninger om klagerett ligger på våre nettsider [www.sjt.no](http://www.sjt.no).

Rapportdato: 27.01.2020

Arild Bruun  
Seniorrådgiver, Tilsyn

Eskil Lorås  
Tilsynsleder

***Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes  
uten signatur***