

Ulstein Eigedomsselskap KF

TILSYNSRAPPORT NR. 22/1207-6

2022

Innhold

1	Om tilsynet	1
2	Avvik	1
3	Andre forhold	2
4	Avslutning av tilsynet.....	2

1 Om tilsynet

Tilsynet er gjennomført som dokumenttilsyn av Ulstein Eigedomsselskap KF, og ble varslet 7. juni 2022. Dere har sendt oss dokumentasjon i forbindelse med tilsynet 16. juni 2022.

Temaet for tilsynet er årlig uavhengig teknisk kontroll av innretningsnummer 10051 og 10213.

SJTs funn under tilsynet presenteres i tilsynsrapporten som tilsynsbevis. Tilsynsbevisene benyttes til å underbygge eventuelle avvik, det vil si at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt. Avvikene knyttes mot én eller flere bestemmelser i regelverket. På bakgrunn av dette formulerer SJT utkast til pålegg som beskriver forhold som må rettes. Der funnene ikke viser brudd på regelverket, kan funn betegnes som en *observasjon*. Det vil si et forhold som kan utvikle seg til et avvik hvis det ikke håndteres.

2 Avvik

Det ble ikke funnet noen avvik under dokumenttilsynet.

3 Andre forhold

Vi gjør oppmerksom på at BadeConsult ikke er en tilsynsmyndighet. BadeConsult er et inspeksjonsorgan som utfører årlig teknisk kontroll av vannrutsjebaner.

4 Avslutning av tilsynet

Ettersom det ikke ble påpekt avvik ved dette tilsynet, og ingen ytterligere kommentarer ble gitt til utkast til rapport, avsluttes tilsynet med dette.

Rapportdato: 02.09.2022

Geir-Rune Samstad

Senioringeniør - revisjonsleder, Tilsyn

*Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten
signatur*

Eskil Lorås

Tilsynsleder