

ROMSÅSEN GRUVEOPPLEVELSER BJØRNAR KARLSEN

TILSYNSRAPPORT NR. 22/1733-8 og avslutning av tilsyn

2022

Innhold

1	Om tilsynet	2
2	Avvik	2
3	Andre forhold	2
4	Avslutning av tilsynet.....	2

Dato for befaring: 22. september 2022

Deltakere fra virksomheten: Bjørnar Karlsen, driftsleder.

Deltakere fra SJT: Eskil Lorås, tilsynsleder SJT, Ingunn Diex Rognes, medrevisor SJT.

1 Om tilsynet

Dette tilsynet omfatter innretning 10223 hos Romsåsen Gruveopplevelser Bjørnar Karlsen. Tilsynet ble gjennomført som en stedlig verifikasjon den 22. september 2022. Tilsynet er tematisk avgrenset og knyttet til sikkerhetsstyringssystem og rapportering av hendelser/ulykker. Tilsynet er basert på stikkprøver og derfor kan det være mangler som ikke er avdekket. Vi gjør oppmerksom på at virksomheten har ansvaret for sikkerheten ved innretningen. Virksomheten plikter selv å undersøke om eventuelle avvik gjelder for andre deler av innretningen enn det som ble valgt ut til stikkprøver.

SJT benytter en tilsynsmetodikk som retter seg mot virksomheten fremfor den enkelte innretningen. Eventuelle pålegg fra SJT krever at virksomheten må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått. Virksomheten må også gjennomføre tiltak for å hindre gjentakelser. Avvik funnet under tilsynet må korrigeres.

SJTs funn under tilsynet presenteres i tilsynsrapporten som tilsynsbevis. Tilsynsbevisene benyttes til å underbygge eventuelle avvik, det vil si at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt. Avvikene knyttes mot én eller flere bestemmelser i regelverket. På bakgrunn av dette formulerer SJT utkast til pålegg som beskriver forhold som må rettes.

2 Avvik

Det ble ikke avdekket avvik under dette tilsynet.

3 Andre forhold

Treet som benyttes som ankerfeste for vestlig bardun ved landing er døende, virksomheten opplyser at det skal benyttes ett nytt ankerfeste for bardunen før oppstart av neste sesong.

Det ble gitt veiledning om rapporteringspliktige hendelser og på forskjellen mellom rapporteringsplikt og varslingsplikt dersom det skulle oppstå en hendelse som er varslingspliktig. Se vår hjemmeside for mer informasjon:

<https://www.sjt.no/fornyelsesinnretninger/rapportere-og-varsle-om-uonskede-hendelser/>

4 Avslutning av tilsynet

Ettersom det ikke ble avdekket avvik under dette tilsynet, kan tilsynet avsluttes.

Rapportdato: 27.10.2022

Geir-Rune Samstad

Senioringeniør - revisjonsleder, Tilsyn

Eskil Lorås

Tilsynsleder

*Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten
signatur*