

HALDENVASSDRAGETS KANALSELSKAP AS

TILSYNSRAPPORT NR. 22/1734-10 og avslutning av tilsyn

2022

Innhold

1	Om tilsynet	2
2	Avvik og ettersendt dokumentasjon.....	2
3	Avslutning av tilsynet.....	3
4	Andre forhold.....	3

Dato for befaringsdato: 22. september 2022

Tilstede fra virksomheten: Kim Robin Torp, driftsleder. Terje Kristiansen, daglig leder.

Tilstede fra innleid driftsselskap: Inger Midttun, driftssjef Haldenvassdraget via ferrata, Klatring på grensen.
Henrik Aune, daglig leder Klatring på grensen.

Tilstede fra SJT: Eskil Lorås, tilsynsleder. Ingunn Diex Rognes, medrevisor.

1 Om tilsynet

Dette tilsynet omfatter innretning 10253 (zipline) hos Haldenvassdragets kanalselskap as. Tilsynet ble gjennomført som en stedlig verifikasjon 22. september 2022. Tilsynet er tematisk avgrenset og knyttet til sikkerhetsstyringssystem og rapportering av hendelser/ulykker. Tilsynet er basert på stikkprøver og derfor kan det være mangler som ikke er avdekket. Vi gjør oppmerksom på at virksomheten har ansvaret for sikkerheten ved innretningen. Virksomheten plikter selv å undersøke om eventuelle avvik gjelder for andre deler av innretningen enn det som ble valgt ut til stikkprøver.

SJT benytter en tilsynsmetodikk som retter seg mot virksomheten fremfor den enkelte innretningen. Eventuelle pålegg fra SJT krever at virksomheten må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått. Virksomheten må også gjennomføre tiltak for å hindre gjentakelser. Avvik funnet under tilsynet må korrigeres.

SJTs funn under tilsynet presenteres i tilsynsrapporten som tilsynsbevis. Tilsynsbevisene benyttes til å underbygge eventuelle avvik, det vil si at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt. Avvikene knyttes mot én eller flere bestemmelser i regelverket. På bakgrunn av dette formulerer SJT utkast til pålegg som beskriver forhold som må rettes.

2 Avvik og ettersendt dokumentasjon

Virksomheten har sendt inn dokumentasjon som viser at avviket som ble påpekt ved tilsynet ble korrigert før endelig tilsynsrapport ble ferdigstilt. Det vedtas dermed ingen pålegg om utbedring.

Alle avvik anses svart ut, og derfor avsluttes tilsynet med dette.

Avvik 1:

Gjennomførte redningsøvelser er ikke dokumentert og evaluert.

Avvik fra:

Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 2-10 tredje ledd bokstav f underpunkt III

Tilsynsbevis:

- Virksomheten har gjennomført redningsøvelser, men det foreligger ikke dokumentasjon på gjennomføring og evaluering av øvelsene.

Virksomhetens kommentarer:

Virksomheten har i etterkant av tilsynet sendt inn oppdaterte rutiner hvor evaluering av redningsøvelser inngår.

Tilsynets vurdering:

Den nye rutinen og skjemaene dere har utarbeidet er dekkende til å oppfylle kravet i forskriften. Avviket lukkes derfor.

3 Avslutning av tilsynet

Ettersom alle avvik anses svart ut før endelig rapport ble sendt ut, avsluttes tilsynet.

4 Andre forhold

Det ble gitt veiledning om rapporteringspliktige hendelser. Se vår hjemmeside for mer informasjon:

<https://www.sjt.no/fornyelsesinnretninger/rapportere-og-varsle-om-uonskede-hendelser/>

Virksomheten opplyser at via ferrata ruten som leder opp til ziplinen, driftes på samme måte som om den skulle ha vært bygget i henhold til klatreparkstandarden.

Rapportdato: 18.11.2022

Geir-Rune Samstad

Senioringeniør - revisjonsleder, Tilsyn

Eskil Lorås

Tilsynsleder

*Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten
signatur*