

Barentshallene Sør-Varanger KF

TILSYNSRAPPORT NR. 22/1803-8 med vedtak om pålegg

2022

Innhold

1	Om tilsynet	2
2	Avvik og vedtak om pålegg	2
3	Observasjoner	3
4	Andre forhold	4

Dato for digitalt møte: 11. oktober 2022

Dato for befaring: 13. oktober 2022

Til stede fra virksomheten: Steinar Erlandsen, driftsleder. Audun Andersen, daglig leder. Ørjan Rasmussen, HMS-ansvarlig.

Til stede fra SJT: Ingunn Diex Rognes, tilsynsleder. Eskil Lorås, medrevisor.

1 Om tilsynet

Dette tilsynet omfatter vannrutsjebanene med innretningsnummer 402 og 2027 hos Barentshallene Sør-Varanger KF. Det er gjennomført som et tilsynsmøte via Teams 11. oktober 2022 og en stedlig verifikasjon 13. oktober 2022. Tilsynet er tematisk avgrenset og knyttet til sikkerhetsstyringssystem og rapportering av hendelser/ulykker. Tilsynet er basert på stikkprøver og derfor kan det være mangler som ikke er avdekket. Vi gjør oppmerksom på at virksomheten har ansvaret for sikkerheten ved innretningene. Virksomheten plikter selv å undersøke om eventuelle avvik gjelder for andre deler av innretningene enn det som ble valgt ut til stikkprøver.

SJT benytter en tilsynsmetodikk som retter seg mot virksomheten fremfor den enkelte innretningen. Eventuelle pålegg fra SJT krever at virksomheten må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått. Virksomheten må også gjennomføre tiltak for å hindre gjentakelser. Avvik funnet under tilsynet må korrigeres.

SJTs funn under tilsynet presenteres i tilsynsrapporten som tilsynsbevis. Tilsynsbevisene benyttes til å underbygge eventuelle avvik, det vil si at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt. Avvikene knyttes mot én eller flere bestemmelser i regelverket. På bakgrunn av dette formulerer SJT utkast til pålegg som beskriver forhold som må rettes.

2 Avvik og vedtak om pålegg

Avvik 1:

Rutinene for rapportering av uønskede hendelser følger opphevet forskrift

Avvik fra:

Forskrift om fornøylesinnretninger § 2-10 tredje ledd bokstav h

Tilsynsbevis:

1. Rutiner for rapportering av uønskede hendelser er utdatert
2. Loggbok viser til eldre navn for tilsynet og telefonnumre som ikke er i bruk

Vedtak om pålegg:

Virksomheten skal utarbeide rutiner for rapportering av uønskede hendelser i tråd med forskriftens krav.

Den nye rutinen sendes til SJT, innen **1. januar 2023**, på post@sjt.no.

Veiledning:

Veileder om sikkerhetsstyringssystem finnes på våre nettsider, og kan brukes som utgangspunkt for å sikre at sikkerhetsstyringssystemet inneholder alt forskrift om fornøylesinnretninger § 2-10 krever. Paragraf 2-6 i forskriften beskriver tidsfrister for rapportering av uønskede hendelser, og § 2-5 gjelder varslingsplikt ved alvorlige hendelser og ulykker som også må være en del av rutinen.

https://www.sjt.no/globalassets/01_fornoyelsesinnretninger/pdf-fornoyelsesinnretninger/veiledning/veileder-sikkerhetsstyringssystem-taubane-fornoyelsesinnretninger-april-2019.pdf

Virksomhetens tilbakemelding

Virksomheten hadde ikke kommentarer til avviket.

Tilsynets vurdering

Pålegget har samme ordlyd som utkast til rapport.

Avvik 2:

Innretning 402 er ikke merket med skilt med innretningsnummer som viser at den har tillatelse fra SJT.

Avvik fra:

Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 2-2 tredje ledd

Tilsynsbevis:

1. Dropsklia mangler innretningsskilt
2. Virksomheten opplyste at de ikke har et skilt tilgjengelig

Virksomhetens tilbakemelding

Virksomheten sendte den 14. november 2022 inn dokumentasjon på at innretning 402 nå er merket med innretningsnummer.

Tilsynets vurdering

Virksomhetens tilbakemelding svarer ut pålegget og derfor lukkes dette avviket.

3 Observasjoner

Førstehjelpskoffert mangler liste over hva kofferten skal inneholde, som gjør det vanskelig å kontrollere om kofferten inneholder det den skal. Sykehus ligger nærmere og det er derfor kort responstid for ambulanse.

Virksomheten mangler brukermanual til sklia fra leverandør. De bruker derfor den gamle forskriften for vannrutsjebaner som utgangspunkt for sine rutiner på vedlikehold og kontroll.

Virksomheten skal gjøre nye risikovurderinger for skliene i forbindelse med årlig førstehjelpskurs i november. Virksomheten har fått veiledning rundt hva som kan være aktuelle farer ved en vannrutsjebane som kan være med i en risikovurdering.

Det går ikke an å se starten på den store sklia fra vaktbua, men man kan se signalet som viser grønt eller rødt. Sklien har lyssignal, og dersom dette er ute av drift skal sklia enten stenges eller det brukes vakt på toppen og bunnen.

4 Andre forhold

Virksomheten opplyser at de har prøvd å rapportere hendelser til SJT, og melder tilbake at det er tungvint å fylle inn rapporten for hver enkelt hendelse.

Virksomheten fikk veiledning rundt rapportering av uønskede hendelser og varslingsplikt.

Oppdatert versjon av daglig kontroll som ligger i loggboka ble presentert under tilsynet.

Vi gikk igjennom loggboka, som også inneholder store deler av sikkerhetsstyringssystemet.

Opplæringsskjema med dokumentasjon på utført førstehjelpskurs finnes i loggbok

Under tilsynet ble beredskapsplanen gjennomgått.

Pålegg gitt i denne rapporten har hjemmel i tivoliloven § 15, og kan påklages til Samferdselsdepartementet etter reglene i forvaltningsloven § 28 flg. En eventuell klage stiles til Samferdselsdepartementet, men sendes til Statens jernbanetilsyn. Klagefrist er tre uker fra mottakelse av dette brevet. Det vises for øvrig til retten etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19, til å se sakens dokumenter. Nærmere opplysninger om klagerett ligger på våre nettsider www.sjt.no.

Rapportdato: 21.11.2022

Geir-Rune Samstad
Senioringeniør - revisjonsleder, Tilsyn

Ingunn Diex Rognes

Tilsynsleder

*Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten
signatur*

