

Oslo Universitetssykehus HF
Postboks 4956 Nydalen
0424 OSLO

Att.:

Saksbehandler: Ronny Angel Løvstad,
Vår ref.: 25/4995-7
Deres ref.:
Dato: 24.10.2025

Tilsynsrapport og avslutning av tilsyn

Om tilsynet

Statens jernbanetilsyn (SJT) utførte et tilsyn av en zipline tilhørende Oslo Universitetssykehus HF. Temaet for tilsynet er verifisering av innfesting, taustramming, teknisk sikkerhet til zipline og beredskap.

Tilsynet ble varslet 21. august 2025, og virksomheten sendte dokumentasjon 18. september 2025. Tilsynet ble gjennomført på vårt kontor ved gjennomgang av innsendt dokumentasjon fra dere.

Vårt tilsynslag besto av Ronny Angel Løvstad (tilsynsleder) og Jan Bøen (medrevisor).

Tilsynet ble gjennomført som en del av vårt årlige tilsynsprogram. Tilsynet er basert på stikkprøver. Det innebærer at det kan eksistere mangler som ikke er blitt avdekket under tilsynet.

Oslo Universitetssykehus HF har driftstillatelse for en zipline med navn «Arnelina». Dere har sendt inn utdrag fra konstruktørbok etter utskifting av zipline i 2021, kopi av periodisk kontroll som viser at kontroll av arborist er utført, en prosedyre for rapportering av ulykke og uønskede hendelser i Arnelina, Geilomo, beredskapsplan for zipline revidert 10 oktober 2025 og et evalueringsskjema.

Tilsynsrapport inneholder ingen vedtak, og vi avslutter dermed tilsynet med dette.

Andre forhold

Tilsynsfunn om redningsplan

Hva regelverket sier:

Tivoliforskriftens § 2-13, stiller følgende krav til beredskapsplanen.

«Beredskapsplanen skal minst inneholde:

- a. intern og ekstern varslingsliste
- b. oversikt over førstehjelps- og redningsutstyr og hvor det er plassert.

Beredskapsplaner for fornøyelsesinnretninger der selvberging ikke er mulig på grunn av høyde, eller der det av andre årsaker er vanskelig, skal i tillegg inneholde

- a. en detaljert redningsplan
- b. rutiner for å planlegge og gjennomføre regelmessige redningsøvelser
- c. rutiner for å evaluere og følge opp redningsøvelsene
- d. oversikt over kommunikasjonsutstyr og utstyr for evakuering eller nedfiring for personer og hvor utstyret er plassert.»

Hva vi fant under tilsynet

- Det er ingen redningsplan for ziplinen
- Det er ikke øvd på evakuering

Under tilsynet ble det avdekket at det ikke foreligger en detaljert redningsplan for zipline, og at det ikke er gjennomført redningsøvelser. Det mangler også rutiner for evaluering og oppfølging av slike øvelser, samt oversikt over relevant utstyr og plassering.

Vår vurdering

Zipline-innretningen ved Oslo Universitetssykehus HF er en innretning hvor selvberging ikke er mulig på grunn av høyde. Manglende redningsplan og øvelser innebærer at virksomheten ikke har dokumentert at publikum kan reddes ned fra høyder på en trygg og effektiv måte.

Utkast til tilsynsrapport fra 1. oktober 2025 inneholdt varsel om vedtak knyttet til etablering av redningsplan. Det ble gitt en frist for å gi uttalelse til utkast til tilsynsrapport til 14. oktober. Den 3. oktober sendte dere nye dokumenter som inneholdt en revidert beredskapsplan og rutiner for å evaluere redningsøvelser og hendelser. Vi har dermed vurdert at det ikke lengre er nødvendig å fatte noen vedtak.

Et forbedringspunkt kan være å definere de scenarioene som skal øves på årlig. Nå står det som beskrivelse under «scenarioer som skal øves», og svar «årlig». Det kan være utydelig i fremtiden på hvilke scenarioer som skal øves på under de årlige redningsøvelsene.

Veiledning til beredskapsplaner:

Selv med kompetente ansatte og gode rutiner for kontroller og vedlikehold, kan det skje ulykker eller oppstå situasjoner som krever rask håndtering for å unngå at noen blir skadet eller for å begrense skadene.

Dere må skrive ned hvordan dere sikrer at dere er forberedt. I risikovurderingene vil dere finne utgangspunktet for de mest sannsynlige situasjonene som kan oppstå, og som dere må kunne håndtere.

For innretninger der passasjerene kommer høyt, for eksempel klatreparker, zipliner, pariserhjul, høye berg-og-dal-baner, enkelte vannrutsjebaner og bungee-trampoliner, kan det være nødvendig med redning. Da må dere ha en beredskap for dette. Beredskapsplanen skal beskrive hvordan dere skal gjennomføre redning, hvordan og hvor ofte dere skal trene på det og dokumentasjon på gjennomførte øvelser.

Hvis innretningen skal leies ut, må beredskapsplanen inneholde bestemmelsene som er nødvendige ved utleie. Vi forventer at eieren av driftstillatelsen sørger for at nødvendig utstyr alltid er tilgjengelig.

I dokumentene må følgende være beskrevet:

- Oversikt og beskrivelse av de nødsituasjoner dere er forberedt på og hvilken håndtering dere planlegger.
- Oversikt over hvem av de ansatte som skal delta i en beredskapssituasjon.
- En intern varslingsliste med navn på og telefonnummer til alle som skal varsles i en nødsituasjon.
- En vurdering av kompetansen ansatte som skal delta i beredskapen må ha, og hvordan opplæringen foregår.
- Hvilke planer dere har for å øve på beredskap, og hvordan dere bruker erfaringen fra øvelsene til å forbedre beredskapen.
- En oversikt over førstehjelpsutstyr som er tilgjengelig, og informasjon om hvor utstyret oppbevares.
- En oversikt over redningsutstyret som er tilgjengelig, når det er relevant.

Dere finner mer informasjon på følgende lenke:

<https://www.sjt.no/fornoyelsesinnretninger/slik-forebygger-dere-at-noe-gar-galt/sikkerhetsstyringssystem--minstekrav-i-tivoliforskriftens--2-11/>

Med hilsen

Ingunn Diex Rognes
seniorrådgiver, tilsyn
avdeling for tilsyn

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur