

sektor kultur og fritid Asker kommune

TILSYNSRAPPORT NR. 12/1303-37

2018

Innhold

1	Innledning	2
2	Metodikk	2
3	Andre forhold	2
4	Veiledning om nytt regelverk	3

Dato for tilsyn: 09.04.2018

Sted: Vardåsen skisenter

Tilstede: David Strand, driftsleder. Bjørn Erik Olsen, avdelingsleder idrett Asker kommune. Eskil Lorås, tilsynsleder SJT. Ronny Angel Løvstad, medrevisor SJT.

1 Innledning

Dette tilsynet ble varslet den 25.03.2018, hvor det ble bedt om følgende dokumentasjon i forbindelse med planlegging av tilsynet:

- Vedlikeholdsjournal med vedlikeholdsplan og utført vedlikehold for siste to sesonger (ikke driftsdagboka).

Tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn ved Vardåsen skisenter, Asker kommune den 09.04.18. Tema for tilsynet var:

- Sikkerhetsstyringssystem
- Krav til av- og påstigning
- Vedlikehold
- Varsling ved uhell, hendelser og personskade

Det ble tatt stikkprøver av anlegg 2.02.001, tilknyttet de utvalgte tema. Anlegget er godkjent etter reglene som gjaldt før 2004.

Siden tilsynet var tematisk avgrenset, og basert på stikkprøver, kan det være mangler som ikke er avdekket.

Statens jernbanetilsyn har lagt om til ny tilsynsmetodikk hvor fokus i større grad enn tidligere rettes mot virksomheten fremfor den enkelte innretningen, og virksomhetens sikkerhetsstyringssystem (internkontrollsystem) blir vektlagt i større grad enn tidligere.

Overgangen til ny tilsynsmetodikk innebærer at tilsynets pålegg i større grad enn tidligere krever at virksomhetene må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått, og gjennomføre tiltak for å forhindre gjentakelser. I tillegg må virksomheten korrigere de konkrete avvikene som er angitt.

Ved tilsynet som ble foretatt den 09.04.2018 ble det ikke avdekket forhold som avvok mot gjeldende regelverkskrav.

2 Metodikk

I det følgende vil inspektørens observasjoner under stedlig tilsyn presenteres som *tilsynsbevis*. I de tilfeller der vi gjør observasjoner som vurderes å dokumentere at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt, presenteres disse som *avvik*. Avvikene knyttes mot en rettslig hjemmel. På bakgrunn av dette formulerer tilsynet utkast til *pålegg* som beskriver hva virksomheten må gjøre for å lukke avviket. Gjennom dette tilsynet ble det ikke avdekket forhold ved stikkprøvene som ble foretatt som vurderes som avvik til gjeldende regelverkskrav.

3 Andre forhold

Det er montert et gjerde på avstigningen som skal sørge for at avstigningen skjer i ønsket område (se vedlagt bilde). Stolpene til dette gjerdet er av stål, og er ikke markert i arrangementstegning. Gjerdet er montert som et forsøk denne sesongen. Dersom dette forsøket skal videreføres, må dette gjerdet inn i arrangementstegningen og endringen må inngå i risikovurderingen til anlegget.



4 Veiledning om nytt regelverk

Ny taubaneforskrift inneholder krav til sikkerhetsstyringssystem. Forskriften fastsetter minstekrav til innholdet i virksomhetens sikkerhetsstyringssystem, jf. § 2-11 i ny taubaneforskrift.

Under tilsynet ble det avdekket at virksomheten ikke har tilstrekkelige rutiner for å oppfylle kravene i forskrift om fornøyelsesinnretninger. Følgende tre krav ble påpekt under tilsynet:

- Rutiner for registrering og oppfølging av ulykke, alvorlig hendelse og hendelse er ikke tilfredsstillende. Hendelsesrapporteringsrutinene i virksomheten følger reglene som gjaldt før 01.07.2017. Rutinene må også omfatte umiddelbare tiltak for å redusere virkningen av ulykken, den alvorlige hendelsen eller hendelsen, samt undersøke årsak og fastsette tiltak for å hindre gjentagelse.

Kommentar:

Virksomheten opplyser at de ikke har hatt hendelser denne sesongen som er rapporteringspliktig.

- Bestemmelser om hvordan sikkerhetsmessig risiko forbundet med driften av virksomheten skal identifiseres og følges opp.
- Krav til kompetanse for personell som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten, herunder krav til kompetanse om førstehjelp og redning. Det som praktiseres ved virksomheten er at nyansatt går sammen med erfaren ansatt til den nyansatte føler seg trygg i jobben. Det er ikke beskrevet skriftlig krav til kompetanse.

Etter § 19-5 i taubaneforskriften må kravet til sikkerhetsstyringssystem i forskrift om taubaner § 2-10 og 2-11 være oppfylt innen 1. juli 2018.

Rapportdato: 13.08.2018

Erik Ø. Reiersøl-Johnsen
Direktør

Eskil Lorås
Tilsynsleder

***Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten
signatur***