

Skotfoss Turn og Idrettsforening

TILSYNSRAPPORT NR. 12/4430-10 med vedtak om pålegg

2018

Innhold

1	Innledning	2
2	Metodikk	2
3	Pålegg	2
4	Andre forhold	4
5	Veiledning om nytt regelverk	4

Dato for tilsyn: 13.02.2018

Sted: Hasselbakken, Skotfoss

Tilstede: Thorbjørn Paulsen, driftsleder

Rolf Sommerfryd, kjører/vedlikeholdsarbeider

Trond Østerås, medrevisor SJT

Espen Heiszter, tilsynsleder SJT

1 Innledning

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn hos Skotfoss turn og idrettsforening den 13.februar 2018. Tema for tilsynet var:

- Sikkerhetsstyringssystemet/internkontrollsystemet
- Krav til av- og påstigning
- Vedlikehold av taubanen
- Varsling ved uhell, hendelser og personskade

Det ble tatt stikkprøver av anlegg 1.08.081, tilknyttet de utvalgte tema. Taubanen er godkjent etter reglene som gjaldt før 03.05.2004, og er tilknyttet et hoppanlegg.

Siden tilsynet var tematisk avgrenset, og basert på stikkprøver, kan det være mangler som ikke er avdekket.

Statens jernbanetilsyn har lagt om til ny tilsynsmetodikk hvor fokus i større grad enn tidligere rettes mot virksomheten fremfor den enkelte innretningen, og virksomhetens sikkerhetsstyringssystem (internkontrollsystem) blir vektlagt i større grad enn tidligere.

Overgangen til ny tilsynsmetodikk innebærer at tilsynets pålegg i større grad enn tidligere krever at virksomhetene må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått, og gjennomføre tiltak for å forhindre gjentakelser. I tillegg må virksomheten korrigere de konkrete avvikene som er angitt.

2 Metodikk

I det følgende vil inspektørens observasjoner under stedlig tilsyn presenteres som *tilsynsbevis*. De observasjonene som vurderes å dokumentere at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt, presenteres som *avvik*. Avvikene knyttes mot en rettslig hjemmel. På bakgrunn av dette formulerer tilsynet utkast til *pålegg* som beskriver hva virksomheten må gjøre for å lukke avviket.

Tilsynet understreker at mulige pålegg som presenteres i punkt 3 nedenfor, ikke er vedtatt før virksomheten mottar endelig tilsynsrapport med vedtak om pålegg og orientering om klageadgang.

3 Pålegg

Med hjemmel i lov om taubaner §§ 14 og 15, gis følgende pålegg som i det følgende presenteres med tilhørende avvikstekst, hjemmelsgrunnlag og tilsynsbevis.

Avvik 1:

Virksomheten har mangler i sine rutiner for vedlikehold.

Hjemmel:

Forskrift om taubaner § 3-13

Tilsynsbevis:

- Virksomheten dokumenterer ikke løpende vedlikehold
- Virksomheten mangler oversikt over planlagt vedlikehold

Pålegg:

Virksomheten må utarbeide rutiner som sikrer at planlagt og løpende vedlikehold blir dokumentert **innen 6 måneder fra brevets dato.**

Virksomheten må sende inn dokumentasjon på disse rutinene til Statens jernbanetilsyn **innen 6 måneder fra brevets dato.**

Avvik 2:

Virksomheten har mangler i sine rutiner av driftskontroll før oppstart av anlegget.

Hjemmel:

Forskrift om taubaner § 3-11

Tilsynsbevis:

- Virksomheten dokumenter ikke at de har utført sjekk av alle sentrale sikkerhetsfunksjoner

Pålegg:

Virksomheten må utarbeide rutiner som sikrer at det føres kontroll med at alle sikkerhetsfunksjoner virker som de skal **innen 1 måned fra brevets dato.**

Virksomheten må sende inn dokumentasjon på disse rutinene til Statens jernbanetilsyn **innen 6 måneder fra brevets dato.**

Avvik 3:

Innfesting av endefester og toppstasjon er ikke av tillatt type.

Hjemmel:

Forskrift om taubaner § 10-1 jf. § 10-7, 5. ledd

Tilsynsbevis:

- Det er kun 1 u-boltklemme festet på barduner på drivstasjon
- Bardunwire er festet til drivstasjon på et flatjern med skarpe kanter (se bilde)



Pålegg:

Virksomheten må sørge for å ha tillatte typer endefester på innfesting av barduner og oppheng av vendestasjon **innen 1 måned fra brevets dato.**

Virksomheten må sende inn dokumentasjon på ny innfesting (bilde/beskrivelse) til Statens jernbanetilsyn **innen 1 måned fra brevets dato.**

Avvik 4:

Endringer gjort i anlegget meldes ikke inn til Statens jernbanetilsyn

Hjemmel:

Forskrift om taubaner § 2-2, 5 ledd

Tilsynsbevis:

Virksomheten har flyttet nødstopp fra avstigning til dommertribune ca. 30m lenger ned- og har ikke nødstopp ved avstigning.

Pålegg:

Virksomheten må etablere rutiner som sikrer at endringer i anlegget blir meldt inn til Statens jernbanetilsyn **innen 01.05.2018.**

Merknad:

Endringene ble gjort i 2016 men også etter dagjeldende forskrift skulle slike endringer meldes til Statens jernbanetilsyn jf. forskrift om skitau pkt. 2.3.2.2.

4 Andre forhold

I utgangspunktet skal det være en nødstopp ved på- og avstigning jf. forskrift om taubaner § 13-3. Etter å ha flyttet nødstopp har man ifølge virksomheten bedre oversikt over hele anlegget og det er mer hensiktsmessig å ha nødstopp der. Man har likevel god oversikt på avstigning, og det er også kompensert med at de har egen vakt ved avstigning.

5 Veiledning om nytt regelverk

Ny taubaneforskrift inneholder krav til sikkerhetsstyringssystem. Forskriften fastsetter minstekrav til innholdet i virksomhetens sikkerhetsstyringssystem, jf. § 2-11 i ny taubaneforskrift.

Under tilsynet ble det avdekket at virksomheten ikke har tilstrekkelige rutiner for å oppfylle kravene i ny tivoliforskrift. Følgende tre krav ble påpekt under tilsynet:

- Rutiner for registrering og oppfølging av ulykke, alvorlig hendelse og hendelse er ikke tilfredsstillende. Rutinene må også omfatte umiddelbare tiltak for å redusere virkningen av ulykken, den alvorlige hendelsen eller hendelsen, samt undersøke årsak og fastsette tiltak for å hindre gjentagelse.
- Bestemmelser om hvordan sikkerhetsmessig risiko forbundet med driften av virksomheten skal identifiseres og følges opp. Virksomheten har ingen instruks for kontroller som skal gjøres før oppstart av anlegget.

- Krav til kompetanse for personell som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten, herunder krav til kompetanse om førstehjelp og redning.

Etter § 19-5 i taubaneforskriften må kravet til sikkerhetsstyringssystem i taubaneforskriften § 2-10 og 2-11 være oppfylt innen ett år fra forskriftens ikrafttredelse. Forskriften trådte i kraft 1. juli 2017.

Ønsker dere å gi en uttalelse til utkastet til tilsynsrapport, kan det gjøres via dette skjemaet: https://e-skjema.no/sjt_sd/skjema/SJT100/?lang=undefined

Rapportdato: 23.03.2018

Bjørnar Monsø

Avdelingsdirektør, taubane og
fornøyelsesinnretning

***Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten
signatur***

Espen Heiszter

Tilsynsleder