

Strynefjellet Sommerski AS

TILSYNSRAPPORT NR. 19/1679-6 med pålegg

2019

Innhold

1	Innledning	2
2	Metodikk	2
3	Pålegg	3
4	Andre forhold	3

Dato for tilsyn: 04.06.2019

Sted: Strynefjellet

Tilstede: Idar E. Aaboen, driftsleder. Nina Lensebakken, daglig leder. Fredrik Johansson, heisvakt og billett.

August Byberg, heisvakt. Cecilia Carretti, heisvakt. Eskil Lorås tilsynsleder Sjt. Bernd Schmid, medrevisor Sjt.

1 Innledning

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn på Strynefjellet Sommerski AS den 04.06.2019. Tema for tilsynet var:

- Sikkerhetsstyringssystem
- Redningsberedskap for svevebaner og kabelbaner
- Krav til på- og avstigning
- Vedlikehold
- Uhellsrapportering

Det ble tatt stikkprøver av 3.13.001, tilknyttet de utvalgte tema. Anlegget ble ikke befart ved dette tilsynet.

Siden tilsynet var tematisk avgrenset, og basert på stikkprøver, kan det være mangler som ikke er avdekket.

Tilsynet ble varslet den 10.05.2019, og virksomheten ble pålagt å sende inn følgende dokumentasjon innen 23.05.2019.

- Bemanningsoversikt på besøksdato 04.06.2019 (herunder driftsleder, stedfortredende driftsledere, kjørere, vaker og evt. annet personell med redningsoppgaver)
- Dokumentasjon fra siste redningsøvelse, med evaluering
- Oversikt over utførte redningsøvelser i inneværende sesong, og planlagte redningsøvelser
- Innholdsfortegnelse til virksomhetens sikkerhetsstyringssystem
- Rutiner for daglig kontroll
- Utforming av på- og avstigningsplass, inkludert arrangementstegning for anlegg 3.13.001 Strynefjellet 1
- Krav til kompetanse av personell som har driftsoppgaver
- Beskrivelse av ansvar og myndighet i virksomheten
- Vedlikeholdsjournal med vedlikeholdsplan og utført vedlikehold for siste to sesonger

Virksomheten sendte inn dokumentasjonen innen fristen.

Statens jernbanetilsyn har lagt om til ny tilsynsmetodikk hvor fokus i større grad enn tidligere rettes mot virksomheten fremfor den enkelte innretningen, og virksomhetens sikkerhetsstyringssystem (internkontrollsystem) blir vektlagt i større grad enn tidligere.

Overgangen til ny tilsynsmetodikk innebærer at tilsynets pålegg i større grad enn tidligere krever at virksomhetene må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått, og gjennomføre tiltak for å forhindre gjentakelser. I tillegg må virksomheten korrigere de konkrete avvikene som er angitt.

2 Metodikk

I det følgende vil inspektørens observasjoner under stedlig tilsyn presenteres som tilsynsbevis. De observasjonene som vurderes å dokumentere at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt, presenteres som avvik. Avvikene knyttes mot en rettslig hjemmel. På bakgrunn av dette formulerer tilsynet pålegg som beskriver hva virksomheten må gjøre for å lukke avviket.

3 Pålegg

Med hjemmel i lov om taubaner §§ 14 og 15, gis følgende pålegg som i det følgende presenteres med tilhørende avvikstekst, hjemmelsgrunnlag og tilsynsbevis.

Avvik 1:

Evaluering av redningsøvelsen tar ikke høyde for at det er elementer i beredskapsplanen som ikke omfattes av redningsøvelsene.

Hjemmel:

Forskrift om taubaner § 2-11 e) 3) og § 3-8 tredje ledd.

Tilsynsbevis:

- Evaluering av redningsøvelse omfavner ikke alle aspekter ved redningsberedskap, som for eksempel mobilisering og klatring i mast

Pålegg:

Virksomheten må i sin planlegging av redningsøvelser og evaluering av disse, ta hensyn til alle elementer som inngår i beredskapsplanen.

Virksomheten skal oversende til tilsynet en plan for neste planlagte redningsøvelse som viser hvilke elementer av beredskapsplanen det øves på og hvordan elementer som ikke inngår i øvelsen blir ivaretatt.

*Dokumentasjonen må sendes innen **01.09.2019**.*

4 Andre forhold

Hendelsesrapportering:

Virksomhetens forståelsen av hva som er rapporteringspliktige hendelser var ikke i henhold til hvordan taubaneloven skal tolkes. Etter veiledningen har virksomheten gitt uttrykk for viktigheten av å rapportere alle hendelser som har sammenheng med driften, og som innvirker på driftssikkerheten.

<https://www.sjt.no/taubane/rapportere-uonskede-hendelser/rapportering-av-ulykker-og-hendelser-med-taubane/>

Tilsynsbevis:

- Det ble gitt veiledning i hendelsesrapportering

Spesielle inspeksjoner:

Virksomheten har en stolheis fra 1988. Det skal gjennomføres identifikasjon av utmattingsbelastede deler i henhold til § 10-13 i forskrift om taubaner og treffe nødvendige tiltak innen 01.07.2019

<https://www.sjt.no/taubane/veiledning/spesielle-inspeksjoner/>

Tilsynsbevis:

- Det ble gitt veiledning i kravet om spesielle inspeksjoner

Rapportdato: 12.07.2019

Øystein Ravik

Avdelingsdirektør, Tilsyn

***Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes
uten signatur***

Eskil Lorås

Tilsynsleder