

Galdhøpiggen Sommerskiser AS

Endelig TILSYNSRAPPORT NR. 19/1682-3

2019

Innhold

1	Innledning	2
2	Metodikk	2
3	Avvik	2
4	Andre forhold	2

Dato for tilsyn: 14.05.2019

Sted: Juvasshytta

Tilstede:

Galdhøpiggen sommerskiser AS: Per Arne Vole (driftsleder) og Vidar Stee (stedfortredende driftsleder)

Statens jernbanetilsyn: Jan Bøen (tilsynsleder) og Kuno Lundkvist (medrevisor).

1 Innledning

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn på Galdhøpiggen sommerskisenter AS den 14.05.2019. Tema for tilsynet var drift av skitrekke med vekt på virksomhetens sikkerhetsstyringssystem, vedlikehold, sikkerhet ved av-/og påstigning og uhellsrapportering. Det ble tatt stikkprøver av innretning/anlegg 2.05.097, tilknyttet de utvalgte tema. Siden tilsynet var tematisk avgrenset, og basert på stikkprøver, kan det være mangler som ikke er avdekket.

Statens jernbanetilsyn har lagt om til ny tilsynsmetodikk hvor fokus i større grad enn tidligere rettes mot virksomheten fremfor den enkelte innretningen, og virksomhetens sikkerhetsstyringssystem (internkontrollsystem) blir vektlagt i større grad enn tidligere.

Overgangen til ny tilsynsmetodikk innebærer at tilsynets pålegg i større grad enn tidligere krever at virksomhetene må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått, og gjennomføre tiltak for å forhindre gjentakelser. I tillegg må virksomheten korrigere de konkrete avvikene som er angitt.

2 Metodikk

I det følgende vil inspektørens observasjoner under stedlig tilsyn presenteres som *tilsynsbevis*. De observasjonene som vurderes å dokumentere at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt, presenteres som *avvik*. Avvikene knyttes mot en rettslig hjemmel.

3 Avvik

Avvik 1:

Virksomhetens rutiner for risikovurdering har enkelte mangler.

Hjemmel:

Forskrift om taubaner § 2-11, bokstav a

Tilsynsbevis:

- Bestemmelser om hvordan risiko forbundet med driften av virksomheten identifiseres og følges opp er ikke fullført.

Merknad: SJT viser i denne anledning bl.a. til [veiledning om fareidentifisering](#) og som finnes på hjemmesiden til SJT.

Basert på virksomhetens tilbakemelding og at prosessen med kartlegging pågår som en del av sikkerhetssystemet gis det ikke pålegg til avviket.

4 Andre forhold

Observasjon 1:

Spesielle inspeksjoner som ifølge forskrift om taubaner skal være utført innen 1. juli 2019 er ikke beskrevet i dokumenterte vedlikeholdsplaner.

Tilsynsbevis:

- Virksomheten har ikke et dokumentert system for gjennomføring av spesielle inspeksjoner.

Merknad:

Virksomhetens anlegg er fornyet i 2018/2019.

Observasjon 2:

Det er uklart om skifte av driftsleder er meldt inn.

Tilsynsbevis:

- Det er uklart hvem som formelt er driftsleder. Per Arne Vole opplyste at han er driftsleder. Per Vole er formelt registrert som driftsleder.

Tausertifikater for utskiftede trekktau og holdetau var ikke tilgjengelige ved tilsynet.

Rapportdato: 03.09.2019

Øystein Ravik
Avdelingsdirektør, Tilsyn

Jan Bøen
Tilsynsleder

***Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten
signatur***